



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van KOGKA 2 te Geel

Hoofdstructuur	SO
Pedagogische eenheid	116855-116871-123687
Instellingsnummer	116855
Instelling	KOGKA 2
Directeur	Hilde VAN DE VLIET
Adres	Technische-Schoolstraat 52 - 2440 GEEL
Telefoon	014-57.85.50
Fax	014-57.85.51
e-mail	sintjozefinstituut@kogeka.be
Website/URL	http://www.sjgeel.be
Bestuur van de instelling	61523 - K. O. Geel-Kasterlee (KOGKA) te GEEL
Adres	Technische-Schoolstraat 52 - 2440 GEEL
Scholengemeenschap/Consortium	111534 - SGKSO KOGKA te GEEL
Adres	Technische-Schoolstraat 52 - 2440 GEEL
CLB	114975 - Vrij CLB Kempen te TURNHOUT
Adres	Korte Begijnenstraat 18 - 2300 TURNHOUT
Dagen van het doorlichtingsbezoek	19/03/2012, 20/03/2012, 21/03/2012, 22/03/2012 en 23/03/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	23/03/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	19/04/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Marie-Rose Van Nooten
Teamleden	Alex Maes, Dirk Diepers Chris Van Woensel Walter Van Den Brandt William Vroonen

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	6
3.3 Gezondheid en hygiëne	8
3.4 Milieu	8
4. STERKTES EN ZWAKTES	9
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	9
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	9
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	9
5. ADVIES	10
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	10

INLEIDING

Op 19/03/2012, 20/03/2012, 21/03/2012, 22/03/2012 en 23/03/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De scholen KOGKA 2, 4 en 7 profileren zich als één geheel. Alle leerlingen van het secundair en deeltijds onderwijs maken gebruik van lokalen op dezelfde campus die in twee wordt gedeeld door de Technische Schoolstraat. De schoolnummers zijn niet gekoppeld aan specifieke gebouwen (blokken) op de campus.
- Van elke school zitten leerlingen op een andere vestigingsplaats (Peperstraatje) die werd doorgelicht met KOGKA 3.
- De school wordt geleid door één algemeen directeur en vier departementshoofden.
- De interne preventiedienst wordt waargenomen door één deeltijdse lokale preventieadviseur, bijgestaan door één overkoepelend preventieadviseur op niveau scholengemeenschap. Deze laatste is voltijds aangesteld en adviseert voor alle KOGKA-scholen van het SO en 28 basisscholen.
- De vestiging 'Peperstraatje' zal in de toekomst verhuizen naar de vestiging 'Sint-Aloysius' in de Kollegestraat. De voltooiing van het nieuwe schoolgebouw wordt momenteel ingeschat tegen 2015-2016. De werken hebben sterke vertraging opgelopen binnen de context van DBFM.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Op niveau SG: een groot deel van het WZB-beleid van de Kogeka-scholen wordt gevoerd op het niveau van de scholengemeenschap. Het wordt aangestuurd door de algemeen directeur en ondersteund door de coördinerend preventieadviseur (CPA), de financieel directeur en de algemeen technisch directeur. De algemene doelstellingen uit de beleidsverklaring worden geconcretiseerd in een globaal preventieplan (GPP) met een scope van vijf jaar en via jaaractieplannen of 'open punten'-plannen (OPP). Deze worden opgesteld op basis van rondgangen door de lokale preventieadviseurs in de verschillende vestigingen, eventueel aangevuld door een rondgang door de CPA. De OPP bestaan dus uit een selectie van de werkpunten die bij de verschillende rondgangen zijn aangetroffen. Hiervoor worden vervolgens financiële middelen begroot. Die budgettering is momenteel evenwel nog niet rechtstreeks opgenomen in het GPP. De verschillende vestigingen kunnen verder nog eigen jaaractieplannen opmaken. De budgettering voor de eigen werkpunten is in die gevallen echter onduidelijk.

Vestiging Sint Jozefinstituut: de lokale preventieadviseur is deeltijds aangesteld. Het budget voor de realisatie van het OPP is bekend. De directie beslist wat haalbaar is voor zijn school.

Vestiging 'Peperstraatje': deze vestiging verdwijnt en zal opgaan in de vestiging Sint-Aloysius, waar momenteel wordt bijgebouwd. Het einde van de werken wordt geschat binnen de drie à vier jaar. Om die reden werden geen aanpassingen meer uitgevoerd of budgetteringen voorzien op de huidige locatie (zie verslag KOGKA 3).

3.1.2 Comité¹

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert zeer goed en heeft een actieve inbreng in het beleid.

Toelichting: de organisatie en de werking van de interne dienst preventie en bescherming op het werk zijn een voorbeeld van goede praktijk.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting:

Vestiging Sint-Jozefinstituut: in een aantal lokalen komt de luchtkwaliteit beklemmend over (bv. de ateliers schilderwerk en decoratie so en CLW, de lokalen voor dierenzorg ...). Hiervan is nog geen risicoanalyse uitgevoerd die leidt tot verbeteringen. Bovenop de passieve verluchting via roosters in de ramen, worden de ramen opengezet tijdens de pauzes. Aan een betere oplossing wordt gewerkt. Voor zwangere personeelsleden, die les geven in de vaklokalen 'schilderen', werden maatregelen genomen (verwijdering).

Een aantal lokalen is niet voldoende geïsoleerd tegen geluidshinder. In de wanden tussen sommige leslokalen ontbreekt geluidswerende isolatie. Het probleem van lawaai van buitenaf werd meegenomen in een REG-dossier (dubbele beglazing en isoleren van de buitenmuren).

De lokalen in het H-blok worden gerenoveerd met uitzondering van het oudste gedeelte. Dit gedeelte wordt afgebroken; via een DBFM-dossier is een totaal nieuwe blok voorzien. De vaklokalen dierenzorg, die er nu in de kelder gehuisvest zijn, verhuizen.

De les- en vaklokalen in de kelderverdieping van blok V (Bakkerij-slagerij-keuken) worden volledig gerenoveerd, zodat ook zij voldoen aan de opmerkingen van het verslag van de controle voedselveiligheid (FAVV). Er is voor deze lokalen ook nog geen risicoanalyse opgemaakt omtrent de opstelling van de toestellen (beïnvloeding van de schikking op de veiligheid).

In lokaal B108 voldoet de algemene verluchting niet en is geen afzuiging voorzien voor de uitlaatgassen die tijdens het testen van grasmachines vrijkomen.

In de werkplaats 'lassen' van het Centrum Leren en Werken is geen ruimte voorzien voor 'slijpen' met lawaaihinder als gevolg.

In blok X (werkplaats bouw) werkt de school aan een oplossing voor het probleem van de aanwezigheid van permanent fijn stof in de lucht.

Op het schoolterrein staan her en der meubels en andere voorwerpen in de gangen of in hoeken van lokalen. De rommel vormt een mogelijk risico bij evacuatie.

Aan de opmerkingen omtrent de bewoonbaarheid wordt gevolg gegeven in de mate waarin er op niveau van de scholengemeenschap financiële middelen ter beschikking worden gesteld.

Het parket in de turnzaal vertoont oneffenheden en moet worden hersteld.

Er is geen risicoanalyse in verband met de ergonomie in computerlokalen.

Sommige lokalen (bv H102) zijn te klein voor de leerlingengroepen die er les volgen.

Vestiging 'Peperstraatje': de gebouwen en lokalen voldoen aan de bewoonbaarheidsvereisten.

Voor meer gedetailleerde informatie: zie in het verslag van KOGKA 3.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: de bevloering van de overdekte speelplaats is niet slipvrij. De tegels vormen bij winterweer en bij regen een groot risico op valgevaar. De school heeft 'wintermaatregelen' getroffen. Op de plaats van deze speelplaats komt een nieuw gebouw (DBFM-dossier).

Verscheidene trappen vertonen gebreken. Sommige trapeuningen en borstweringen (blok B/D) zijn niet conform qua hoogte. Trapeuningen ontbreken aan beide trappen in blok D / Centrum Leren en Werken en er zit geen veiligheidsglas in de deuren aan de traphuizen. Sommige trappen in blok B zijn smal en hebben gladde bevloering. De optrede en aantrede van sommige trappen in blok H zijn niet conform de vereisten van de vigerende regelgeving. De optrede en aantrede van sommige trappen in blok H zijn niet conform. Sommige trappen in blok B zijn te smal en hebben gladde bevloering.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en/of de toegang tot de instelling zijn verkeersonveilig.

Toelichting: de campus wordt in twee verdeeld door een straat die werd versmald om het verkeer te vertragen. De verkeersremmers voldoen evenwel niet. De vroegere hoofdingang is afgezet met paaltjes en aan de andere ingangen zijn schuifhekken voorzien. Het hekken tussen blok A en B staat constant open en is voorzien van een slecht leesbare sticker 'verboden te parkeren'. Tijdens de doorlichtingsweek is vastgesteld dat dagelijks meerdere auto's de speelplaats oprijden, ook als er leerlingen aanwezig zijn. Er zijn evenwel procedures en afspraken, opgemaakt door de preventiedienst, om tijdens de pauzes verkeer op de speelplaats te vermijden, maar die worden niet strikt opgevolgd.

Er is overleg met de politie.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: er is een recent brandpreventieverslag dat 'gunstig' met opmerkingen besluit en dateert van 2 december 2011. Volgens de gegevens van de school (OPP) zijn de meeste opmerkingen uit oudere verslagen weggewerkt. Heel wat tekorten zijn inderdaad aangepakt en resterende knelpunten zijn opnieuw opgenomen in het nieuwe brandpreventieverslag.

Er wordt regelmatig advies gevraagd voor kleine aanpassingen en voor de nieuwbouw.

De stookplaatsen zijn niet vrij van opslag (brandbare materialen, paletten, houten ladders, houten balustrade, stoelen, ...). Sommige deuren van evacuatiewegen draaien in de verkeerde richting. Muurdoorgangen van buizen zijn niet steeds afgedicht met brandwerend materiaal.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: het evacuatieverslag vertoont nog onvolkomenheden. Elke oefening wordt geëvalueerd en de bijsturingen worden besproken met de betrokken verantwoordelijken.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: er zijn keuringsverslagen van de laagspanningsinstallaties in de verschillende gebouwen. De verslagen bevatten opmerkingen die opgenomen zijn in het 'open punten'-plan van de technische dienst. Er zijn ook verslagen van twee hoogspanningsinstallaties, elk met opmerkingen. Eén keuringsattest van een personenlift bevat eveneens opmerkingen. Blok C: de TL-verlichting in het vaklokaal schilderen is niet afgeschermd en gemakkelijk bereikbaar voor leerlingen (elektrocutiegevaar).

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

Toelichting: in tal van werkplaatsen staan machines die niet voldoende zijn beveiligd en/of waarvan de beveiliging kan worden uitgeschakeld of in slechte staat is. Het gaat o.a. over draaibanken, freesmachines, boormachines en houtbewerkingsmachines. Van sommige boormachines (haast in alle werkplaatsen) wordt de spanning niet uitgeschakeld bij het openen van het deksel dat de riemoverbrenging afschermt.

De meeste machines zijn voorzien van veiligheidsinstructiekaarten.

De technisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor het maken van risicoanalyses. Er is evenwel een probleem met de registratie en de opvolging van vastgestelde risico's bij machines en van omgevingsfactoren. Van de meeste toestellen zijn er indienststellingsverslagen aanwezig.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

In lokaal H250 staan CETEL-motoren die een acuut elektrocutiegevaar vormen. Sommige snoeren zijn niet van een veilig type.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

3.3.2 *EHBO*

Het beleid in verband met EHBO is geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling.

Toelichting: er is aandacht voor EHBO. De aanpak en afspraken zijn geïntegreerd in het algemeen welzijnsbeleid van de instelling en een voorbeeld van goede praktijk.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De manier waarop de instelling met de voedingsmiddelenhygiëne omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: het verslag van de controle door FAVV dd. 28 feb 2011 bevat een aantal opmerkingen. Tijdens een opvolging op 7 maart 2011 waren nog niet alle problemen opgelost. De instelling verkreeg haar vergunning omdat in het verslag rekening wordt gehouden met renovatiewerken (aanwezigheid van een planning van de werken).

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie en de werking van de interne dienst preventie en bescherming.
- De organisatie en de werking van de dienst eerste hulp bij ongevallen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De implementatie van het welzijnsbeleid en de afdwingbaarheid van gemaakte afspraken.
- Het risico op valgevaar.
- Voldoen aan alle opmerkingen van het brandpreventieverslag.
- Voldoen aan alle opmerkingen van de keuringsverslagen van de laag- en hoogspanningsinstallaties en van de liften.
- Voldoen aan alle opmerkingen van het verslag van het FAVV.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De bewoonbaarheid.
- De veiligheid van toestellen.
- Het toezicht op de verkeersveiligheid op de speelplaats.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- De bewoonbaarheid.
- De veiligheid van toestellen.
- Het toezicht op de verkeersveiligheid op de speelplaats.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 april 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Marie-Rose Van Nooten

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Hilde VAN DE VLIET