

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van KOGKA 2 te GEEL

Hoofdstructuur	voltijds secundair onderwijs
Pedagogisch geheel	116855-123661-116871-123687
Instellingsnummer	116855
Instelling	KOGKA 2
Directeur	Hilde VAN DE VLIET
Adres	Technische-Schoolstraat 52 - 2440 GEEL
Telefoon	014-57.85.50
Fax	014-57.85.51
E-mail	sintjozefinstituut@kogeka.be
Website	http://www.sjgeel.be
Bestuur van de instelling	K.S.O. Geel-Kasterlee (KOGKA)
Adres	Technische-Schoolstraat 52 - 2440 GEEL
Scholengemeenschap	SGKSO KOGKA
Adres	Technische-Schoolstraat 52 - 2440 GEEL
CLB	Vrij CLB Kempen
Adres	Korte Begijnenstraat 18 - 2300 TURNHOUT
Dagen van het opvolgingsbezoek	08-05-2015
Einddatum van het opvolgingsbezoek	08-05-2015
Datum bespreking verslag met de instelling	08-05-2015
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Marie-Rose VAN NOOTEN
Teamleden	Erik DE BOU, Elly DE KEYSER, Erwin HUYBREGHTS, Ingrid VAN CAUTER

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	5

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 19-03-2012 tot 23-03-2012 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies. Vanaf 01-04-2015 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

De aspecten die de instelling moest verbeteren waren:

- De bewoonbaarheid.
- De veiligheid van toestellen.
- Het toezicht op de verkeersveiligheid op de speelplaats.

De bewoonbaarheid

Tijdens de doorlichting werd in de vestiging Sint-Jozefinstituut vastgesteld dat in een aantal lokalen de luchtkwaliteit beklemmend overkwam. Tijdens de opvolging werden offertes en een bestelbon voorgelegd voor werken ter verbetering van de luchtkwaliteit in de ateliers schilderwerken en decoratie. De meeste lokalen voor de studierichtingen Dierenzorg bevinden zich reeds in nieuwe paviljoenen met verzorgingslokalen, binnen- en buitenruimtes en een apart instructielokaal voorzien van verluchting.

Een aantal lokalen was niet voldoende geïsoleerd tegen geluidshinder.

De school plaatste dubbele beglazing en verbeterde de akoestische isolatie tussen lokalen.

Voor de les- en vaklokalen in de kelderverdieping van blok V (Bakkerij-slagerij-keuken) was geen risicoanalyse opgemaakt omtrent de opstelling van de toestellen.

Tijdens de opvolging waren de vereiste risicoanalyse aanwezig. Voor bakkerij werd een nieuwe indeling, rekening houdend met eerdere adviezen van de brandweer, recent vastgelegd. In het nieuwe ontwerp krijgen de veiligheid en risicoanalyses een prominente plaats.

In lokaal B108 voldeed de algemene verluchting niet en was geen afzuiging voorzien voor de uitlaatgassen die tijdens het testen van grasmachines vrijkomen.

Grasmachines worden enkel nog getest in de auto-afdeling, waar afzuiging voorzien is.

In de werkplaats 'lassen' van het Centrum Leren en Werken was geen ruimte voorzien voor 'slijpen' met lawaaihinder als gevolg. De school maakt voor slijpen momenteel een afgesloten ruimte met geluidsisolatie.

Het parket in de turnzaal vertoonde oneffenheden tijdens de doorlichting. De afdeling hout heeft de acute defecten hersteld.

Sommige lokalen waren te klein voor de leerlingengroepen. Tijdens de opvolging waren de nieuwe paviljoenen voor dierenzorg reeds in gebruik waardoor dit probleem kan worden opgevangen.

De veiligheid van toestellen

In tal van werkplaatsen stonden machines die niet voldoende beveiligd werden en/of waarvan de beveiliging kon worden uitgeschakeld of in slechte staat was.

De werkplaatsen van de houtopleidingen kenmerken zich nu door veilige machines, veel werkruimte en netheid. In de mechanische opleidingen zijn belangrijke aanzetten zichtbaar. Onnodige en onveilige machines werden verwijderd. Alle draaibanken en CNC freesmachines zijn voldoende beveiligd. De meeste andere machines (conventionele freesmachines en slijpmachines) zijn echter nog onvoldoende beveiligd. Veiligheidsschakelaars ontbreken of zijn nog niet aangesloten, beveiligingskappen werden nog niet geplaatst. De school plant de nodige aanpassingen voor het begin van het volgende schooljaar. Dit is een realistisch plan, waarvoor ze de nodige draagkracht heeft.

Van sommige boormachines werd de spanning niet uitgeschakeld bij het openen van het deksel dat de riemoverbrenging afschermt. Voor de meeste boormachines voerde de school de nodige aanpassingen door. Hier en daar bevindt zich een boormachine die nog niet veilig is. De directie plant om deze op korte termijn te verwijderen of veilig te maken.

Er werd tijdens de doorlichting een probleem vastgesteld met de registratie en de opvolging van

vastgestelde risico's bij machines en van omgevingsfactoren.

De analyse van de beheersdocumenten tijdens de opvolging toont een goede registratie en opvolging. In lokaal H250 stonden CETEL-motoren die een acuut elektrocutiegevaar vormden. Sommige snoeren waren niet van een veilig type.

De school verwijderde gevaarlijke motoren en onveilige snoeren. Het afdoende beveiligen van draaiende onderdelen verdient nog aandacht.

Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en/of de toegang tot de instelling waren tijdens de doorlichting verkeersonveilig. De school organiseert nu extra toezicht om de verkeersveiligheid te verhogen. Om het verkeer op de speelplaats te verhinderen, plaatste de school wegneembare paaltjes. Het hekken tussen blok A en B was tijdens de opvolging gesloten en voorzien van een duidelijk leesbaar bord "verboden te parkeren". De verkeersveiligheid op de speelplaats voldoet.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Marie-Rose VAN NOOTEN de inspecteur-verslaggever	Hilde VAN DE VLIET de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	