



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Evergem

	Hoofdstructuur	BaO
	Instellingsnummer	21378
	Instelling	Vrije Basisschool
directeur		Paul MOENS
adres		Doornzele Dries 55 - 9940 EVERGEM
telefoon		09-253.71.38
fax		09-258.21.94
e-mail		vbs.dola@telenet.be
website/URL		www.vbs-braambos.be
	Bestuur van de instelling	968313 - Kath.Schol.Regio Evergem-Ertv. te EVERGEM
adres		Akkerken 2 - 9940 EVERGEM
	Scholengemeenschap	119156 - SEPTEM te EVERGEM
adres		Belzeelsestraat 22 - 9940 EVERGEM
	CLB	115014 - Vrij CLB Regio Gent te GENT
adres		Holstraat 95 - 9000 GENT

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN.....	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is.....	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren door ze op te nemen in het jaaractieplan.....	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 6/09/2010 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De geplande werken aan het dak in de vestigingsplaats Langerbrugge (V2) zijn aangevat voor wat betreft één vleugel van het schoolgebouw.
- De erfpacht voor de vestigingsplaats Doornzele (V1) is in de fase van afhandeling zodat over afzienbare tijd de renovatie van het dak wordt aangevat.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor geen middelen.

Toelichting: De school beschikt niet over een effectief jaaractieplan en globaal preventieplan. Het dynamisch risicobeheersingsbeleid functioneert nog onvoldoende.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting: Er is een lokaal onderhandelingscomité (LOC) maar op de agenda van het LOC zijn de gebruikelijke agendapunten van het CPBW niet terug te vinden.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep, ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De preventieadviseur koppelt de vaststellingen van de jaarlijkse rondgang nog niet aan een actieplan.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De preventieadviseur wordt nog niet betrokken bij het aankoopbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Op verschillende plaatsen in V1 en V2 zijn de verlichtingsarmaturen niet afgeschermd.

Voor het probleem van de vochtinsijpeling in V1 is nog geen structurele oplossing voorzien.

De plafondhoogte van het personeelslokaal in V1 voldoet niet aan de voorgeschreven normen.

Er is schimmelvorming door vochtinsijpeling in de toiletten van V2.

In V2 is de onmiddellijke schoolomgeving en speelplaats niet vrij van risico's. Loszittende bouwelementen, loszittend glas en stenen, betonrot en een onstabiele luifelconstructie betekenen een reëel gevaar voor leerlingen en personeelsleden.

In V2 is geen veiligheidsglas in ramen en deuren van de gymzaal.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen voldoet de veiligheid op het domein van de instelling niet, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Op de speelplaats van de kleuterschool van V1 zijn oneffenheden en losliggende tegels (kant fietsenstalling en rondom boom).

In V1 zijn zowel de trap- als de bordesleuning onvoldoende hoog.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: Het brandpreventieverslag werd aangevraagd op 11 juni 2010 waarna de controle door de brandweerdiensten werd uitgevoerd op 8 juli 2010. Het verslag is op de dag van de controle nog niet beschikbaar.

De stookplaats in V2 is niet vrij van opslag en er bevinden zich brandversnellende producten in het lokaal.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De instructies betreffende de evacuatie zijn niet aanwezig in alle lokalen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: Er is geen keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie in V2. Het keuringsverslag van V1 vertoont ernstige tekortkomingen waarvoor geen actieplan is opgemaakt.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

Toelichting: Er is geen betrokkenheid van de preventieverantwoordelijke.

De keuring en de instructies van de speeltoestellen kunnen niet worden voorgelegd.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: Het algemene onderhoud van de sanitaire installaties kan geoptimaliseerd worden.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: De school beschikt niet over een EHBO-ruimte.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De verkeersveiligheid in de onmiddellijke schoolomgeving.
- De naleving van het rookverbod.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren door ze op te nemen in het jaaractieplan

- De preventieadviseur betrekken bij de ontwikkeling van een dynamisch risicobeheersingsbeleid.
- De oneffenheden op de kleuterspeelplaats van V1 wegwerken.
- De inrichting van een EHBO-ruimte.
- Het onderhoud van de sanitaire installaties optimaliseren.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Een globaal preventieplan en jaaractieplan opmaken om alle vastgestelde tekorten te prioriteren en binnen een redelijke termijn weg te werken.
- Een ontruimingsscenario voorzien voor de lokalen met vochtinsijpeling.
- Alle tekorten inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne wegwerken.

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd.

Voor de volgende structuuronderdelen:

- De volledige school
- V1
- De volledige school

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Een globaal preventieplan en jaaractieplan opmaken om alle vastgestelde tekorten te prioriteren en binnen een redelijke termijn weg te werken. (tegen september 2011)
- Een ontruimingsscenario voorzien voor de lokalen met vochtinsijpeling. (tegen september 2011)
- Alle tekorten inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne wegwerken. (tegen september 2013)

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2013 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken. Hierbij moet de instelling de tussentijdse termijnen respecteren m.b.t. de volgende deelaspecten van regelgeving:

- Een globaal preventieplan en jaaractieplan opmaken om alle vastgestelde tekorten te prioriteren en binnen een redelijke termijn weg te werken.
- Een ontruimingsscenario voorzien voor de lokalen met vochtinsijpeling.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Philippe Decruynaere

Datum: 6/09/2010

Voor kennisname
De directie/het schoolbestuur