Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Lagere Oefenschool te Beersel

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	4903
Instelling	Vrije Basisschool - Lagere Oefenschool
Directeur	Guido Sterckx
Adres	Brusselsesteenweg 20 - 1652 ALSEMBERG
Telefoon	02-381.08.38
Fax	02-381.09.22
e-mail	sva.basisschool@skynet.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	962456 - VZW Scheppers Alsemberg te ALSEMBERG
Adres	Pastoor Bolsstraat 15 - 1652 ALSEMBERG
Scholengemeenschap/Consortium	122044 - Zoniënrand te ALSEMBERG
Adres	Brusselsesteenweg 20 - 1652 ALSEMBERG
CLB	114827 - Vrij CLB Halle te HALLE
Adres	Ninoofsesteenweg 7 - 1500 HALLE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING		3
1.	RELEVANTE KENMERKEN	4
2.	FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3.	ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1	Organisatie	4
3.2	Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3	Gezondheid en hygiëne	6
3.4	Milieu	7
4.	STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1	Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2	Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3	Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5.	ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	9
6.	REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 24/02/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.
Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.
Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Sint Victor A.E.G. en de bovenbouw vormen een pedagogische eenheid en gebruiken de zelfde infrastructuur.
- De Vrije Basisschool en de lagere school voor Buitengewoon basisonderwijs zitten op de zelfde campus.
- De vier scholen hebben een gemeenschappelijke interne preventiedienst.
- De volledige campus, behalve gebouw A dat gebruikt wordt door het basisonderwijs, is geklasseerd als beschermde site door Monumenten en Landschappen. Gebouw G en E zijn zowel binnen als buiten beschermd.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: Het feit dat de gebouwen beschermd zijn heeft invloed op de planning van diverse renovatiewerken. Het jaaractieplan is beperkt tot de beschrijving van de uit te voeren werken. Voor de campus is geen onderhoudsprogramma uitgeschreven. Het dynamisch risicobeheersings-systeem dient verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. De school heeft de optie genomen om hiervoor gepaste software te hanteren.

3.1.2 Comité[1]

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

[1] Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep …) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De preventieadviseur beschikt over te weinig tijd voor het uitvoeren van de diverse taken. Zo worden geen risicoanalyses gemaakt en wordt geen jaarverslag opgesteld. Verslagen van de jaarlijkse rondgang konden niet worden voorgelegd. Recent werd beslist om de omkadering uit te breiden.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: De betrokkenheid van externe dienst preventie en bescherming op het werk is beperkt tot het wettelijke minimum.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De preventieadviseur is onvoldoende betrokken. Er wordt weinig advies met betrekking tot veiligheid bij het aankoop- en indienstellingsbeleid ingewonnen. De school beschikt niet over een uitgeschreven procedure. Tijdens de rondgang werden echter geen onveilige toestellen en situaties waargenomen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

In het logistieke beleid van de instelling is systematisch aandacht voor de verbetering van comfort en veiligheid.

Toelichting: Niettegenstaande de opgelegde eisen door de dienst Monumenten en Landschappen slaagt het schoolbestuur er in om te voorzien in infrastructuur die voldoet aan de huidige comforteisen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen dienen nog maatregelen genomen om de veiligheid in gebouwen en op het domein van de instelling te optimaliseren.

Toelichting: Voor de aansluiting van warmhoudinstallatie in de refter dient het gebruik van een losliggende kabel te worden vermeden. In blok A is de trappenkoker onvoldoende afgeschermd.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het dynamisch risicobeheersingbeleid heeft permanent aandacht voor en onderneemt acties gericht op de verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving.

Toelichting: Om de verkeersveiligheid te garanderen werkt de school nauw samen met lokale besturen en er is overleg met de ouders.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De school beschikt niet over een gunstig brandweerverslag. Aan de meeste inbreuken met verplichtend karakter werd voldoende gevolg gegeven. Uit een recente controle blijkt dat de toegangs- en vluchtwegen voldoen. De jaarlijkse controles worden ad hoc uitgevoerd, doch een transparant opvolgingssysteem kon niet worden voorgelegd.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: Het evacuatieplan van de secundaire school is geactualiseerd. Dit van de lagere school wordt momenteel bijgestuurd. In de pas gerenoveerde gebouwen ontbreken de aanduidingen van de evacuatiewegen en zijn de evacuatie-instructies niet in de lokalen aanwezig.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: Het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie vermeldt inbreuken. De meeste tekorten werden weggewerkt. Aan een aantal inbreuken werd tot op heden geen gevolg gegeven. Een actieplan om deze tekorten weg te werken kon niet worden voorgelegd. Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat in de verdeelkast van een computerklas de faserail niet afgeschermd was. Dit risico van direct elektrocutiegevaar dient dringend te worden weggewerkt.

3.2.7 Veiligheid van toestellen[2]

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: De school beschikt niet over recente keuringsverslagen van alle toestellen die vallen onder de keuring van een erkend controle organisme. De school beschikt evenmin over een procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

Binnen het dynamisch welzijnsbeleid is er permanent aandacht voor de sanitaire installaties.

Toelichting: De inrichting en het onderhoud van de sanitaire installaties zijn een voorbeeld van goede praktijk.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

3.3.3 Rookverbod

Het beleid betreffende het rookverbod is geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling en wordt concreet gemaakt in de praktijk.

[2] Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, …) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De manier waarop de instelling met de voedingsmiddelenhygiëne omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De vergunning voor het verdelen van voeding is vervallen op 03/06/2006. De laatste uitnodiging tot betaling aan het FAVV dateert van 2007.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: De school kan geen asbestbeheersplan voorleggen. In de inventaris van de gevaarlijke producten ontbreekt de melding van de aanwezige hoeveelheden.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De aandacht voor het optimaliseren van de infrastructuur.
- De aandacht voor de verkeersveiligheid.
- De inrichting en het onderhoud van de sanitaire installaties.
- De implementatie van het rookverbod in het schoolbeleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De administratieve organisatie van het welzijnsbeleid.
- De nodige acties voeren om een gunstig brandpreventieverslag te bekomen.
- Alle elektrische installaties voldoende beveiligen.
- Voorzien in de nodige toelating voor het verdelen van voedsel.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Rik Tanghe

Datum: 24/02/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Guido Sterckx