Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Bais Chinuch te Antwerpen

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	110494
Instelling	Vrije Basisschool - Bais Chinuch
Directeur	Elie FRIED
Adres	Lamorinièrestraat 83 - 2018 ANTWERPEN 1
Telefoon	03-281.54.13
Fax	03-281.06.75
e-mail	Bchinuch@belgacom.net
Website/URL	
Bestuur van de instelling	111245 - VZW Bais Chinuch te ANTWERPEN
Adres	Lamorinièrestraat 83 - 2018 ANTWERPEN
Scholengemeenschap/Consortium	-
Adres	-
CLB	114256 - Provinciaal CLB Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Markgravelei 86 - 2018 ANTWERPEN 1
Dagen van het doorlichtingsbezoek	19/03/2012, 20/03/2012, 22/03/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	22/03/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	24/05/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Marianne D'Heer
Teamleden	Paul Vanhaute

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING		3
1.	RELEVANTE KENMERKEN	4
2.	FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3.	ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1	Organisatie	5
3.2	Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3	Gezondheid en hygiëne	7
4.	STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1	Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2	Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3	Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5.	ADVIES	9
6.	REGELING VOOR HET VERVOLG	10

INLEIDING

Op 19/03/2012, 20/03/2012, 22/03/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.
Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.
Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.
Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.
Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.
Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.
Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.
Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school is een aantal jaren geleden verhuisd naar een gebouw dat nogal wat gebreken vertoonde (en geen schoolgebouw was). Er zijn reeds belangrijke inspanningen gedaan om deze gebreken op te lossen.

Situationele factoren

- nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 Comité[1]

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting:
De interne preventieadviseur is intensief betrokken, voert de opdracht naar behoren uit, maar heeft een te beperkt aantal lestijden om haar taak ten volle uit te voeren.
De ongevallen en incidenten worden nog niet geregistreerd.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:
De bestelformulieren worden nog niet ondertekend door de preventieadviseur en er is geen indienststellingsverslag van de toestellen. Dit is wel opgenomen in het globaal preventieplan, maar vooralsnog is er geen uitvoering hiervan.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:
De klassen en gangen dienen te worden opgefrist, veel ruimtes geven een slordige en vuile indruk.
In de kelderverdieping is een bibliotheek. In deze ruimte (met één vluchtweg) moet er op gelet worden dat het maximum aantal toegelaten personen niet overschreden wordt.

[1] Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep …) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting:
Het opstapje in de zaal (achterbouw) dient duidelijk te worden aangeduid.
De aanhechting van de wandplaten in de turnzaal dienen te worden weggewerkt (of afgeschermd) om valgevaar te voorkomen.
De vloerbekleding in meerdere lokalen is versleten.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting:
Het brandpreventieverslag vertoont 'ernstige tekorten':
- compartimentering is noodzakelijk;
- de evacuatiewegen zijn niet overal optimaal;
- het alarm is niet hoorbaar in de achterbouw;
- de gasmeter bevindt zich in een klas (secundair);
- er zijn onvoldoende haspels;
- de deur van de stookplaats is niet voldoende brandveilig;
- personeelsleden dienen een vorming te volgen.

De school werkt op dit ogenblik met de lokale brandweer een stappenplan uit om de tekorten op te lossen.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:
Het evacuatiealarm is niet hoorbaar in de achterbouw. Voorlopig lost de school dit op met een handmatig alarm.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting:
De school heeft de tekorten uit het keuringsverslag van de elektriciteit aangegrepen om de inbreuken op te lossen. Dit proces is nog bezig en de school zal een herkeuring laten uitvoeren bij het beëindigen van de werken.

3.2.7 Veiligheid van toestellen[2]

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting:
Er is geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.
Er zijn geen veiligheids-, gebruikers- of onderhoudsinstructies voorzien.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting:
Er zijn onvoldoende toiletten voor de leerlingen en voor het personeel.
De toiletten zijn onvoldoende aangepast aan de kleuters.
Een aantal toiletten en wastafels zijn stuk.
De toiletten van de jongste kleuters sluiten niet aan aan de klas en de speelplaats.
In de klas van de jongste kleuters is geen wastafel (en geen stromend water).

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting:
De school kan de ongevallen en interventies registreren, inventariseren en analyseren.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Niet van toepassing.

[2] Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, …) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Er is een dynamische organisatie van het welzijnsbeleid;
- De school heeft een degelijk EHBO-beleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De interne preventieadviseur meer tijd geven om haar taak ten volle uit te voeren;
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid optimaliseren;
- Het aantal kinderen in de bibliotheek in de kelder beperken;
- Het risico op valgevaar bewaken;
- De gangen en klassen opfrissen;
- Veiligheids- en gebruikersinstructies aanbrengen;
- De ongevallen registreren en analyseren.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2015 de ernstige tekortkomingen uit het brandpreventieverslag onverwijld oplossen.
- Tegen september 2015 het alarmsysteem uitbreiden naar de achterbouw en de evacuatiewegen optimaliseren.
- Tegen september 2015 de inbreuken uit het keuringsverslag van de elektriciteit verder opvolgen en de installatie terug laten herkeuren.
- Tegen september 2015 de sanitaire installaties inrichten conform de regelgeving.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2015 de ernstige tekortkomingen uit het brandpreventieverslag onverwijld oplossen.
- Tegen september 2015 het alarmsysteem uitbreiden naar de achterbouw en de evacuatiewegen optimaliseren.
- Tegen september 2015 de inbreuken uit het keuringsverslag van de elektriciteit verder opvolgen en de installatie terug laten herkeuren.
- Tegen september 2015 de sanitaire installaties inrichten conform de regelgeving.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Marianne D'Heer

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Elie FRIED