Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Geraardsbergen

Hoofdstructuur	bao
Instellingsnummer	23556
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Sabine MICHIELS
Adres	Gasthuisstraat 100 - 9500 GERAARDSBERGEN
Telefoon	054-41.26.43
Fax	054-41.26.43
e-mail	hunnegem@skynet.be
Website/URL	www.hunnegem.be
Bestuur van de instelling	53711 - Kath. Basisschool Hunnegem te GERAARDSBERGEN
Adres	Gasthuisstraat 100 - 9500 GERAARDSBERGEN
Scholengemeenschap/Consortium	119974 - Kath. Basisond. Geraardsbergen-Deftinge te GERAARDSBERGEN
Adres	Gasthuisstraat 100 - 9500 GERAARDSBERGEN
CLB	114538 - Vrij CLB Ninove te NINOVE
Adres	Kluisweg 13 - 9400 NINOVE

Dagen van het doorlichtingsbezoek	08/10/2012, 09/10/2012, 11/10/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	11/10/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	19/10/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Johan Kets
Teamleden	Katrien De Roo

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING		3
1.	RELEVANTE KENMERKEN	4
2.	FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3.	ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1	Organisatie	4
3.2	Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
4.	STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1	Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2	Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3	Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5.	ADVIES	8
6.	REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 08/10/2012, 09/10/2012, 11/10/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.
Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.
Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Het schoolcomplex bestaat uit twee gebouwen met middenin, in het voormalig klooster, een thuiszorgdienst. Er zijn gesprekken aan de gang om alle klassen naar één gebouw over te brengen, maar er is nog veel onduidelijkheid over de toekomst.

Situationele factoren

- Ongeveer tien jaar geleden kwam er een nieuwbouw voor 4 klassen en het bureau van de directeur. (De school heeft dat gebouw in erfpacht voor 50 jaar). De andere gebouwen zijn verouderd en zorgen voor hoge energiekosten. De laatste jaren is er weinig geïnvesteerd in de gebouwen.
- Uit veiligheidsoverwegingen wordt het tuinpad gebruikt om van het ene naar het andere gebouw te gaan. De tuin (die geen eigendom van de school is) wordt niet meer onderhouden en is verwilderd. Het onkruid (ook brandnetels) groeit tot over het pad. Het pad is oneffen en er ontbreken stenen aan de doorgang bij de poort. Het geheel oogt slordig, ook omdat er voorwerpen liggen die er niet thuishoren.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Nog weinig concrete budgettering.

3.1.2 Comité[1]

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting: Tijdens de personeelsvergaderingen worden de evacuatieoefeningen voorbereid en geëvalueerd. Andere onderwerpen stonden nog niet op het agenda.

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

[1] Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep …) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Er is een vlotte samenwerking met de externe dienst Attentia.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Er zijn recentelijk inspanningen geleverd om te voldoen aan het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: De gymzaal is verouderd en uitgeleefd, de vloerbekleding is op bepaalde plaatsen gescheurd en losgekomen. Het behang hangt aan flarden. De toegangsdeur is kapot. De gymzaal is onvoldoende uitgerust om alle eindtermen te bereiken.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn onaanvaardbare risico's op valgevaar.

Toelichting: Voor de leerlingen van het 3de-4de-5de en 6de leerjaar is er geen overdekte speelplaats.
De bevloering in de gymzaal houdt valgevaar in.
De borstwering op het platform boven het sanitair blok is onvoldoende hoog.
Bij de toegang naar het tuinpad ontbreken er stenen.
In de gang naar de zorgklas zijn er losliggende tegels.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Er is een brandweerverslag van 25 november 2011
De niet structurele opmerkingen zijn opgelost. Opmerkingen die een groter budget vragen, zijn o.a. door de onzekere situatie nog niet aangepakt. (Branddeuren).

Er is geen automatische brandblusser in de stookplaats.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er is geen noodverlichting.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: Nog niet alle opmerkingen uit het keuringsverslag van de elektrische laagspanning zijn weggewerkt. De aarding van de stopcontacten is niet in orde.

3.2.7 Veiligheid van toestellen[2]

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: Er is geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

[2] Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, …) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De school beschikt over een ondertekende beleidsverklaring.
- Er is een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
- Sedert dit jaar is er een preventieadviseur niveau 1 aangesteld.
- De samenwerking met de externe dienst voor bescherming op het werk verloopt behoorlijk.
- De school beantwoordt sinds kort aan de aankoop- en indienststellingsreglementering.
- De toegang tot de instelling is voldoende veilig.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Verder gevolg geven aan de opmerkingen in het brandweerverslag (o.a. noodverlichting voorzien).
- Een procedure opstellen voor het buiten gebruik stellen van toestellen.
- Brandbare materialen verwijderen uit de stookplaats.
- De losliggende tegels vastleggen.
- Een overdekte speelplaats voorzien voor de leerlingen van het 3de-4de- 5de- en 6de leerjaar.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Financiële middelen voorzien voor de realisatie van het globaal preventieplan en het jaaractieplan.
- Een comité preventie en bescherming op het werk oprichten (of een ander overlegorgaan) dat de taken met betrekking tot het welzijnsbeleid behartigt.
- Gevolg geven aan de vaststellingen en klachten in verband met de bewoonbaarheid en de veiligheid van de gymzaal en voldoen aan de bewoonbaarheids- en veiligheidsvoorschriften.
- Alle opmerkingen in het keuringsverslag van elektrische laagspanning wegwerken.
- Een automatische brandblusser plaatsen in de stookplaats.
- De borstwering verhogen op het platform boven het sanitair blok.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig beperkt in de tijd** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Financiële middelen voorzien voor de realisatie van het globaal preventieplan en het jaaractieplan.
- Een comité preventie en bescherming op het werk oprichten (of een ander overlegorgaan) dat de taken met betrekking tot het welzijnsbeleid behartigt.
- Gevolg geven aan de vaststellingen en klachten in verband met de bewoonbaarheid en de veiligheid van de gymzaal en voldoen aan de bewoonbaarheids- en veiligheidsvoorschriften.
- Alle opmerkingen in het keuringsverslag van elektrische laagspanning wegwerken.
- Een automatische brandblusser plaatsen in de stookplaats.
- De borstwering verhogen op het platform boven het sanitair blok.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 oktober 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Johan Kets

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Sabine MICHIELS