Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van K.A. van het G.O. te Sint-Niklaas

Hoofdstructuur	SO en DBSO
Instellingsnummer	43729
Instelling	K.A. van het G.O. Sint-Niklaas
Directeur	Nora DE CALUWE
Adres	Parklaan 89 - 9100 SINT-NIKLAAS
Telefoon	03-780.79.00
Fax	03-780.79.06
e-mail	info@atheneumsintniklaas.be
Website/URL	http://www.atheneumsintniklaas.be
Bestuur van de instelling	113969 - Scholengroep 17 Waasland te TEMSE
Adres	Theo De Deckerlaan 2 - 9140 TEMSE
Scholengemeenschap	111435 - SG Waasland 17 te SINT-NIKLAAS
Adres	Parklaan 89 - 9100 SINT-NIKLAAS
CLB	114413 - CLB vh GO Waasland te SINT-NIKLAAS
Adres	Dr. Verdurmenstraat 2 - 9100 SINT-NIKLAAS

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING 3
1. RELEVANTE KENMERKEN 4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE 4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID 4
3.1 Organisatie 4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving 5
3.3 Gezondheid en hygiëne 6
3.4 Milieu 7
4. STERKTES EN ZWAKTES 8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is 8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren door ze op te nemen in het jaaractieplan 8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren 8
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE 9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG 9

INLEIDING

Op 19/10/2010 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.
Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.
Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school (instellingsnummer 43729, doorgelicht in DL3) beschikt over twee vestigingsplaatsen voor het SO en één vestigingsplaats voor het DBSO. VP1: Campus Parklaan (SO, ASO-TSO-BSO); VP2: Campus Tereken (SO, Freinet en KSO); VP3: Campus Noordlaan (DBSO).
- VP1 en VP3 worden deels gebruikt door een instelling voor volwassenenonderwijs (instellingsnummer 48421, doorgelicht in DL 3).
- VP1 en VP3 bieden ook ruimte aan een basisschool (respectievelijke instellingsnummers 984 en 976, nog niet doorgelicht in DL3).
- In de lasatelier (opleiding 'Lasser' DBSO,VP3) waren geen leerlingen werkzaam, zodat het welzijn en de veiligheid tijdens 'de activiteiten' niet konden worden nagegaan (bv.: dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, voldoende verwarmd lokaal, maatregelen tijdens slijpen ...). Eveneens was er voor de opleiding 'Zaal- en keukenmedewerker' (DBSO, VP3) geen activiteit in de keuken tijdens de controle.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de jaaractieplannen zijn te weinig geconcretiseerd.

3.1.2 Comité[1]

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

---

[1] Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep, …) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Algemeen: heel wat lokalen dienen dringend te worden gerenoveerd of opgefrist. Op tal van plaatsen is er nog energieverslindende enkele beglazing in de raamwerken.

VP2: de akoestiek in een aantal klaslokalen laat te wensen over; de tafels in de studierichting publiciteit zijn onstabiel en ergonomisch niet aangepast.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen voldoet de veiligheid op het domein van de instelling niet, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

VP1: valgevaar op de speelplaats;
VP2: valgevaar voetpad naar huisnummer 46;

VP3: te lage optrede van de trappen.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de brandpreventieverslagen van VP1 en VP2 vermelden opmerkingen waar nog geen gevolg werd aan gegeven, maar die opgenomen zijn in de preventieplannen.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: in meerdere gebouwen is nog onvoldoende noodverlichting aanwezig.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s)

De elektrische installaties voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: er is onvoldoende aandacht voor losse bekabelingen in leslokalen en werkplaatsen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen[2]

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting:

De keuring van de turntoestellen gebeurt niet regelmatig.

In VP1 en VP3 ontbreken een aantal veiligheidsinstructiekaarten bij bepaalde machines/toestellen.

De inrichting van het lasatelier dient te voldoen aan de opmerkingen in het doorlichtingsverslag (DL3: 4 tot 7 januari 2010).

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

Algemeen: de toiletten geven geen verzorgde indruk.

VP2: geurhinder in de toiletten; de minimale voorzieningen om de handen te wassen zijn niet overal aanwezig.

VP3: er zijn functioneel onvoldoende toiletten en er is geurhinder.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: in VP2 en VP3 zijn er geen EHBO-lokalen met voldoende uitrusting.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: alhoewel de instelling over een attest van het FAVV beschikt heeft een recente controle nog niet plaats gehad.

---

[2] Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, …) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: een aantal producten in het chemielokaal zijn nog niet voorzien van R- en S-zinnen.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De werking van de interne dienst.
- Het vademecum.
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Het rookbeleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren door ze op te nemen in het jaaractieplan

- De jaaractieplannen meer concretiseren.
- Het valgevaar wegwerken.
- In VP2 en VP3 volwaardige EHBO-lokalen installeren.
- De gebouwen verder renoveren en opfrissen.
- Voldoende sanitaire installaties met toebehoren voorzien.
- Een aantal producten in het lab chemie van R- en S- zinnen voorzien.
- Instructiekaarten aanvullen.
- Turntoestellen keuren.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Gevolg geven aan de nog resterende opmerkingen uit de brandpreventieverslagen.
- Gevolg geven aan de nog resterende opmerkingen m.b.t. het lasatelier in VP3 (opleiding ‘Lasser’ DBSO) uit het DL3-verslag.
- De nog ontbrekende veiligheidsverlichting installeren.

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en financiering gunstig.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Eric Suys

Datum: 19/10/2010

Voor kennisname
De directeur

Nora De Caluwe