Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Paridaensinstituut SO te Leuven

Hoofdstructuur	SO
Pedagogische eenheid	126888-126896
Instellingsnummer	126888
Instelling	Paridaensinstituut SO
Directeur	Annick VAN PETEGEM
Adres	Janseniusstraat 2 - 3000 LEUVEN
Telefoon	016-20.26.55
Fax	016-23.91.27
e-mail	secundair@paridaens.be
Website/URL	http://www.paridaens.be
Bestuur van de instelling	117507 - VZW Leuvense Katholieke Scholen Dijle te LEUVEN
Adres	Janseniusstraat 2 - 3000 LEUVEN
Scholengemeenschap/Consortium	112409 - SGKSO Leuven te LEUVEN
Adres	Janseniusstraat 2 - 3000 LEUVEN
CLB	114991 - Vrij CLB Leuven te LEUVEN
Adres	Karel van Lotharingenstraat 5 - 3000 LEUVEN

Datum van het onderzoek: 14/10/2011

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING		3
1.	RELEVANTE KENMERKEN	4
2.	FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3.	ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1	Organisatie	4
3.2	Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
4.	STERKTES EN ZWAKTES	6
4.1	Relevante aspecten waarin de instelling goed is	6
4.2	Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	6
4.3	Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	6
5.	ADVIES	7
6.	REGELING VOOR HET VERVOLG	7

INLEIDING

Op 14/10/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.
Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.
Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school heeft een Masterplan om naar de toekomst toe haar infrastructuur te verbeteren en heeft voor een deel ervan hiervoor eigen financiële middelen gereserveerd.
- De school organiseert haar onderwijs in een gebouw dat deels geklasseerd is.

Situationele factoren

- geen

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 Comité[1]

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

[1] Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep …) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Toelichting: Leslokaal Muzikale Opvoeding in de kelderverdieping heeft natuurlijke verlichting en verluchting via opengaande vensters, maar de plafondhoogte ligt niet minimaal 1 m boven het speelplaatsniveau.

De gang op het tweede verdiep is op sommige plaatsen slechts 0,9 m breed en toch is er druk leerlingenverkeer tijdens de leswissels.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Toelichting: De hoogte van de ballustrades is slechts 0,9 m. Vermits een val van meer dan 10 meter door het trapgat mogelijk wordt geacht, dient de ballustrade minstens 1,2 meter hoog te zijn.
In het 'wit' gebouw is de bevloering niet slipvrij (uitglijden leerlingen).
In de gangen zijn er een aantal oneffenheden, zowel in de vloer als aan het plafond, die niet zijn aangeduid.
De niet afgeschermde kapstokken in de gangen vormen een gevaar voor kwetsuren bij de leerlingen.

Losliggend tapijt in de gang op het bovenste verdiep vormt een gevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Ondanks het van 2008 daterend brandpreventieverslag zonder de conclusie 'ongunstig', blijkt er geen noodverlichting te zijn in het 'oud' gebouw.
Branddeuren moeten in principe altijd dicht zijn.

Volgens de verkregen informatie van de preventieadviseur is er voldaan aan de fundamentele opmerkingen in het brandweerverslag.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Er is een voldoende uitgewerkt evacuatiescenario.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Aan een aantal opmerkingen in het keuringsverslag laagspanning is nog niet helemaal gevolg gegeven.

3.2.7 Veiligheid van toestellen[2]

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

[2] Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, …) wat

Toelichting: In het vaklokaal TO zijn er instructies aanwezig voor het gebruik van toestellen en de nodige beschermingsmiddelen zijn aanwezig.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De algemene organisatie van het welzijnsbeleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De noodverlichting in het 'oude' gebouw.
- Het sluiten van de branddeuren.
- Bij de leswisselingen de circulatie van de leerlingen aanpassen rekening houdend met de breedte van de gangen.
- De aanduiding van niveauverschillen in de gangen zowel op de vloer als aan het plafond.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2014. Lokalen in kelderverdieping moeten een plafondhoogte hebben die minimaal 1m boven het speelplaatsniveau is.
- Tegen september 2012. De hoogte van de ballustrades moet minstens 1,2 m zijn.
- Tegen september 2014. Het valgevaar in de gangen wegwerken (losliggende vloerbedekking, gladde betegeling).
- Tegen september 2014. De kapstokken in de gangen beveiligen.

mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2014. Lokalen in kelderverdieping moeten een plafondhoogte hebben die minimaal 1m boven het speelplaatsniveau is.
- Tegen september 2012. De hoogte van de ballustrades moet minstens 1,2 m zijn.
- Tegen september 2014. Het valgevaar in de gangen wegwerken (losliggende vloerbedekking, gladde betegeling).
- Tegen september 2014. De kapstokken in de gangen beveiligen.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf **1 oktober 2014** kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

William Vroonen

Datum: 14/10/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Annick VAN PETEGEM