Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van H.Pius X-instituut - Bovenbouw te ANTWERPEN 2

Hoofdstructuur	voltijds secundair onderwijs
Instellingsnummer	53331
Instelling	H.Pius X-instituut - Bovenbouw
Directeur	Ria SMET
Adres	VIIde-Olympiadelaan 25 - 2020 ANTWERPEN 2
Telefoon	03-820.66.00
Fax	03-820.66.08
E-mail	info@piustien.net
Website	http://www.piustien.net
Bestuur van de instelling	VZW KOR Antwerpen-Kiel
Adres	Noorderlaan 108 - 2030 ANTWERPEN 3
Scholengemeenschap	SGKSO Oscar Romero
Adres	Oudestraat 34_A - 2660 HOBOKEN
CLB	Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Adres	Hallershofstraat 7 - 2100 DEURNE
Dagen van het opvolgingsbezoek	28-11-2014
Einddatum van het opvolgingsbezoek	28-11-2014
Datum bespreking verslag met de instelling	28-11-2014
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Vera TIMMERS
Teamleden	Roger VAN DEN BORRE

INHOUDSTAFEL

INLEIDING....3
1 HISTORIEK....4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?....4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG....5

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geremedieerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.
De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.
Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.
Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?
www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 28-11-2011 tot 02-12-2011 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies. Vanaf 01-11-2014 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

Wat de bewoonbaarheid betreft, werd bij de doorlichting vastgesteld dat gebouwen, lokalen en/of hun inrichting onaanvaardbare tekorten met betrekking tot de bewoonbaarheid en/of de veiligheid vertoonden en/of dat er onvoldoende gevolg aan klachten werd gegeven.
Bij de opvolgingsdoorlichting wordt vastgesteld dat de tekorten weggewerkt zijn.
- De keuken en de belendende leerlingen- of leskeuken werden gerenoveerd en conform de regelgeving ingericht.
- Lokaal 505 (lokaal 'drama' op de kelderverdieping) werd al in december 2011, onmiddellijk na de doorlichting, als leslokaal buiten gebruik gesteld. Er wordt nu voorzien in een aanvaardbaar alternatief.

Wat de brandveiligheid betreft, werd bij de doorlichting vastgesteld dat nog geen gevolg werd gegeven aan enkele opmerkingen in het brandveiligheidsverslag. Het brandveiligheidsverslag van juli 2007 bevatte geen conclusie in gunstige of ongunstige zin.
De school beschikt over een nieuw brandveiligheidsverslag d.d. 16/10/2012, dat aanleiding gaf tot een aantal adviezen. De adviezen werden opgenomen in het globaal preventieplan en er wordt gevolg aan gegeven.

Wat de evacuatie betreft, werden bij de doorlichting nog enkele tekorten en onvolkomenheden vastgesteld: ontbrekende risicoanalyse van de evacuatieroute op de tweede en derde verdieping van het torengebouw via het raam, ontbrekende of foute pictogrammen, ontbrekende risicoanalyse van de evacuatieroute in lokaal A160 (gebouw van de basisschool De Toverbol - vestigingsplaats Abdijstraat via het raam). Niet alle evacuatiewegen waren onderzocht (o.a. het ICT-lokaal naast het archief en boven de 'eetzaal leraren', het lokaal 'drama', de feestzaal).
De school heeft maatregelen genomen om de tekorten en onvolkomenheden weg te werken. Wanneer het gaat om een tijdelijke maatregel, zoals de evacuatieladder voor de evacuatieweg boven de 'eetzaal leraren', dan wordt het personeel daarvan op de hoogte gebracht en wordt een definitieve maatregel met een deadline in het vooruitzicht gesteld.
De school beschikt over een stappenplan voor investeringsprojecten in de periode 2015-2020, waarin zowel voor de middenschool (op de eerste verdieping in het gebouw van de basisschool en in het hoofdgebouw) als voor de bovenbouw (in het hoofdgebouw) onder meer compartimenteringswerken worden gepland.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

GUNSTIG

- voor **de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'**.

Namens het inspectieteam	**Voor kennisname namens het bestuur**
Vera TIMMERS de inspecteur-verslaggever	**Ria SMET** de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	