



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Wetteren

Hoofdstructuur BaO

Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	22194
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Kathleen DE WINNE
Adres	Florimond Leirensstraat 31 - 9230 WETTEREN
Telefoon	09-366.15.54
Fax	09-365.66.69
e-mail	gertrudisbasisschool@skynet.be
Website/URL	www.kow-basis.be
Bestuur van de instelling	104646 - VZW Katholiek Onderwijs Wetteren te WETTEREN
Adres	Wegvoeringstraat 21 - 9230 WETTEREN
Scholengemeenschap/Consortium	121161 - KOW en St.- Lodewijk Wetteren te WETTEREN
Adres	Wegvoeringstraat 59 - 9230 WETTEREN
CLB	115031 - Vrij CLB Wetteren te WETTEREN
Adres	Hoenderstraat 53 - 9230 WETTEREN

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN.....	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is.....	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren door ze op te nemen in het jaaractieplan	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 15/03/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/overlegorgaan is opgericht, voert de wettelijk voorziene opdrachten uit en heeft een actieve inbreng in het beleid van de instelling.

Toelichting: de organisatie en de werking van het comité zijn een voorbeeld van goede praktijk.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert zeer goed en heeft een actieve inbreng in het beleid.

Toelichting: er is een gemeenschappelijke dienst preventie voor diverse inrichtende machten, goedgekeurd door FOD WASO en opgenomen in een KB. De school beschikt over twee preventieadviseurs (niveau 1 en 2).

Uit diverse verslagen blijkt een nauwe betrokkenheid met het beleid. Tijdens de rondgang werd echter vastgesteld dat het personeel de instructies niet steeds opvolgt.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: voor de meest risicovolle machines wordt een aankoopprocedure gevolgd, maar ze gebeurt niet voor alle arbeids- en leermiddelen. Er zijn ook bijzonder weinig indienststellingsverslagen waardoor risico's ontstaan. Zo werd vastgesteld dat een onveilige poppenkast gebruikt wordt (elektrocutiegevaar), rekken niet verankerd zijn. Van de zelfgeconstrueerde tussenverdieping werd geen risicoanalyse gemaakt. Er zijn voor kinderen niet geschikte producten binnen handbereik. De opstelling van de pc's in de computerklas voldoet niet aan de ergonomische norm (tegenlicht). Er staat in het directiesecretariaat een kopieerapparaat opgesteld, niet conform het advies van de arbeidsgeneesheer. In de turnzaal worden twee autobanden (zonder risicoanalyse) gebruikt als leermiddel.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: de turnzaal (Schoolstraat 12) gelegen in de kelder kan niet verlucht worden, ramen kunnen niet open. De voorziening van kleedkamers voor jongens en meisjes voldoet niet aan de huidige comfortnorm (onvoldoende privacy, te klein, niet net). In de tweede turnzaal is zelfs geen kleedruimte voorzien.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen dienen nog maatregelen genomen om de veiligheid in gebouwen en op het domein van de instelling te optimaliseren.

Toelichting: op een aantal plaatsen zijn hoger gelegen oppervakken onvoldoende afgeschermd (trapkokers en plat dak aan het kloostergebouw). De centrale trap in de lagere school (breder dan 1,2 meter) is niet voorzien van een tweede trapleuning. De opstapjes kleiner dan 5 cm zijn niet overal gemarkeerd.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: aan de minimum voorwaarden, vermeld in het brandweerverslag van 14/10/2009, om te voldoen aan een zekere brandbeveiliging is nog niet volledig voldaan. Voor de noodtrap is het dossier lopende. Nog niet in orde zijn de noodzakelijke compartimenteringen en de te voorziene muurhaspels.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: het verslag van de laatste evacuatieoefening vermeldt nog een aantal tekorten onder meer het vrijhouden van evacuatiewegen. De evacuatietid is niet in de verslagen opgenomen. De registratie van de geëvacueerde leerlingen gebeurt niet volgens een procedure. De nooduitgang voor de leerlingen van het eerste leerjaar, via het klooster, was tijdens de rondgang niet vrij van obstakels. In de traphal ontbreekt de noodverlichting. Hetzelfde werd vastgesteld voor de evacuatieweg doorheen de klassen. Op de lift staan geen instructies met betrekking tot evacuatie.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: het keuringsverslag dateert van 23/11/2009 en vermeldt een aantal inbreuken. Om gevolg te geven aan de opmerkingen heeft de school een contract afgesloten met een firma, deze werken zijn lopende. Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat in de kleedkamer van de meisjes (Schoolstraat 12) acuut elektrocutiegevaar is (schakelkast is niet op slot en de stroomrails en aardingsklem zijn niet afgeschermd).

In de keuken staat de flexibele sproei-installatie in de onmiddellijke omgeving van een onvoldoende afgeschermd elektrische sturing. Op diverse plaatsen zijn de verlichtingselementen onvoldoende afgeschermd (overdekte speelplaats, een aantal klaslokalen en de turnzaal). In de school zijn in diverse lokalen onvoldoende stopcontacten beschikbaar zodat het gebruik van losliggende verlengsnoeren frequent voorkomt.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: de school doet beroep op de deskundigheid van de werkgroep van preventieadviseurs Oost-Vlaanderen (katholiek onderwijs).

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: de sanitaire installaties voldoen. De pictogrammen met aanduiding van toiletten bestemd voor mannelijke of vrouwelijke personeel ontbreekt.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: er zijn geen hulpverleners met de nodige attesten. Volgens de directeur is een opleiding gepland.

De ongevallen worden niet geïnventariseerd, noch geanalyseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden.

Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat bij een aantal verzorgingsproducten de houdbaarheidsdatum overschreden was.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: de maaltijden worden geleverd door een extern cateringbedrijf. De school beschikt over de noodzakelijke toelating.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: het huidige aankoop- en indienststellingsbeleid biedt onvoldoende garantie om het gebruik en de stroom van de gevaarlijke producten te vermijden en te beheersen.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De werking van de interne dienst en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De infrastructuur voor lichamelijke opvoeding.
- De brandveiligheid.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2014. Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2011. De veiligheid van de elektrische installaties.
- Tegen september 2014. De organisatie voor het verstrekken van eerste hulp bij ongevallen.

ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd.

Voor de volgende structuuronderdelen:

- de hele school

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2014 het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2011 de veiligheid van de elektrische installaties.
- Tegen september 2014 de organisatie voor het verstrekken van eerste hulp bij ongevallen.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Agnes Geerts

Datum: 15/03/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Kathleen De Winne