



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs - De Linde te Borgloon

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	118463
Instelling	Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs - De Linde
Directeur	Rudi WOUTERS
Adres	Stationsstraat 32 - 3840 BORGLOON
Telefoon	012-74.13.95
Fax	012-74.64.94
e-mail	bs.borgloon@g-o.be
Website/URL	www.bsdelinde.be
Bestuur van de instelling	113928 - SG 13 Lanaken-Tongereren-Sint- Truiden te TONGEREN
Adres	Oude Kerkhofweg 1 - 3700 TONGEREN
Scholengemeenschap/Consortium	118877 - BaO/BuBaO te GINGELOM
Adres	Nielstraat 1_A - 3890 GINGELOM
CLB	114371 - CLB vh GO Zuid - Limburg te TONGEREN
Adres	Sacramentstraat 70 - 3700 TONGEREN

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	5
3.4 Milieu	6
STERKTES EN ZWAKTES	7
3.5 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
3.6 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
3.7 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
4. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
5. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 30/05/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert zeer goed en heeft een actieve inbreng in het beleid.

Toelichting: De preventieadviseurs ondersteunen de schoolwerking bij de realisatie van een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De procedure voor de aankoop en indienststelling is voorhanden maar werd tot op heden nog niet toegepast.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

De vigerende reglementering met betrekking tot de veiligheid van het domein van de instelling wordt nageleefd.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: De school werkte voor vestigingsplaats 1 te Borgloon een stappenplan uit om de opmerkingen uit het brandpreventieverslag weg te werken.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: De school beschikt over een offerte om de bemerkingen uit het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie voor vestigingsplaats 1 te Borgloon weg te werken. Deze werken worden volgens de directeur dit schooljaar nog uitgevoerd.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: Er zijn geen veiligheids-, gebruikers- en onderhoudsinstructies aanwezig bij alle toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: In vestigingsplaats 2 te Rijkel zijn er geen gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen.

Niet alle sanitaire installaties zijn gescheiden met tussenschotten.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: In de school zijn er geen hulpverleners aanwezig die beschikken over de nodige attesten.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

STERKTES EN ZWAKTES

3.5 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De preventieadviseurs ondersteunen de schoolwerking bij de realisatie van een dynamisch welzijnsbeleid.

3.6 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het stappenplan, om de opmerkingen uit het brandpreventieverslag van vestigingsplaats 1 te Borgloon weg te werken, uitvoeren.
- De aanwezige procedure voor de aankoop en indienststelling toepassen.
- De werken aan de elektrische installatie in vestigingsplaats 1 te Borgloon uitvoeren.
- De nodige instructies voor het gebruik van toestellen voorzien.
- De nodige tussenschotten bij de sanitaire installaties voorzien.

3.7 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2014. In vestigingsplaats 2 te Rijkel gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen voorzien.
- Tegen september 2014. De hulpverleners dienen over de nodige attesten te beschikken.

4. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en financiering gunstig beperkt in de tijd.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2014. In vestigingsplaats 2 te Rijkel gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen voorzien.
- Tegen september 2014. De hulpverleners dienen over de nodige attesten te beschikken.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Ann Vananroye

Datum: 30/05/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Rudi WOUTERS