



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Antwerpen

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	61754
Instelling	Gemeentelijke Basisschool
Directeur	Liliane ROMBOUTS
Adres	Quebecstraat 3 - 2030 ANTWERPEN 3
Telefoon	03-292.97.97
Fax	03-292.97.98
e-mail	liliane.rombouts@so.antwerpen.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	128728 - AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Grote Markt 1 - 2000 ANTWERPEN 1
Scholengemeenschap/Consortium	119735 - SG Stedelijk basisonderwijs Antwerpen - te ANTWERPEN 1
Adres	Lamorinièrestraat 227 2018 ANTWERPEN
CLB	114215 - Stedelijk CLB Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Gasthuisstraat 24 - 2000 ANTWERPEN 1
Dagen van het doorlichtingsbezoek	10/05/2012, 11/05/2012, 14/05/2012 en 15/05/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	15/05/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	30/05/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Veronique Biltereyst
Teamleden	Erik Verhoeven

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 10/05/2012, 11/05/2012, 14/05/2012 en 15/05/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Nihil

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

De school voorziet geen financiële middelen voor de realisatie van het globaal preventieplan en het jaaractieplan.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting:

Het overleg gebeurt in het SOC (Speciaal Overleg Comité) waarin de werkgever vertegenwoordigd is door de coördinerende directeur en door de directeur van een andere school. De vertegenwoordiging van het personeel is onduidelijk. De verslagen zijn voor alle personeelsleden beschikbaar en toegankelijk op het Sharepoint.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

In een aantal klassen in de lagere afdeling verstoren overbodige materialen een ordelijke en nette klasinrichting.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn onaanvaardbare risico's op valgevaar.

Toelichting:

Op de speelplaats vormen de losliggende tegels valgevaar. Daarnaast veroorzaakt de gebrekkige nivellering van de speelplaats bij regenweer talrijke grote plassen.

Niet alle glazen deuren zijn voorzien van veiligheidsglas waardoor deze een gevaar kunnen vormen voor (spelende) kinderen.

Bij een aantal metalen deuren ontbreekt de scharnierbeveiliging waardoor deze een gevaar kunnen vormen voor de kinderen.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting:

Zowel voor de vestigingsplaats in de Quebecstraat als voor de vestigingsplaats in de Dr. Decrolystraat werd nog geen gevolg gegeven aan de opmerkingen in de brandpreventieverslagen van januari 2012 en april 2012.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting:

Zowel voor de vestigingsplaats in de Quebecstraat als voor de vestigingsplaats in de Dr. Decrolystraat werd nog geen gevolg gegeven aan de opmerkingen in het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

Toelichting:

3.3.2 *EHBO*

Toelichting:

3.3.3 *Rookverbod*

Toelichting:

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

Toelichting:

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

Toelichting:

3.4.2 *Zwembaden*

Toelichting:

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De verkeersveiligheid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het schoolbestuur kan de organisatie van het SOC afstemmen op de eisen die aan een CPBW worden gesteld, voornamelijk wat betreft het werkgevers/werknemersoverleg.
- De school kan scharnierbeveiliging voorzien aan de metalen deuren zodat ze geen gevaar kunnen vormen voor de kinderen.
- De school kan de glazen deuren voorzien van veiligheidsglas zodat ze geen gevaar kunnen vormen voor (spelende) kinderen.
- De school kan financiële middelen voorzien voor de realisatie van het globaal preventieplan en het jaaractieplan.
- Overbodige materialen die in de lagere afdeling een ordelijke en nette klasinrichting verstoren, kunnen worden verwijderd.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2015. Zowel voor de vestigingsplaats in de Quebecstraat als voor de vestigingsplaats in de Dr. Decrolystraat moet de school gevolg gegeven aan de opmerkingen in de keuringsverslagen van de elektrische laagspanningsinstallaties.
- Tegen september 2015. Zowel voor de vestigingsplaats in de Quebecstraat als voor de vestigingsplaats in de Dr. Decrolystraat moet de school gevolg geven aan de opmerkingen in de brandpreventieverslagen (januari 2012 en april 2012).
- Tegen september 2015. De school moet de speelplaats nivelleren zodat losliggende tegels geen valgevaar meer kunnen veroorzaken en de vorming van plassen wordt voorkomen.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2015. Zowel voor de vestigingsplaats in de Quebecstraat als voor de vestigingsplaats in de Dr. Decrolystraat moet de school gevolg gegeven aan de opmerkingen in de keuringsverslagen van de elektrische laagspanningsinstallaties.
- Tegen september 2015. Zowel voor de vestigingsplaats in de Quebecstraat als voor de vestigingsplaats in de Dr. Decrolystraat moet de school gevolg geven aan de opmerkingen in de brandpreventieverslagen (januari 2012 en april 2012).
- Tegen september 2015. De school moet de speelplaats nivelleren zodat losliggende tegels geen valgevaar meer kunnen veroorzaken en de vorming van plassen wordt voorkomen.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Veronique Biltereyst

Datum: 10/05/2012, 11/05/2012, 14/05/2012 en 15/05/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Liliane ROMBOUTS