



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van **K.T.A. Vesaliusinstituut te Oostende**

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	42622
Instelling	K.T.A. Vesaliusinstituut Oostende
Directeur	Guy Ghysels
Adres	Leffingestraat 1 - 8400 OOSTENDE
Telefoon	059-70.68.70
Fax	059-70.99.72
e-mail	vesaliusinstituut@g-o.be
Website/URL	http://www.vesaliusinstituut.be
Bestuur van de instelling	114058 - Scholengroep 27 Oostende te OOSTENDE
Adres	Leon Spilliaertstraat 29 - 8400 OOSTENDE
Scholengemeenschap/Consortium	112219 - SG Oostende te OOSTENDE
Adres	Leffingestraat 1 - 8400 OOSTENDE
CLB	114496 - CLB vh GO Oostende te OOSTENDE
Adres	Hennepstraat 53 - 8400 OOSTENDE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 10/05/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Dit verslag slaat enkel op het SO. De opleiding HBO 5, die ook op andere vestigingsplaatsen wordt aangeboden, maakt geen voorwerp uit van deze controle.
- Het gebouw is eigendom van de Hogeschool West-Vlaanderen.
- Er is een bouwdoossier lopende voor een nieuwbouw (extra ruimte) in de onmiddellijke omgeving.
- De school en het internaat maken van gemeenschappelijke infrastructuur en uitrusting gebruik.
- De turnzaal wordt gedeeld met twee andere scholen van dezelfde scholengroep.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De financiële middelen zijn niet structureel voorzien om het jaaractieplan te realiseren. Belangrijke tekorten worden aldus moeizaam of niet weggewerkt. Voor wat in eigenbeheer is er een onderhoudsprogramma.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting: Het overleg gebeurt binnen het BOC. Er is echter geen gemandateerde vertegenwoordiger van de scholengroep aangeduid en de frequentie van de vergaderingen voldoet niet. Het huishoudelijk reglement kan de school niet voorleggen. De prestaties van de preventieadviseur werden niet formeel, via overleg, geadviseerd.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De school kan niet aantonen dat het jaarlijkse onderzoek van de werkplaatsen werd uitgevoerd. De lokale contactpersoon van de school beschikt niet over een basisopleiding niveau drie, is niet formeel aangesteld en beschikt over te weinig tijd om alle taken naar behoren uit te voeren. Analyses van incidenten konden niet worden voorgelegd. De interne dienst van het internaat en de school werkt voor een deel overlappend.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk stelt zich ter beschikking van of wordt betrokken bij projecten die tot doel hebben de competenties op het gebied van risicobeheersing te verhogen bij personeel en leerlingen.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De aankoop- en indienststellingsprocedure wordt slechts ten dele gevolgd. Zo worden recent geïnstalleerde toestellen gebruikt zonder onmiddellijk gevolg te geven aan de opmerkingen uit de indienststellingsverslagen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De computerzaal voor het onderwijzend personeel is niet voorzien van natuurlijke verlichting en verluchting is enkel mogelijk via de deur naar de gang. In een aantal zuid georiënteerde lokalen voldoet de zonnewering niet. In een aantal lokalen is er onvoldoende aandacht door het personeel voor permanente verluchting. De school heeft nog geen risicoanalyse gemaakt van de verlichting in alle lokalen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is zeer grote wanorde waardoor gevaar voor vallen ontstaat en/of hoger gelegen vlakken zijn onvoldoende afgeschermd door leuningen en/of de speelplaats is te klein/onveilig.

Toelichting: Aan de ingang "3-zuilen" zijn de putten van gerooide bomen niet gedicht. De toegang voor rolstoelen is vrij steil en het naastliggend plateau is niet afgeschermd. De zijleuning aan de binnentrappen is onvoldoende hoog en ter hoogte van de bordessen is er een reëel risico op valgevaar daar de trappenkoker onvoldoende is afgeschermd.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: De school heeft in samenwerking met de lokale overheden een aantal maatregelen genomen om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te optimaliseren.

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: Aan een aantal fundamentele opmerkingen uit het laatste brandpreventieverslag (23/03/2007) werd nog geen gevolg gegeven. Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat in het auditorium niet alle uitgangen voor onmiddellijk gebruik vrij waren. De tweede uitgang van het labo (lokaal 112) was niet functioneel. Noodverlichting noch evacuatieplannen zijn voorzien in de

toegangswegen tot het infopunt van de leerlingen en evenmin in de kelderlokalen. In een aantal labo's ontbreekt de tweede uitgang. De laatste verplichte jaarlijkse controle van de brandhaspels dateert van 2008.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Belangrijke tekorten zijn het niet vrijhouden van evacuatiewegen en het volgen van een sluitende procedure voor de registratie. Niet alle punten uit de vorige verslagen werden accuraat opgevolgd.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: Aan fundamentele opmerkingen in, het keuringsverslag van 5 juli 2010 werd momenteel nog geen gevolg gegeven. Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat in een verdeelkast (lokaal 31), die niet op slot was, de geleiders genaakbaar zijn. Op een aantal plaatsen zijn de afschermplaatjes van de stopcontacten in opbouw afgebroken. In de meisjestoiletten (benedenverdieping) was de beschermingskap van de lamp verwijderd, waardoor de contactpunten genaakbaar zijn.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: Er is geen procedure gekend voor het buiten gebruik stellen van toestellen. Op diverse plaatsen is er voldoende aandacht voor het veilig omgaan met toestellen, echter nog niet overal. Zo is in lokaal A (orthopedische technieken) geen veiligheidsinstructiekaart bij de kolomboormachine en deze is ook niet verankerd. De pneumatische slang naar het lamineereiland ligt los op de grond. Materialen, gereedschappen en toestellen van de leerlingen worden niet volgens de voorschriften geborgen. In lokaal C ontbreken de instructies bij de droogkast en de wasmachine. In de didactische keuken 4 zijn de elektrische fornuizen onveilig opgesteld en de gepaste instructies ontbreken.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: Het aantal toiletten voldoet niet en niet alle toiletten en urinoirs zijn functioneel. De WC-potten zijn op diverse plaatsen onrein door kalkaanslag. De meisjestoiletten op de tweede verdieping lagen vol gebruikt WC-papier.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: De school beschikt over de nodige hulpverleners en de minimale voorzieningen. De controle van het EHBO-materiaal is momenteel echter niet verzekerd en de statistieken over de ongevallen worden niet bijgehouden en dus ook niet geanalyseerd.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: De school hanteert een algemeen rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

Niet van toepassing.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het schoolbestuur neemt onvoldoende maatregelen om de stroom van producten met gevaarlijke eigenschappen te registreren en te beheersen. In een beperkt aantal gevallen werden producten aangetroffen in een recipiënt dat niet voorzien was van een genormeerd etiket of die niet reglementair waren opgeslagen. De kasten met producten met gevaarlijke eigenschappen waren of kunnen niet zoals voorgeschreven op slot. De kast voor het reglementair scheiden van zuren en basen is voorzien, doch de verluchttingsvoorziening is niet aangesloten. In het preparatielokaal 102 worden geneesmiddelen, voedingsmiddelen voor testen en chemicaliën niet gescheiden in één koelkast bewaard. In een aantal labo's ontbreken de collectieve interventiemiddelen of zijn niet onmiddellijk bruikbaar opgesteld.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De inbreng van de externe dienst voor bescherming en preventie op het werk.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De organisatie van een dynamisch risicobeheersingssysteem.
- De bijsturingen naar aanleiding van de evacuatieoefeningen.
- De werking van een formeel overlegorgaan.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2011: Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2012: Op een aantal plaatsen het risico op valgevaar voorkomen.
- Tegen september 2012: De brandveiligheid.
- Tegen september 2011: De veiligheid van de elektrische installaties.
- Tegen september 2014: De sanitaire voorzieningen.

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en financiering gunstig beperkt in de tijd.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2011: Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2012: Op een aantal plaatsen het risico op valgevaar voorkomen.
- Tegen september 2012: De brandveiligheid.
- Tegen september 2011: De veiligheid van de elektrische installaties.
- Tegen september 2014: De sanitaire voorzieningen.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Rik Tanghe

Datum: 10/05/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Guy Ghysels