



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het Don Bosco Instituut eerste graad te Halle

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	122879
Instelling	Don Bosco Instituut eerste graad
Directeur	Wim VERDEYEN
Adres	Lenniksesteenweg 2 - 1500 HALLE
Telefoon	02-356.29.49
Fax	02-363.09.81
e-mail	info@donboscohalle.be
Website/URL	http://www.donboscohalle.be
Bestuur van de instelling	962217 - VZW Don Bosco Onderwijscentrum te OUD-HEVERLEE
Adres	Don Boscolaen 15 - 3050 OUD-HEVERLEE
Scholengemeenschap/Consortium	111591 - SGKSO Kardinaal Cardijn te HALLE
Adres	Lenniksesteenweg 2 - 1500 HALLE
CLB	114827 - Vrij CLB Halle te HALLE
Adres	Ninoofsesteenweg 7 - 1500 HALLE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren door ze op te nemen in het jaaractieplan	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 3-5-2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Op de campus (Lenniksesteenweg - Halle) (VP1) bevinden zich meerdere onderwijsvormen onder twee instellingsnummers (32607 en 122879).
- Voor het centrum leren en werken (DBSO) en het vijfde jaar ruwbouw (BSO) is er een tweede vestigingsplaats (VP2) in de L. Van Beverenstraat van Halle.
- Momenteel zit een verbouwingsproject in de eindfase (VP1). Vanaf juni 2011 starten er op een drietal plaatsen (VP1) nieuwbouw- en verbouwingswerken (Agiondossiers).

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de planningsdocumenten bevatten nog geen budgettering. Opmerkingen uit de verslagen van externe diensten worden niet altijd opgenomen in de planningen. De beleidsverklaring is niet ondertekend. Niet alle leden van de hiërarchische lijn nemen hun verantwoordelijk op met betrekking tot het welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: het comité formuleert weinig beleidsvoorstellen en wordt onvoldoende betrokken bij bouw- en verbouwingsdossiers.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de planningen steunen te weinig op risicoanalyses. De preventieadviseur wordt onvoldoende betrokken bij bouw- en verbouwingsdossiers.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: de interventies van de externe dienst zijn niet opgenomen in het beleidsplan en/of het jaaractieplan.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de bestelformulieren worden niet altijd mee ondertekend door de preventieadviseur. Risicoanalyses, veiligheids- en welzijnsvoorwaarden worden enkel op de bestelaanvraag voor machines in een bijlage vermeld. Van de meeste toestellen zijn er indienststellingsverslagen, maar aspecten in verband met omgevingsfactoren en andere contexten zijn er niet in opgenomen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de containerklassen voldoen niet meer aan de huidige comfortnormen. Volgens verkregen informatie worden ze ter gelegenheid van hun verplaatsing gerenoveerd.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen voldoet de veiligheid op het domein van de instelling niet, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: een aantal trapneuzen is beschadigd. Hier en daar ontstaat valgevaar vanwege losliggende elektriciteits snoeren. Op de speelplaats en het sportterrein zijn enkele voetbaldoelen niet verankerd.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving is tijdelijk aanvaardbaar maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: de schoolbussen parkeren op de speelplaats terwijl daar sportactiviteiten doorgaan. Bij het begin en einde van de lessen is de verkeerssituatie ter hoogte van de parking en de uitgang van de school niet optimaal. De school heeft via het gemeentebestuur reeds pogingen ondernomen om de verkeerssituatie te verbeteren, maar er werd geen gevolg aangegeven.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de opmerkingen uit de brandpreventieverslagen van de brandweer (24 maart 2007) en de verzekeringsmaatschappij (2010) werden slechts gedeeltelijk opgenomen in de planningsdocumenten en er is nog geen gevolg gegeven aan een aantal opmerkingen uit deze verslagen. Het verslag van de brandweer spoort niet met de actuele toestand van de gebouwen. De automatische blustoestellen in de stookplaats met mazoutbranders zijn niet operationeel.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: de evaluatie van de evacuatieoefeningen bevat opmerkingen waaraan nog geen gevolg is gegeven.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: De LS-installatie van de school is opgedeeld in vijf sectoren die elk over een keuringsverslag beschikken. De recentste keuringsverslagen bevatten een aantal opmerkingen en inbreuken waaraan nog niet is tegemoet gekomen. Heel wat schakelkasten zijn niet gesloten en zekeringen worden regelmatig als schakelaar gebruikt. Er bestaat acuut elektrocutiegevaar. Sommige zekeringen zijn verkeerd gedimensioneerd. De controle op de HS-installatie van 26 januari 2011 voldoet.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

Toelichting: er is nog geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen. Een aantal machines, vooral kolomboormachines, is onvoldoende beveiligd. Er ontbreken een aantal veiligheidsinstructiekaarten.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: Nihil

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: het EBHO lokaal bevindt zich op de tweede verdieping wat de bereikbaarheid bemoeilijkt. Het pictogram ontbreekt en er is geen toezicht.

3.3.3 Rookverbod

De manier waarop de instelling met het rookverbod omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: de regels voor het roken zijn niet opgenomen in het arbeidsreglement.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet nog niet volledig aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: een leskeuken voor het vak techniek is ondergebracht in een vaklokaal voor houtbewerking.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: niet alle producten worden reglementair opgeslagen en zijn niet altijd voorzien van de juiste etikettering.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De samenwerking met de externe dienst.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De organisatie van het welzijnsbeleid.
- Orde, netheid, bewoonbaarheid en veiligheid in een aantal lokalen.
- De omgang met gevaarlijke producten.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- De veiligheid van de elektrische installaties.
- De veiligheid van toestellen en machines.
- Tegemoetkomen aan de opmerkingen van de brandpreventieverslagen.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd.

- voor de gehele school

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- De veiligheid van de elektrische installaties.
- De veiligheid van toestellen en machines.
- Tegemoetkomen aan de opmerkingen van de brandpreventieverslagen.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 3 mei 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Alex Maes

Datum: 3-5-2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Wim VERDEYEN