



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Xaveriuscollege te Antwerpen

Hoofdstructuur	SO
Pedagogische eenheid	29751-127449
Instellingsnummer	29751
Instelling	Xaveriuscollege
Directeur	Johan VERSCHUEREN
Adres	Collegelaan 36 - 2140 BORGERHOUT
Telefoon	03-235.88.32
Fax	03-236.98.95
e-mail	Secretariaat@xaveriuscollege.be
Website/URL	http://www.xaveriuscollege.be
Bestuur van de instelling	963249 - VZW Xaveriuscollege te BORGERHOUT
Adres	Collegelaan 36 - 2140 BORGERHOUT
Scholengemeenschap/Consortium	113001 - SGKSO Antwerpen-Oost te ANTWERPEN 6
Adres	Van Helmontstraat 29 - 2060 ANTWERPEN 6
CLB	114942 - Vrij CLB De Wissel Antwerpen te DEURNE
Adres	Hallershofstraat 7 - 2100 DEURNE
Dagen van het doorlichtingsbezoek	12/01/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	12/01/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	12/01/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Hubert Van Tendeloo
Teamleden	Jurgen Hus

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	7
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	7

INLEIDING

Op 12/01/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De schoolinfrastructuur wordt door beide secundaire scholen (Xaveriuscollege en Xaveriuscollege 2) gezamenlijk gebruikt.
- Wegens een interne reorganisatie binnen de SG is er tijdens het schooljaar 2010-2011 een tijdelijke probleem en tekortkoming ontstaan in de organisatie en de uitvoering van het welzijnsbeleid. Vanaf 1 april 2011 is er binnen de SG een nieuwe preventieadviseur.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Er is een globaal preventieplan voor 2007-2011. Er zijn geen tussentijdse evaluaties aanwezig. De acties i.v.m. welzijn worden besproken op het comité. Het jaaractieplan is onvoldoende uitgewerkt. Concrete doelstellingen, financiële middelen, termijnen, ... zijn niet aanwezig. Er is geen preventief onderhoudsprogramma.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Er is geen verslag van de rondgang door de interne preventieadviseur voor 2010 en 2011.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting:

De bestelformulieren worden niet mee ondertekend door de preventieadviseur. Risicoanalyse, veiligheids- en welzijnsvoorwaarden worden niet vermeld op de bestelaanvraag. Van elk toestel is er geen indienststellingsverslag. De betrokkenheid van de preventieadviseur is niet voorzien in het aankoopbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting:

De lokalen techniek voldoen momenteel niet. Tegen 2014 zullen deze lessen kunnen doorgaan in meer geschikte lokalen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

Tijdens de rondgang is er vastgesteld dat er veel losliggende tegels zijn die zorgen voor een verhoogd valgevaar. Ook de verslagen van de interne en externe diensten wijzen op dit gevaar. In het masterplan wordt dit prioritair aangepakt. In blok K dient de trap beter afgeschermd te worden.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het dynamisch risicobeheersingbeleid heeft permanent aandacht voor en onderneemt acties gericht op de verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Tijdens de rondgang is er vastgesteld dat de evacuatieweg aan de 'kleine sporthal' belemmerd was. Dit was ook opgenomen door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, in het verslag van de externe dienst.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

In de P-blok, de nieuwbouw en het torengedouw is het alarm niet duidelijk hoorbaar. Uit de evaluatie van de evacuatieoefening blijken nog onvolkomenheden. Op diverse plaatsen ontbreken de nodige pictogrammen en/of evacuatieschema's.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting:

Er is nog geen gevolg gegeven aan alle tekortkomingen vermeld in de keuringsverslagen. Er is een actieplan om alle tekortkomingen weg te werken tegen 2017. Sommige lichtarmaturen zijn onvoldoende afgeschermd. In het PO-lokaal worden de lampen gebruikt als ophangstelsel voor didactische werken, waardoor er een verhoogd risico ontstaat.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

Toelichting:

In de werkplaatsen van het onderhoudspersoneel zijn er toestellen (o.a. houtbewerkingsmachine, slijpmolen) aanwezig die niet voorzien zijn van de reglementaire beveiligingsmiddelen. Er zijn niet voor alle toestellen veiligheidsinstructiekaarten. Er is nog geen procedure voor het buiten gebruik van toestellen en installaties.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting:

Er is nog geen analyse van de ongevallen en incidenten. Er zijn nog geen statistieken van de ongevallen.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting:

Het beleid beheerst nog niet volledig de stroom van de gevaarlijke producten.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De aandacht voor verkeersveiligheid.
- Het respecteren van de regelgeving in verband met het rookverbod.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Voor alle lokalen voldoen aan de comfortvoorwaarden.
- Het valgevaar verminderen.
- De brandveiligheid en evacuatie optimaliseren en waarborgen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2013: het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2012: de veiligheid van de toestellen.
- Tegen september 2014: de organisatie van het welzijnsbeleid aangaande het opstellen van het jaaractieplan en de rondgang van de preventieadviseurs optimaliseren.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2013: het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2012: de veiligheid van de toestellen.
- Tegen september 2014: de organisatie van het welzijnsbeleid aangaande het opstellen van het jaaractieplan en de rondgang van de preventieadviseurs optimaliseren.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 januari 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Hubert Van Tendeloo

Datum: 12/01/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Johan VERSCHUEREN