



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Secundair Kunstinstituut te Gent

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	50633
Instelling	Secundair Kunstinstituut
Directeur	Hilde VAN BEVEREN
Adres	Ottogracht 4 - 9000 GENT
Telefoon	09-269.43.51
Fax	09-269.43.59
e-mail	ski.dir@gent.be
Website/URL	http://www.kunstinstituut.be
Bestuur van de instelling	975789 - Stad Gent - Dep. Onderwijs en Opvoeding te GENT
Adres	Keizer Karelstraat 1 - 9000 GENT
Scholengemeenschap/Consortium	111542 - SG Artevelde te GENT
Adres	Keizer Karelstraat AC Portus - 5 1 - 9000 GENT
CLB	114231 - Interstedelijk CLB Gent te GENT
Adres	Jubileumlaan 215 - 9000 GENT
Dagen van het doorlichtingsbezoek	14/5/2012, 15/5/2012, 16/5/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	16/05/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	15/06/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Gino Malfait
Teamleden	Dirk Diepers Jos Vermijl

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	7
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 7/5/2012, 14/5/2012, 15/5/2012, 16/5/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Op de campus worden gemeenschappelijke ruimtes gebruikt door leerlingen en personeel van het deeltijds kunstonderwijs.
- De eerste verdieping ondergaat een opfrisbeurt.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting

Het voorgelegde globaal preventieplan (GPP) gaat over de 'Hotelschool in Gent' en niet over het Secundair Kunstinstituut! Het GPP is quasi uitsluitend een handleiding om een GPP op te stellen. Het bevat geen concrete gegevens en er is geen aparte budgettering. Door het ontbreken van een GPP kunnen de jaaractieplannen (JAP) er ook niet op steunen. De JAP bevatten geen timing, geen budgettering, geen vaststellingen tijdens de periodieke controles door de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, geen adviezen van het comité (is niet aanwezig) en geen overzicht van al dan niet gerealiseerde herstellings- en verbeteringswerken. Beide instrumenten dragen daardoor niet bij tot de uitbouw van een efficiënt werkend dynamisch risicobeheersingssysteem (DRS) op school- of campusniveau.

3.1.2 *Comité¹*

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk en in een ander overlegorgaan komen geen punten aan bod met betrekking tot welzijn.

Toelichting

Er is geen comité.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting

De lokale interne dienst PBW heeft onvoldoende zicht op alle aspecten van veiligheid en welzijn op de campus. Dat is deels te wijten aan een onduidelijke of ontbrekende taakverdeling tussen de overkoepelende (binnen Facility Management) en lokale preventieadviseurs.

Voor specifieke toestellen en werksituaties in de school worden niet systematisch risicoanalyses opgesteld. Er kan niet worden aangetoond dat de risicoanalyses worden geraadpleegd bij het opmaken van het JAP en het GPP. De vaststellingen van de jaarlijkse rondgangen van de interne en externe diensten zijn niet altijd herkenbaar in het JAP en/of GPP opgenomen.

De preventieadviseur en de lokale contactpersoon zijn onvoldoende betrokken bij het onderzoek naar en de inventarisatie of analyse van ongevallen en incidenten in de school.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting

Door de specifieke organisatiestructuur op niveau van de stad Gent wordt de preventieadviseur niet systematisch betrokken bij de bestelling, de aankoop en de indienststelling van toestellen en machines. Er is geen procesflow, van de intentieverklaring tot de indienststelling, uitgeschreven.

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting

Omwille van de zeer slechte akoestiek, de ontbrekende zorg voor het meubilair en de rommelige inrichting van de leslokalen kunnen noch de leerlingen noch de leraren in een optimale omgeving les volgen of les geven.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting

Er zijn uitsteeksels in de turnzaal. De balustrade aan lokaal 206 (horizontale sporten) wijkt af van de andere balustrades (verticale sporten) wat het opklimmen vergemakkelijkt en zo een risico vormt om te vallen in de trapkoker. De vloerbekleding in de buurt van de lokalen 208 en 209 is los wat valgevaar inhoudt. De losgekomen metalen afscherming van een trede aan lokaal 001 vormt een valgevaar.

3.2.3 *Verkeersveiligheid*

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

3.2.4 *Brandveiligheid*

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting

Het verslag van de brandweer bevat opmerkingen waaraan nog moet worden voldaan. Volgens de brandweer voldoet de school aan de norm NBN 521-204.

3.2.5 *Evacuatie*

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting

In de buurt van de turnzaal liggen opgerolde matten die een vlotte evacuatie hinderen.

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting

In het keuringsverslag van de laagspanning staan vierentwintig inbreuken vermeld die echter nog niet werden aangepakt. In het geformuleerde besluit van het controleorgaan van 24/6/2010 staat echter dat men 'zonder vertraging' acties dient te ondernemen. In lokaal 004 was tijdens de doorlichting de elektrokast niet op slot. Ook de centrale elektriciteitskast in de buurt van de lerarenkamer was niet op slot.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen*²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting

Er is op school geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting

De school heeft op 1/9/2010 een nieuwe sanitaire blok in dienst genomen. Een knelpunt is het ontbreken van de genderscheiding in de toiletten in de buurt van de lerarenkamer.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting

Ongevallen en incidenten worden niet geïnventariseerd of geanalyseerd. Zes personeelsleden bezitten de nodige attesten.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting

Het rookdecreet van 6 juni 2008 wordt niet volledig toegepast. Op enkele plaatsen op de campus is vastgesteld dat het rookverbod niet wordt gerespecteerd. Vermits ook derden (deeltijds kunstonderwijs) gebruik maken van de campus betreft de naleving van het rookverbod een gedeelde verantwoordelijkheid (so en dko).

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting

Tijdens de doorlichting stonden er gevaarlijke producten onbeveiligd in een aantal lokalen (o.a. salpeterzuur in de etsruimte, white spirit in lokaal 108c, fixeerstof in lokaal 102). In lokaal 004 was er geen afzuiging van de keramiekoven.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het wegwerken van het risico op valgevaar op de campus.
- Het hindernisvrij houden van de evacuatiewegen.
- Het inventariseren van de ongevallen en incidenten.
- De naleving van het rookdecreet van 6 juni 2008 op de campus.
- De akoestiek in de klaslokalen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Het organiseren van een overlegorgaan (comité) dat de taken m.b.t. welzijn waarneemt.
- Het wegwerken van de inbreuken die vermeld worden in de brandpreventieverslagen.
- Het wegwerken van de inbreuken die vermeld worden in de verslagen van de controle van de elektrische laagspanningsinstallatie.
- De veiligheid van de leer- en werkomgeving rond bewoonbaarheid (akoestiek, valgevaar).
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Het organiseren van een overlegorgaan dat de taken m.b.t. welzijn waarneemt. (tegen september 2013)
- Het wegwerken van de inbreuken die vermeld worden in de brandpreventieverslagen. (tegen september 2014)
- Het wegwerken van de inbreuken die vermeld worden in de verslagen van de controle van de elektrische laagspanningsinstallaties. (tegen september 2014)
- De veiligheid van de leer- en werkomgeving. (tegen september 2014)
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid. (tegen september 2014)

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 mei 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geredieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Gino Malfait

Datum: 18/06/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Hilde VAN BEVEREN