



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool 'De Evenaar' te Antwerpen

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	6163
Instelling	Gemeentelijke Basisschool 'De Evenaar'
Directeur	Jan VAN DER LINDEN
Adres	Constitutiestraat 61 - 2060 ANTWERPEN 6
Telefoon	03-236.27.95
Fax	03-235.45.70
e-mail	basis.constitutiestraat@stad.antwerpen.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	960559 - Stad Antwerpen-Onderwijs-Lerende Stad te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Gasthuisstraat 15 - 2000 ANTWERPEN 1
Scholengemeenschap/Consortium	119677 - Noord 1 te ANTWERPEN 6
Adres	Offerandestraat 60 - 2060 ANTWERPEN 6
CLB	114215 - Stedelijk CLB Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Gasthuisstraat 24 - 2000 ANTWERPEN 1

Datum van het onderzoek: 22/09/2011

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	4
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 22/09/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Sinds het aantreden van de nieuwe directeur zijn er verfraaiingswerken uitgevoerd in de school.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt voldoende betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Voor de lokalen gelegen op de verdieping in de achterbouw, is er één vluchtweg. Sinds 2003 heeft men een stelling tegen de gevel geplaatst in afwachting van een tweede vluchtweg. De stelling wordt om 'veiligheidsredenen (valgevaar)' niet gebruikt bij de evacuatieoefeningen. Er zijn reeds plannen voor een tweede trap maar er is nog geen aanbesteding uitgevoerd. De tweede vluchtweg zou af zijn einde schooljaar 2012-2013.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: De speelplaats is niet voldoende ruim. De speelplaatswerking en het apart laten spelen van groepen leerlingen komt hieraan tegemoet.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het tekort is te wijten aan het feit dat er nog steeds geen tweede vluchtweg is in de achterbouw.

Er zijn geen rookdetectoren in de voorbouw.

In de voorbouw mogen er per verdieping niet meer dan 49 personen aanwezig zijn, zo niet dient er een extra uitgang geplaatst te worden.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting: Voor de lokalen gelegen op de verdieping in de achterbouw, is er één vluchtweg. Sinds 2003 heeft men voorlopig een stelling tegen de gevel geplaatst in afwachting van een tweede vluchtweg. De stelling wordt om 'veiligheidsredenen (valgevaar)' niet gebruikt bij de evacuatieoefeningen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: In de school staat een hoogspanningscabine (kelder distributiecabine 458). Volgens de verkregen informatie van de preventieadviseur is de installatie gekeurd door een bevoegde instantie (brandpreventieverslag van 26/09/2011).

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: Er is geen minimaal aantal toiletten voorzien voor de volwassenen, meer specifiek de mannelijke leraren.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Momenteel volgen er enkele leraren een cursus EHBO.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De preventieadviseur is intensief betrokken bij het beleid en draagt bij tot het opzetten van leerprocessen.
- Het schoolbestuur en de directie heeft al veel inspanningen geleverd om de bewoonbaarheid te verbeteren.
- De school heeft een speelplaatswerking opgezet om de kinderen maximaal de kansen te geven om zich te ontspannen tijdens de speeltijden.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het aankoop- en instellingsbeleid.
- De bewoonbaarheid van de gangen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2013. Voorzien in een voldoende aantal toiletten voor volwassenen.
- Tegen september 2013. Voorzien in de tweede vluchtweg in de achterbouw.
- Tegen september 2013. Optimaliseren van de evacuatieplannen.
- Tegen september 2013. Plaatsen van rookmelders in de voorbouw op alle verdiepingen en in de trapzaal.
- Tegen september 2014. Voorzien in een extra uitgang in de voorbouw indien er per verdieping meer dan 49 personen aanwezig zijn.
- Tegen september 2014. Opnemen van de vaststellingen (besluiten) uit het brandpreventieverslag van 26-09-2011 in het globaal preventieplan en in het jaaractieplan en uitvoeren.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarde met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2013. Voorzien in een voldoende aantal toiletten voor volwassenen.
- Tegen september 2013. Voorzien in de tweede vluchtweg in de achterbouw.
- Tegen september 2013. Optimaliseren van de evacuatieplannen.
- Tegen september 2013. Plaatsen van rookmelders in de voorbouw op alle verdiepingen en in de trapzaal.
- Tegen september 2014. Voorzien in een extra uitgang in de voorbouw indien er meer dan 49 personen aanwezig zijn.
- Tegen september 2014. Opnemen van de vaststellingen (besluiten) uit het brandpreventieverslag van 26-09-2011 in het globaal preventieplan en in het jaaractieplan en uitvoeren.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Paul Vanhaute

Datum: 22/09/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Jan VAN DER LINDEN