



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Kleuterschool - De Hoedjes van Papier en De Rakkertjes te Antwerpen

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	7138
Instelling	Gemeentelijke Kleuterschool - De Hoedjes van Papier- De Rakkertjes
Directeur	Vera VAN STEENBERGEN
Adres	Maarschalk Montgomerylaan 15 - 2100 DEURNE
Telefoon	03-320.81.70
Fax	03-320.81.71
e-mail	kleuter.M.Montgomerylaan@stad.antwerpen. be
Website/URL	www.dehoedjesvanpapier.be
Bestuur van de instelling	128728 - AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Grote Markt 1 - 2000 ANTWERPEN 1
Scholengemeenschap/Consortium	119701 - SG Stedelijke basisonderwijs Antwerpen - te BORGERHOUT
Adres	Juul Grietensstraat 14 - 2140 BORGERHOUT
CLB	114215 - Stedelijk CLB Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Gasthuisstraat 24 - 2000 ANTWERPEN 1
Dagen van het doorlichtingsbezoek	7/11/2011, 8/11/2011, 9/11/2011
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	9/11/2011
Datum bespreking verslag met de instelling	2/12/2011
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Jacqueline Oorts
Teamleden	Ingrid Van Peel

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 7/11/2011, 8/11/2011, 9/11/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school heeft 2 vestigingsplaatsen te 2100 Deurne:
Maarschalk Montgomerylaan 15
Louis Wanbecqstraat 9
- Er zijn twee aparte beheersdossiers

Situationele factoren

- nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: In beide vestigingsplaatsen is er de facto geen lokale preventieadviseur. De directeur neemt deze taak op zich.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt voldoende betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting:

Louis Wanbecqstraat:

Voor de lokalen gelegen op de verdieping is er een vluchtweg voorzien. Om veiligheidsredenen wordt deze vluchtweg niet gebruikt bij evacuatieoefeningen.

Er is vochtinsijpeling in de polyvalente ruimte. De bepleistering komt los aan de muur.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Maarschalk Montgomerylaan:

De (huidige) slaapklas is niet gecompartmenteerd.

Louis Wanbecqstraat:

De stookplaats in de opslagruimte is niet gecompartmenteerd.

De stookplaats is niet voorzien van een brandwerende deur met deuropomp.

Er zijn geen rookmelders in het lokaal naast de keuken, in de trappenhal, in de opslagruimte en in de speelzaal.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting:

Maarschalk Montgomerylaan:

Er is geen veiligheidsverlichting in het atelier, de villa en in de polyvalente zaal.

Louis Wanbecqstraat:

Voor de lokalen gelegen op de verdieping is er een vluchtweg voorzien. Om veiligheidsredenen wordt deze vluchtweg niet gebruikt bij evacuatieoefeningen.

Er is geen conforme brandalarmcentrale aanwezig.

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 *Gezondheid en hygiëne*

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting:

Louis Wanbecqstraat:

Het toilet van de volwassenen is niet gescheiden van de toiletten van de kleuters.

Er is geen toilet voor mannelijke volwassenen voorzien.

Tijdens de maximale voorziene bezetting van de kleuters (circa 96 kleuters) zijn er slechts 5 toiletjes beschikbaar.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting:

Louis Wanbecqstraat:

Geen enkele leraar heeft een opleiding EHBO.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het schoolbestuur en de directie hebben inspanningen geleverd om de veiligheid en de bewoonbaarheid te verbeteren.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het dynamisch risicobeheersingssysteem;
- de organisatie van het SOC afstemmen op de eisen die aan een CPBW worden gesteld, voornamelijk wat betreft het werkgevers/werknemersoverleg;
- het aankoop- en indienststellingsbeleid;
- de oneffenheden en losliggende tegels op het domein van de instelling.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

Louis Wanbecqstraat

Tegen september 2012 :

- aanpassen van de vluchtweg op de verdieping;
- oplossen van het vochtprobleem en het probleem van de loskomende bepleistering in de polyvalente ruimte;
- voorzien van een brandwerende deur met deurpomp in de stookplaats;
- plaatsen van rookmelders in het lokaal naast de keuken, in de trappenhall, in de opslagruimte en in de speelzaal;
- uitvoeren van de evacuatieoefeningen langs de vluchtweg op de verdieping;
- voorzien van een permanent aanwezige hulpverlener met opleiding EHBO.

Tegen september 2014:

- compartimentering van de stookplaats in de opslagruimte
- voorzien van een conforme brandalarmcentrale
- voorzien van gescheiden toiletten voor volwassenen
- voorzien van voldoende aantal toiletten voor de kleuters tijdens de maximale bezetting

Maarschalk Montgomerylaan:

Tegen september 2012 :

- voorzien van veiligheidsverlichting in het atelier, de villa en in de polyvalente zaal.

Tegen september 2014 :

- compartimentering van de (huidige) slaapklas

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig beperkt in de tijd** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

Louis Wanbecqstraat:

Tegen september 2012 :

- aanpassen van de vluchtweg op de verdieping;
- oplossen van het vochtprobleem en het probleem van de loskomende bepleistering in de polyvalente ruimte;
- voorzien van een brandwerende deur met deuropomp in de stookplaats;
- plaatsen van rookmelders in het lokaal naast de keuken, in de trappenhal, in de opslagruimte en in de speelzaal;
- uitvoeren van de evacuatieoefeningen langs de vluchtweg op de verdieping;
- voorzien van een permanent aanwezige hulpverlener met opleiding EHBO.

Tegen september 2014:

- compartimentering van de stookplaats in de opslagruimte;
- voorzien van een conforme brandalarmcentrale;
- voorzien van gescheiden toiletten voor volwassenen;
- voorzien van voldoende aantal toiletten voor kleuters en personeel in gescheiden ruimtes voor jongens/meisjes, heren/dames.

Maarschalk Montgomerylaan:

Tegen september 2012 :

- voorzien van veiligheidsverlichting in het atelier, de villa en in de polyvalente zaal.

Tegen september 2014 :

- compartimentering van de (huidige) slaapklas

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 november 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Jacqueline OORTS

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Vera VAN STEENBERGEN