



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Sint-Niklaas

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	11064
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Ilse MARTENS
Adres	Oude Molenstraat 58 - 9100 SINT-NIKLAAS
Telefoon	03-776.41.20
Fax	03-776.41.20
e-mail	directeur-ilse@sintcamillus.be
Website/URL	www.sintcamillusschool.be
Bestuur van de instelling	963959 - Kath. Scholen Regio Waasland te SINT-NIKLAAS
Adres	Jagersdreef 4 - 9100 SINT-NIKLAAS
Scholengemeenschap/Consortium	120956 - Sint-Nicolaas Basisonderwijs te SINT-NIKLAAS
Adres	Collegestraat 31 - 9100 SINT-NIKLAAS
CLB	115022 - Vrij CLB Waas en Dender te SINT-NIKLAAS
Adres	Ankerstraat 63 - 9100 SINT-NIKLAAS

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 25/02/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school heeft twee vestigingsplaatsen. De vestigingsplaats in de Oude Molenstraat (VP1) nr. 58 is een gehuurd gebouw, nr. 60 is eigendom van de Raad van Bestuur, in 't Hertjen (VP2) is het onder erfpacht van vzw Don Bosco.
- Er zijn een paar renovatieprojecten reeds gerealiseerd en nog gepland via Agiondossiers.
- De preventieadviseur is verantwoordelijk voor acht vestigingsplaatsen. Een deel van de praktische realisaties/renovaties voert hij zelf uit. Voor beide taken heeft een FT.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: voor alle projecten zijn budgetten voorzien, maar deze zijn niet opgenomen in het globaal preventieplan en het jaaractieplan.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: er kan niet worden aangetoond dat de preventieadviseur is aangesteld met het akkoord van het comité. Kleine ongevallen worden niet bijgehouden en/of geanalyseerd.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: het aankoop- en indienststellingsbeleid werkt niet sluitend.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: niet alle lokalen en meubilair voldoen aan de comfortvoorwaarden. Op VP2 is geurhinder in de gang en in een klaslokaal.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen voldoet de veiligheid op het domein van de instelling niet, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: er is risico op valgevaar. Sommige trappen in klaslokalen zijn gevaarlijk.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: er is niet aan alle opmerkingen van de brandpreventieverslagen voldaan. Een nooduitgang op VP2 is afgesloten en niet onmiddellijk te openen.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: niet alle pictogrammen zijn aangebracht.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installaties

De elektrische installaties vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: volgens de gekregen informatie zou aan de opmerkingen van één keuringsverslag zijn voldaan. Het tweede keuringsverslag vermeldt nog te korten waaraan nog niet helemaal is voldaan.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: er zijn geen veiligheidsinstructiekaarten ter beschikking. Een procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen ontbreekt.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: de sanitaire installaties zijn dringend aan een opknapbeurt toe. Er zijn niet voldoende toiletten en urinoirs. De jongens- en meisjestoiletten zijn niet gescheiden.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: VP2 beschikt niet over een EHBO-lokaal.

3.3.3 Rookverbod

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: het rookverbod is niet bij de ingang en op het schooldomein aangegeven via pictogrammen.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

Niet van toepassing

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: niet alle gevaarlijke producten worden reglementair opgeslagen.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid
- Aandacht voor verkeersveiligheid

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De geurhinder op VP2
- Het risico op valgevaar op de speelplaatsen en op trappen in sommige klaslokalen
- Het EHBO-lokaal op VP2
- Het voldoen aan de opmerkingen van de brandpreventieverslagen
- Het aanbrengen van voldoende pictogrammen
- Het voldoen aan de tekorten uit de keuringsverslagen van de elektrische installaties

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid
- De sanitaire installaties

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid
- De sanitaire installaties

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2013 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Alex Maes

Datum: 25/02/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Ilse MARTENS