



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Destelbergen

Hoofdstructuur	bao
Instellingsnummer	21857
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Lieve VERDONCKT
Adres	Kerkham 1 - 9070 DESTELBERGEN
Telefoon	09-228.44.70
Fax	09-228.75.15
e-mail	directie@vrijebasisschooldestelbergen.be
Website/URL	www.vrijebasisschooldestelbergen.be
Bestuur van de instelling	968438 - Kath. Scholen Destelb.-Heusden te DESTELBERGEN
Adres	Spangerede 30 - 9070 DESTELBERGEN
Scholengemeenschap/Consortium	121244 - Katholieke scholen Destelbergen- Heusden te HEUSDEN
Adres	Steenvoordestraat 13 - 9070 HEUSDEN
CLB	115014 - Vrij CLB Regio Gent te GENT
Adres	Holstraat 95 - 9000 GENT

Datum van het onderzoek: 17, 18, 19 en 20 september 2012

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 17/09/2012, 18/09/2012 19/09/2012 en 20/09/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school bestaat uit twee vestigingsplaatsen. Ze organiseert kleuter- en lager onderwijs in de administratieve vestigingsplaats. In de tweede vestigingsplaats zijn er drie kleutergroepen en wordt er lager onderwijs georganiseerd tot en met het derde leerjaar.
- De administratieve vestigingsplaats is eigendom van de congregatie 'Sint-Vincentius' (Gijzegem). De tweede vestigingsplaats is eigendom van de parochie.
- Het gebouwencomplex van de administratieve vestigingsplaats wordt tot en met 31 december 2012 gedeeld met een vormingscentrum (SIG).
- De preventieadviseur heeft een basisopleiding gevolgd en doet meerdere periodieke controles.
- De aanbevelingen uit het verslag van juni 2003, die verband houden met structurele maatregelen, zijn niet opgevolgd.

Situationele factoren

- Uit gesprekken blijkt dat de congregatie 'Sint-Vincentius' de laatste jaren niet meer heeft willen investeren in de materiële infrastructuur van de administratieve vestigingsplaats.
- Het schoolbestuur dringt bij de eigenaar aan om de gebouwen van de administratieve vestigingsplaats in erfpacht te krijgen. Het heeft concrete plannen om de gebouwen te renoveren. Deze plannen kunnen niet uitgevoerd worden zolang de erfpacht niet in orde is.
- In het vorige doorlichtingsverslag (juni 2003) wordt melding gemaakt van geurhinder in de toiletten in de administratieve vestigingsplaats, alsook van de beperkte mogelijkheden van het polyvalente lokaal dat ook dienst doet als gymzaal. Aan deze materiële situatie is niets veranderd.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 Het bestuur van de instelling

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: De instelling beschikt nog niet over een formeel dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 Comité¹

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: De taken met betrekking tot het welzijnsbeleid worden voldoende behartigd vanuit een comité preventie en bescherming op het werk (of een ander overlegorgaan).

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De preventieadviseur beschikt over onvoldoende tijd om alle opdrachten uit te voeren.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: De externe dienst doet het wettelijke minimum.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid, maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Bestelformulieren worden nog niet mee ondertekend door de preventieadviseur. Er zijn niet van alle toestellen indienststellingsverslagen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Een raam in een lokaal van de kelderverdieping kan niet geopend worden. Het brandpreventieverslag van 25 februari 2008 vermeldt: 'De knutsellokalen in de kelderruimte hebben, evenals hun uitgangsdeuren een vrije hoogte van minder dan 2 m en zijn, in naleving van zowel de arbeids- als de brandveiligheidsreglementeringen, niet bruikbaar als werk- of leslokalen.'

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Op het domein en meer specifiek aan hellingen, trappen en gevaarlijke zones zijn er risico's op valgevaar die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving is tijdelijk aanvaardbaar maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: De toegang tot de instelling is onvoldoende veilig.

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: Het besluit van het brandpreventieverslag van 25/02/2008 luidt: 'Bij de controle op de naleving van de brandveiligheidsreglementeringen is gebleken dat de gebouwen gelegen Kerkham 1 te 9070 Destelbergen niet beantwoorden aan de bijzondere voorwaarden opgelegd door de brandweer'. Het verslag vermeldt ook dat bij een grondige renovatie van een gebouw (in 1993) geen advies werd ingewonnen van de brandweer.'

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: De tekorten uit de keuringsverslagen zijn gedeeltelijk weggewerkt.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: Er zijn niet overal veiligheidsinstructies voor het gebruik van toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: Er is geurhinder in de sanitaire installatie in de administratieve vestigingsplaats. Sommige toiletten zijn niet voorzien van het passende pictogram. In het sanitaire blok van de tweede vestigingsplaats zijn geen afzonderlijke en volledig van elkaar gescheiden toiletten voor jongens en meisjes. In de tweede vestigingsplaats zijn er geen voorzieningen om de jongste kleuters op een adequate en hygiënische manier te verzorgen.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: De hulpverleners beschikken niet over de nodige attesten. Niet op alle vestigingsplaatsen is het verzorgingslokaal aanvaardbaar en is het minimum aan noodzakelijke uitrusting beschikbaar.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: Niet alle risicoanalyses van gevaarlijke stoffen of preparaten bevat minimaal de veiligheids- en gezondheidskaart.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De complementaire samenwerking tussen de interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
- De organisatie en evaluatie van evacuatieoefeningen.
- De inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.
- De aandacht voor de voedingsmiddelenhygiëne.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De organisatie van het welzijnsbeleid optimaliseren.
- Risico's op valgevaar wegwerken.
- Ervoor zorgen dat kinderen geen rechtstreekse toegang hebben van de speelplaats tot de openbare weg.
- Instructies aanbrengen voor het gebruik van alle toestellen.
- Maatregelen treffen zodat dat de kinderen van de tweede vestigingsplaats in een functionele overdekte ruimte kunnen gymmen.
- Een functioneel en effectief aankoop- en indiensstellingsbeleid opzetten.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

Tegen 20 september 2015

- De gesignaleerde opmerkingen uit de brandpreventieverslagen wegwerken.
- De sanitaire installatie inrichten conform de regelgeving en de comforteisen.
- Gevolg geven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.
- EHBO-voorzieningen creëren conform de regelgeving.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

Tegen 20 september 2015

- De gesignaleerde opmerkingen uit de brandpreventieverslagen wegwerken.
- De sanitaire installatie inrichten conform de regelgeving en de comforteisen.
- Gevolg geven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.
- EHBO-voorzieningen creëren conform de regelgeving.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 20 september 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geredieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijn weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Patrick Durieux

Datum:

Voor kennisname namens de directeur/het schoolbestuur:

Lieve VERDONCKT