



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van K.T.A. I van het G.O. te Oostende

Hoofdstructuur	SO en CLW
Instellingsnummer	35105
Instelling	K.T.A. I van het G.O. Oostende
Directeur	Christine Decoo
Adres	Leopold III-laan 1 - 8400 OOSTENDE
Telefoon	059-29.51.90
Fax	059-51.61.31
e-mail	cta1.oostende@g-o.be
Website/URL	http://www.Hotech-instituut.be
Bestuur van de instelling	114058 - Scholengroep 27 Oostende te OOSTENDE
Adres	Leon Spilliaertstraat 29 - 8400 OOSTENDE
Scholengemeenschap/Consortium	112219 - SG Oostende te OOSTENDE
Adres	Leffingestraat 1 - 8400 OOSTENDE
CLB	114496 - CLB vh GO Oostende te OOSTENDE
Adres	Hennepstraat 53 - 8400 OOSTENDE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 13/05/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De secundaire school huurt het gebouw van het autonome stadsbedrijf.
- Het CLW maakt gebruik van gebouwen die eigendom zijn van het stadsbestuur.
- De infrastructuur wordt gedeeld met het CVO en scholen in de omgeving.
- De school voorziet in twee fases nieuwe locaties, één tegen 2014 en één tegen 2016-2017.
- De huidige contactpersoon is pas aangesteld.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: Het laatste jaaractieplan dateert van 2009-2010. Diverse personeelsswissels hebben het dynamisch risicobeheersingsbeleid het laatste jaar gehypothekeerd. De attitude omtrent veiligheid en welzijn is in het algemeen voor verbetering vatbaar.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: Omwille van de geplande infrastructuurwerken werden het laatste jaar de rondgang en de risicoanalyses en de opvolging ervan miniem uitgevoerd. Voor het voltijds secundair onderwijs is een contactpersoon aangeduid. In het CLW dient de coördinator deze taken op zich te nemen.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: De laatste jaarlijkse rondgang van de externe dienst dateert van 2009. Aan de opmerkingen werd gevolg gegeven."

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De aankoop- en indienststellingsprocedure wordt niet strikt gevolgd voor alle arbeids- en leermiddelen.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: De toestand van de gebouwen op beide vestigingsplaatsen is gedateerd. Het schrijnwerk is verouderd, op diverse plaatsen is er betonrot, afbladderende verf en loszittend pleisterwerk.

In de werkplaatsen voor het studiegebied elektriciteit-mechanica voldoen de klimatisatie en het onderhoud niet. In de werkplaats lichte verbrandingsmotoren is geen afzuiginstallatie voorzien. Niet alle leslokalen zijn voorzien van zonnewering.

Lokalen die niet meer gebruikt worden, zijn niet structureel buiten dienst gesteld. Het geheel geeft een aftandse indruk.

In het CLW voldoet het klein onderhoud en is er wel aandacht voor verfraaiingswerken.

In het voltijds secundair onderwijs voldoet het klein onderhoud op diverse plaatsen niet. Het groot onderhoud voldoet in beide vestigingsplaatsen niet.

Voor de opslag van benzine- en gasflessen kon de school geen attest in verband met explosieveiligheid voorleggen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen voldoet de veiligheid op het domein van de instelling niet, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De werkvloer in de werkplaats lichte verbrandingsmotoren is onveilig, alsook de trap naar de opslagruimte. Op de speelplaats van het voltijds secundair onderwijs blijven er beschadigde banken staan en is de vloer op enkele plaatsen beschadigd. Onveilige ladders blijven in gebruik.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: De school onderneemt acties om de verkeersveiligheid te optimaliseren.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Er is geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen van de brandweer voor de locatie Leopold III laan.

3.2.5 Evacuatie

Het evacuatiescenario is voorbeeldig uitgewerkt en geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling.

Toelichting: Er is recent een grondige risicoanalyse gebeurd in verband met evacuatie en brand en de nodige maatregelen worden genomen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: Het verslag van de keuring van de hoogspanning vermeldt een aantal inbreuken met laag risico. De installatie is momenteel niet conform de voorschriften.

Voor de vestigingsplaats Leopold III laan zijn de inbreuken vermeld in het verslag van de laagspanningsinstallatie (10 april 2007) nog steeds niet weggewerkt. Een nieuwe keuring dient te gebeuren voor maart 2012.

Het verslag van de keuring van de laagspanning van het CLW (deel Spilliaertstraat) van 8 september 2010 vermeldt een aantal inbreuken.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

Toelichting: In de vestigingsplaats Leopold III laan zijn de snijmachines niet structureel vergrendeld wanneer ze niet in gebruik zijn. De procedure van buitendienststelling wordt er niet strikt nageleefd en machines en toestellen die niet meer in gebruik zijn, blijven staan. Er is onvoldoende aandacht voor het blijvend onderhouden van de collectieve beschermingsmiddelen. Van niet alle machines zijn de veiligheids- en instructiekaarten voorhanden. Niet overal werden de veiligheidsinstructiekaarten geactualiseerd."

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: In de vestigingsplaats Leopold III laan ontbreken de voorzieningen voor handhygiëne en slaagt de school er moeizaam in om vandalisme te vermijden. Daar de toiletten steeds op slot moeten zijn voldoet de beschikbaarheid niet altijd. De scheiding voor beide geslachten is niet overal aangeduid.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Ongevallen worden niet geïnventariseerd en geanalyseerd in het voltijds secundair onderwijs. Niet overal worden de interventiemiddelen tijdig vervangen of aangevuld.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Er heerst een algemeen rookverbod op het domein van de instelling, doch op diverse plaatsen zijn er indicaties dat er nog gerookt wordt.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De school kon geen actuele inventaris met de vermelding van de plaats en de hoeveelheden van gevaarlijke producten voorleggen.

In de vestigingsplaats Leopold III laan werd tijdens de rondgang vastgesteld dat in de werkplaatsen producten met gevaarlijke eigenschappen onvoldoende veilig zijn weggeborgen. Op een aantal plaatsen staan nog producten in recipiënten die niet voorzien zijn van een etiket.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De aandacht voor de organisatie van evacuatieoefeningen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Op een aantal plaatsen de veiligheid op het domein van de instelling.
- De omgang met gevaarlijke producten.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2014: De bewoonbaarheid.
- Tegen september 2012: De veiligheid van de elektrische installaties.
- Tegen september 2012: Alle richtlijnen voor het veilig omgaan met machines respecteren.

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en financiering gunstig beperkt in de tijd.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2014: De bewoonbaarheid.
- Tegen september 2012: De veiligheid van de elektrische installaties.
- Tegen september 2012: Alle richtlijnen voor het veilig omgaan met machines respecteren.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Rik Tanghe

Datum: 13/05/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Christine Decoo