



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Sint-Teresiacollege te Eksaarde

Hoofdstructuur	so
Instellingsnummer	36491
Instelling	Sint-Teresiacollege
Directeur	Hilde DE CLERCQ
Adres	Eksaarde-dorp 1_A - 9160 EKSAARDE
Telefoon	09-346.81.50
Fax	09-346.54.86
e-mail	info@sint-teresiacollege.be
Website/URL	http://www.sint-teresiacollege.be
Bestuur van de instelling	963926 - VZW Diocesaan Schoolcomité- Durmestreek te LOKEREN
Adres	Markt 48 - 9160 LOKEREN
Scholengemeenschap/Consortium	111336 - SGKSO Scholen aan de Durme te ZELE
Adres	Kapellestraat 7 - 9240 ZELE
CLB	115022 - Vrij CLB Waas en Dender te SINT- NIKLAAS
Adres	Ankerstraat 63 - 9100 SINT-NIKLAAS

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 25/01/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De directeur is pas aangesteld vanaf 1 september 2010.
- De school heeft onlangs wat renovaties uitgevoerd o.a. lokalen voorzien van nieuwe ramen en de binnenafwerking.
- De preventieadviseur beschikt over 2 lestijden om zijn opdracht uit te oefenen.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de school kan geen beleidsverklaring voorleggen. Er is een duidelijk plan om het personeel te sensibiliseren over veiligheid. De leraren worden geïnformeerd over veiligheidsaspecten tijdens personeelsvergaderingen.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting: het overleg over veiligheid gebeurt alleen met de preventieadviseur en de directeur. Een breed overlegplatform is er niet.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de preventieadviseur beschikt slechts over 2 lestijden. Volgens de prebesrichtlijn wordt 12 uur geadviseerd. De periodieke controles worden niet opgevolgd. Er kunnen geen risicoanalyses worden voorgelegd.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De werking van de interne dienst en de opdrachten toevertrouwd aan de externe dienst preventie en bescherming op het werk vullen elkaar onvoldoende aan.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: er is een aansluitingsverklaring (12/09/1988) met een externe dienst preventie en bescherming op het werk. Deze dienst is slecht één keer langs gekomen.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: de preventieadviseur is niet betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: sommige lokalen zijn redelijk onderhouden, andere zijn toe aan een opfrisbeurt. De werkruimte van het onderhoudspersoneel, gelegen in de kelderverdieping, is ongeschikt. Deze ruimte vertoont schimmelvorming, de vloer is nat door het grondwater, gevaarlijke producten worden opgeslagen, er zijn geen ramen voorzien om deze ruimte te verluchten. De keuken vertoont plaatsen van afbladderende verf, maar volgens de gekregen informatie wordt deze ruimte niet meer gebruikt als kookzone.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: op het bordes van een trap (nabij welstuk) ligt een tegel los in de loopzone. De openingen onderaan de trapleuningen op de bordessen zijn te hoog.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: er is soms overleg met de gemeente over de verkeersveiligheid rond de school. De verkeerswerkgroep neemt ook initiatieven om de veiligheid te verhogen zoals de acties rond zichtbaarheid en evacuatie op de schoolbus.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: het recentste brandpreventieverslag dateert van 18/01/2011 en vermeldt nog opmerkingen die reeds voorkwamen in het vorige verslag (2002), onder andere de compartimentering van de stookruimten en de traphal. In een stookruimte zijn brandbare materialen gestapeld. De brandblussers worden niet jaarlijks gekeurd.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: het laatste keuringsverslag (13/06/2008) van de elektrische laagspanningsinstallatie besluit dat de installatie niet voldoet en vermeldt inbreuken en opmerkingen. Het verslag van de elektrische hoogspanningsinstallatie (9/06/2010) geeft een 'voldoet'. Het recentste keuringsverslag (5/05/2010) van de lift vermeldt dat de lift 'tijdelijk buiten gebruik' is. Er zijn stappen ondernomen om de lift alleen als goederenlift te gebruiken. Niet alle elektriciteitskasten zijn afgesloten. In heel wat lokalen liggen elektriciteitskabels onbeschermd op de grond.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen*²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: in de turnzaal zijn de linten voor het optillen van houten balken aan vernieuwing toe. Een controle op bijvoorbeeld de klimtouwen is nog niet gebeurd.

De kolomboormachines zijn niet voorzien van alle veiligheden.

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: door geen gebruik te maken van alle aanwezige toiletten voldoen de sanitaire installaties niet aan het minimum voorgeschreven aantal.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: het EHBO-lokaal voldoet maar gedeeltelijk.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

Niet van toepassing

Toelichting: de keuken wordt niet meer gebruikt.

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: in het kelderlokaal van de onderhoudsman zijn ontvlambare producten niet reglementair opgeslagen. De school beschikt niet over een actuele asbestinventaris. Er zijn geen risicoanalyses of veiligheids- en gezondheidskaarten van de gevaarlijke stoffen.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Verkeersbeleid
- Evacuatiebeleid
- Rookbeleid

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het werklokaal van de onderhoudsman
- Losliggende tegel bovenaan de trap
- Open ruimte onderaan de trapleuningen op alle bordessen
- Voldoen aan de opmerkingen van de elektrische laagspanningsinstallatie
- Periodieke keuringen uitvoeren
- EHBO-lokaal optimaliseren
- Controle op gevaarlijke producten en afvalbeleid

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De organisatie van het welzijnsbeleid
- Voldoen aan de opmerkingen uit het brandpreventieverslag

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- De organisatie van het welzijnsbeleid
- Voldoen aan de opmerkingen uit het brandpreventieverslag

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2013 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Alex Maes

Datum: 25/01/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Hilde De Clercq