



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Kortemark

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	126367
Instelling	Gemeentelijke Basisschool
Directeur	Marc VERHELST
Adres	Stadenstraat 14 - 8610 KORTEMARK
Telefoon	051-56.72.53
Fax	051-56.72.53
e-mail	gemeenteschool.zarren@scarlet.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	975342 - Gemeentebestuur van Kortemark te KORTEMARK
Adres	Stationsstraat 68 - 8610 KORTEMARK
Scholengemeenschap/Consortium	121582 - G-8 te LICHTERVELDE
Adres	Beverenstraat 18 - 8810 LICHTERVELDE
CLB	115121 - Vrij CLB Torhout te TORHOUT
Adres	Papebrugstraat 8 - 8820 TORHOUT
Dagen van het doorlichtingsbezoek	07/02/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	07/02/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	07/02/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Johan Lamote
Teamleden	

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 07/02/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Het schoolbestuur voorziet in de toekomst in een (nieuwbouw) uitbreiding van vestigingsplaats 1 en de opheffing van vestigingsplaats 2.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: De school investeert te weinig in het informeren, sensibiliseren en het betrekken van het personeel om te komen tot een dynamisch risicobeheersingsbeleid

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De school betreft de preventieadviseur beperkt bij onderzoeken na ongevallen of incidenten.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: Het aankoop- en indienststellingsbeleid is nog niet operationeel voor de aankopen in de school.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De refter van vestigingplaats 2 vertoont sporen van eerdere vochtinsijpeling.

In vestigingsplaats 2 ontbreekt zonnewering, waardoor de leerlingen in half verduisterde lokalen dienen te zitten om het elektronische bord te kunnen zien.

De algemene toestand van het gebouw in vestigingsplaats 2 is sterk verouderd: geurhinder, valgevaar over losliggende tegels in klassen, ...

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: De betegeling van de speelplaats in vestigingplaats 1 kan tot ernstige schaafwonden leiden.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: De school beschikt niet over een brandpreventieverslag voor vestigingsplaats 2.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: In vestigingsplaats 2 ontbreekt een brandalarminstallatie.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: De inbreuken vermeld in het keuringsverslag van de elektrische installatie van vestigingsplaats 1 zijn nog niet weggewerkt. Er is nog geen keuringsverslag van de containerklassen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: Niet bij alle toestellen zijn instructies voor een veilig gebruik aanwezig

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: In beide vestigingsplaatsen zijn geen gescheiden toiletten voor jongens en voor meisjes. In vestigingsplaats 2 zijn er niet voldoende wc's voor de jongens.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Er zijn geen hulpverleners op school met de nodige attesten. Er is geen register met interventies in het kader van eerste hulp.

3.3.3 Rookverbod

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: De aanduiding van het rookverbod is niet aangegeven aan de ingang van vestigingsplaats 1.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De manier waarop de instelling met de voedingsmiddelenhygiëne omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De keuken in de refter van vestigingsplaats 1 kan worden geoptimaliseerd.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: "Er is geen asbestinventaris voor vestigingsplaats 2. Er is geen actuele inventaris van gevaarlijke producten.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De verkeersveiligheid
- Het dagelijks onderhoud van het sanitair.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Vanuit het schoolbeleid een actief en dynamisch risicobeheersingsbeleid voeren, het personeel informeren en actief betrekken bij het risicobeheersingsbeleid.
- De milieumelding aanvragen; het aankoop- en indienststellingsbeleid opstarten; de instructiekaarten bij toestellen.
- De inbreuken in het keuringsverslag van de elektrische installatie wegwerken.
- De aanleg van een register van ongevallen.
- De zonnewering in vestigingsplaats 2.
- De aanduiding van het rookverbod in vestigingsplaats 1.
- De uitrusting en hygiëne in de keukens en refters.
- De stookplaats in vestigingsplaats 1 vrijmaken van opslag.
- Geen poetsmateriaal laten staan in de gangen.
- Het vochtprobleem in het sanitair blok van de kleuters aanpakken.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Het brandpreventieattest voor vestigingsplaats 2. Eventuele inbreuken wegwerken.
- De asbestinventaris voor vestigingsplaats 2.
- Het keuringsattest voor de verwarmingsinstallatie in vestigingsplaats 2.
- De aanwezigheid van hulpverleners met de vereiste opleiding.
- Het sanitair aanpassen conform de regelgeving.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Het brandpreventieattest voor vestigingsplaats 2. Eventuele inbreuken wegwerken.
- De asbestinventaris voor vestigingsplaats 2.
- Het keuringsattest voor de verwarmingsinstallatie in vestigingsplaats 2.
- De aanwezigheid van hulpverleners met de vereiste opleiding.
- Het sanitair aanpassen conform de regelgeving.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf **1 februari 2015** kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Johan Lamote

Datum: 07/02/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Marc VERHELST