

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - De Tandem te Mortsel

Hoofdstructuur	bao
Instellingsnummer	112623
Instelling	Vrije Basisschool - De Tandem
Directeur	Ilse GIJSBRECHTS
Adres	Sint-Benedictusstraat 14 A - 2640 MORTSEL
Telefoon	03-440.51.19
Fax	03-449.78.89
e-mail	directie@detandem.net
Website/URL	www.detandem.net
Bestuur van de instelling	963521 - VZW Uitv. Com. Paroch. Scholen Mortsel te MORTSEL
Adres	Guido Gezellelaan 129 - 2640 MORTSEL
Scholengemeenschap/Consortium	121681 - ANKER te BERCHEM
Adres	Geluwestraat 4 - 2600 BERCHEM
CLB	114983 - Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied te MORTSEL
Adres	Edegemsestraat 36 - 2640 MORTSEL
Dagen van het doorlichtingsbezoek	18/03/2013; 19/03/2013; 21/03/2013; 22/03/2013
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	22/03/13
Datum bespreking verslag met de instelling	8/05/13
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Frank Verstraelen
Teamleden	Béatrice Coopman

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 <i>Organisatie</i>	<i>4</i>
3.2 <i>Veiligheid van de leer- en werkomgeving</i>	<i>5</i>
3.3 <i>Gezondheid en hygiëne</i>	<i>6</i>
STERKTES EN ZWAKTES	7
3.4 <i>Relevante aspecten waarin de instelling goed is</i>	<i>7</i>
3.5 <i>Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren</i>	<i>7</i>
3.6 <i>Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren</i>	<i>7</i>
4. ADVIES	8
5. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 18/03/2013, 19/03/2013, 21/03/2013 en 22/03/2013 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De kleuterafdeling nam in september 2011 een nieuwbouw met vier klaslokalen in gebruik.
- De eerste graad van de lagere afdeling deelt momenteel de locatie in de Sint-Benedictusstraat met een afdeling van een secundaire school.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSNBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Nihil

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Zowel in de kleuterafdeling als in de vestigingsplaats Van Dijkstraat is de overdekte speelplaats ontoereikend voor het aantal kleuters en leerlingen. In enkele lokalen is het schoolmeubilair niet aangepast aan de leerlingen. Het onderhoud in de gedeelde toiletten in de Sint-Benedictusstraat is minimaal.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Op beide speelplaatsen van de lagere afdeling zijn meerdere oneffenheden en verzakkingen die het risico op valgevaar vergroten.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: De opmerkingen in het brandpreventieverslag werden opgenomen in het globaal preventieplan (GPP). Aan meerdere opmerkingen (brandwerende deuren in de stookkelder, nooduitgang in de refter, correcte pictogrammen,...) werd nog geen gevolg gegeven.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: Het keuringsverslag van 31 mei 2012 van de elektrische laagspanning voor de Van Dijkstraat en de Sint-Benedictusstraat is niet conform en vermeldt meerdere inbreuken. In de kleuterafdeling loopt een niet-beveiligde stroomkabel over de speelplaats om de nieuwbouw van elektriciteit te voorzien. De school dient onverwijld met een verklaring van een externe deskundige aan te tonen dat de elektriciteitskabel volgens de veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd en geen veiligheidsrisico inhoudt voor kinderen en personeel.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: In de kleuterafdeling zijn de toiletten verouderd. In de vestigingsplaats Sint-Benedictusstraat delen de leerlingen van de eerste graad de toiletten met de leerlingen van de secundaire afdeling. De urinoirs zijn niet aangepast en de toiletten voor jongens en meisjes zijn niet gescheiden. Er is evenmin een apart toilet voor mannelijke leerkrachten. In de vestigingsplaats Van Dijkstraat zijn de toiletten voor jongens en meisjes in één sanitair blok niet gescheiden.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Nihil

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

STERKTES EN ZWAKTES

3.4 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid, gekoppeld aan de wijze waarop de preventieadviseur zijn taken uitvoert.
- De wijze waarop de instelling omgaat met het evacuatiebeleid en de verkeersveiligheid.

3.5 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Gevolg geven aan alle opmerkingen en klachten in verband met de veiligheid en bewoonbaarheid van alle lokalen en gebouwen. De intentie om het masterplan uit te voeren omzetten in realiteit.
- De overdekte ruimte op de speelplaatsen vergroten in functie van het aantal kleuters en leerlingen.
- De toiletten voor jongens en meisjes in het sanitair blok in de Van Dijkstraat scheiden.

3.6 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De sanitaire installaties van de lagere afdeling in de Sint-Benedictusstraat conform de regelgeving inrichten.
- Op beide speelplaatsen van de lagere afdeling de nodige adequate maatregelen nemen om het risico op valgevaar te verkleinen.
- De school dient onverwijld met een verklaring van een externe deskundige aan te tonen dat de elektriciteitskabel in de kleuterafdeling volgens de veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd en geen veiligheidsrisico inhoudt voor kinderen en personeel.
- Gevolg geven aan de in het brandpreventieverslag geformuleerde opmerkingen.
- Gevolg geven aan de fundamentele opmerkingen in het keuringsverslag van 31 mei 2012 van de elektrische laagspanning.

4. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- De sanitaire installaties van de lagere afdeling in de Sint-Benedictusstraat conform de regelgeving inrichten.
- Op beide speelplaatsen van de lagere afdeling de nodige adequate maatregelen nemen om het risico op valgevaar te verkleinen.
- De school dient onverwijld met een verklaring van een externe deskundige aan te tonen dat de elektriciteitskabel in de kleuterafdeling volgens de veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd en geen veiligheidsrisico inhoudt voor kinderen en personeel.
- Gevolg geven aan de in het brandpreventieverslag geformuleerde opmerkingen.
- Gevolg geven aan de fundamentele opmerkingen in het keuringsverslag van 31 mei 2012 van de elektrische laagspanning.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 22 maart 2016 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Frank Verstraelen

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Ilse GIJSBRECHTS