



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Stedelijk Instituut voor Sec. Ond. nr II te Antwerpen

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	29901
Instelling	Stedelijk Instituut voor Sec. Ond. nr II
Directeur	Maacha VAN EYCK
Adres	Confortalei 173 - 2100 DEURNE
Telefoon	03-360.50.20
Fax	03-360.50.30
e-mail	sgn_dehandelsschool@so.antwerpen.be
Website/URL	http://www.sg-noord.be/siso/
Bestuur van de instelling	AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Gasthuisstraat 15 - 2000 ANTWERPEN 1
Scholengemeenschap/Consortium	SG Noord te ANTWERPEN 6
Adres	Lange Beeldekensstraat 264 - 2060 ANTWERPEN 6
CLB	114215 - Stedelijk CLB Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Gasthuisstraat 24 - 2000 ANTWERPEN 1
Dagen van het doorlichtingsbezoek	17/09/2012, 18/09/2012, 19/09/2012, 20/09/2012, 21/09/2012, 19/12/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	19/12/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	16/01/2013
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Liesbet Waumans
Teamleden	Etienne Gielen Luc Mondelaers Hubert Van Tendeloo

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	8
3.4 Milieu	9
4. ADVIES	10
5. REGELING VOOR HET VERVOLG	10
6. ADDENDUM	11

INLEIDING

Op 17/09/2012, 18/09/2012, 19/09/2012, 20/09/2012, 21/09/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school heeft officieel drie vestigingsplaatsen, elk met een specifiek studietoelaat.
- De school maakt ook nog gebruik van lokalen in de basisschool het Gryspeerlje (Grijspeerstraat 84 te Deurne). Deze locatie wordt niet vermeld als vestigingsplaats.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor geen middelen.

Toelichting:

Uit de globale preventieplannen en jaaractieplannen blijkt dat heel wat ingeschreven werken niet worden gerealiseerd en jaarlijks, zonder gevolg of duidelijke motivatie, worden heropgenomen. Het schoolbestuur (inrichtende macht) voorziet geen begroting van financiële middelen in het JAP of GPP. Op schoolniveau worden inspanningen geleverd om kleine herstellingen en verbeteringswerken uit te voeren.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting:

Er is een overlegcomité van de stad Antwerpen waar een beperkt aantal aandachtspunten van het gevoerde preventiebeleid van de school aan bod komen.

Op schoolniveau fungeert het welzijnsbeleid per vestigingsplaats met uitzondering van de locatie Grijspeerstraat. Deze locatie is niet opgenomen in het welzijnsbeleid van SISO II.

De communicatie tussen enerzijds centraal georganiseerd comité en het lokale welzijnsbeleid verloopt nog niet optimaal. Dit heeft negatieve gevolgen op de kwaliteit van het welzijnsbeleid.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst bestaat niet of bestaat enkel op papier.

Toelichting:

Het globaal preventieplan (GPP) en het jaaractieplan (JAP) worden door schoolbestuur (inrichtende macht) onvoldoende opgebouwd op basis van risicoanalyses en/of geldige verslagen van de jaarlijkse rondgangen van de interne preventiedienst.

Op niveau van de verscheidene vestigingsplaatsen functioneert de interne dienst preventie en bescherming op het werk. Voor de vestiging Grijpspeerstraat is er geen welzijnsbeleid.

De lokale preventieadviseurs / contactpersonen hebben een opleiding gevolgd. Ze worden intensief ondersteund door de overkoepelende preventieadviseur (niveau SG).

De eigenheid van de vestigingsplaatsen en de daaraan gekoppelde contextgegevens vragen om een specifieke aanpak van het lokale welzijnsbeleid.

De lokale preventieadviseurs / contactpersonen hebben hiervoor niet altijd voldoende tijd, waardoor het opzetten van leerprocessen betreffende welzijn niet altijd kan worden geïmplementeerd.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting:

Voor de vestiging Grijpspeerstraat kunnen geen verslagen van rondgangen van de externe dienst preventie en bescherming op het werk worden voorgelegd.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting:

Door de huidige organisatiestructuur van het welzijnsbeleid op beleidsniveau functioneert het aankoop- en indienststellingsbeleid, ondanks de inspanningen van de preventieadviseurs en lokale contactpersonen niet altijd volgens de wettelijk voorziene inbreng.

Op het moment van de doorlichting is er nog niet van elk toestel een indienststellingsverslag. Enkele personeelsleden negeren de procedures.

In het lokaal techniek van de locatie Grijpspeerstraat staan een aantal gevaarlijke toestellen en machines. Indienststellingsverslagen van deze toestellen en/of machines ontbreken.

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting:

Het gebouw van de vestiging 'Marco Polo' (Offerandestraat) is uitgeleefd en vraagt om een grondige renovatie en opknapbeurt. Een lokaal in het hoofdgebouw werd afgesloten daar het plafond is neergekomen. De bovenliggende klaslokalen werden recentelijk ontruimd.

Het praktijklokaal Hout /Metaal op de vestigingsplaats 'Marco Polo' ligt vol met materialen en oogt chaotisch.

De didactische keuken van de vestigingsplaats Marco Polo' (Offerandestraat) is aan vervanging toe.

Enkele paviljoenen van de vestiging 'Kapperschool' (Lakborslei) zijn dringend aan renovatie toe. De ramen in het hoofdgebouw zijn aan vervanging toe. Op de bovenste verdieping kunnen ze niet meer worden gesloten.

De locatie 'Grijspeerstraat' is niet geschikt voor onderwijs en mag als dusdanig niet meer worden gebruikt. Door de chaotische opslag van brandbare materialen, de verouderde verwarmingsinstallatie en talrijke onbeveiligde machines lopen leerlingen er een ernstig gevaar.

Het schoolbestuur is recentelijk overgestapt naar een andere organisatievorm voor het onderhoud van de school. Momenteel voldoet het dagelijks onderhoud van het sanitair niet op de drie vestigingen en de locatie 'Grijspeerstraat'.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling zijn onaanvaardbare risico's op valgevaar.

Toelichting:

Op de speelplaatsen van drie vestigingen is er valgevaar door losliggende tegels.

Op de vestigingsplaats 'Kapperschool' (Lakborslei) zijn er ook losliggende tegels op de voetpaden naar de diverse paviljoenen. Bovendien is er veel begroeiing tussen deze tegels van de voetpaden, wat het risico op valgevaar nog vergroot.

Op de vestigingsplaats 'Marco Polo' (Offerandestraat) wordt een deel van de overdekte speelplaats gebruikt als opslagruimte. Deze is onvoldoende afgeschermd. De trappen van het 'zijgebouw' zijn erg stijl. Niet op alle plaatsen is de trap voldoende afgeschermd.

Op de vestigingsplaats 'Handelsschool' (Confortalei) is er veel begroeiing tussen deze tegels, wat het risico valgevaar nog vergroot. De helling naar de fietsenstalling is onvoldoende afgeschermd. Ook de centrale traphal is onvoldoende afgeschermd.

Op de locatie 'Grijspeerstraat' is er valgevaar door allerlei materiaal op diverse plaatsen.

In diverse klaslokalen op de verscheidene locaties is er valgevaar door losliggende elektrische draden.

3.2.3 *Verkeersveiligheid*

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 *Brandveiligheid*

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting:

De overkoepelende preventieadviseur heeft voor de drie vestigingen een brandpreventierapport opgesteld. Voor de vestigingsplaatsen 'Handelsschool' (Confortalei) en 'Kapperschool' (Lakborslei) zijn ze gedateerd op 08-02-2011, voor de vestigingsplaats 'Marco Polo' (Offerandestraat) op 21-01-2012.

Voor de locatie 'Grijspeerstraat' kon geen brandpreventierapport worden voorgelegd.

De brandpreventierapporten bevatten tal van opmerkingen waaraan gevolg dient gegeven te worden.

Op de vestigingsplaats 'Marco Polo' (Offerandestraat) beschikken de zij- en de voorblok niet over voldoende evacuatiecapaciteit. De geplaatste vluchtweg is niet bruikbaar. Deze vestigingsplaats heeft geen nooduitgang, waardoor evacuatiemogelijkheid bij calamiteiten quasi onbestaande is.

Op de vestigingsplaats 'Handelsschool' (Confortalei) voldoet een nooduitgang niet.

3.2.5 *Evacuatie*

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting:

Er is een uitgewerkt evacuatiescenario voor de vestigingsplaatsen 'Handelsschool' en 'Kapperschool'.

Het evacuatiescenario voor de vestigingsplaats 'Marco Polo' (Offerandestraat) houdt rekening met het ontbreken van een nooduitgang. De evacuatiemogelijkheid bij calamiteiten is quasi onbestaande.

Voor de locatie 'Grijspeerstraat' kon geen evacuatieplan worden voorgelegd.

3.2.6 *V*

3.2.7 *eiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting:

Er zijn keuringsverslagen van de elektrische laagspanning voor de drie vestigingen. Deze verslagen bevatten tal van opmerkingen die om onmiddellijke acties vragen. Volgens de verkregen informatie zouden deze deels zijn uitgevoerd, maar de school kan geen documenten voorleggen die dit bevestigen.

Tijdens de doorlichting werd vastgesteld dat op een enkele plaats dekplaatjes van schakelaars ontbreken.

Voor de locatie 'Grijspeerstraat' kon geen keuringsverslag van de elektrische laagspanning worden voorgelegd.

3.2.8 *Veiligheid van toestellen²*

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting:

Er is een procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen, maar deze wordt niet door alle personeelsleden opgevolgd.

In het praktijklokaal Hout /Metaal van de vestigingsplaats 'Marco Polo' (Offerandestraat) zijn een aantal machines niet conform de veiligheidsvoorwaarden.

De locatie 'Grijspeerstraat' staat vol onbeveiligde machines.

De keuring van de toestellen voor lichamelijke opvoeding wordt opgevolgd door de preventieadviseur.

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting:

Op de vestigingsplaats 'Marco Polo' (Offerandestraat) is er een tekort aan sanitair in verhouding met de leerlingengroep.

Op de drie vestigingsplaatsen zijn er in de sanitaire installaties onvoldoende voorzieningen om de handen te wassen en ze te drogen.

Het onderhoud voldoet niet. In sommige toiletten is er geurhinder.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting:

Op de vestigingsplaatsen 'Kapperschool' en 'Handelsschool' voldoet het verzorgingslokaal. Een minimum aan noodzakelijke uitrusting is beschikbaar hoewel er verbeteringen mogelijk zijn.

Op de vestigingsplaats 'Marco Polo' (Offerandestraat) en de locatie 'Grijspeerstraat' ontbreekt een verzorgingslokaal EHBO.

Voor de vestigingsplaats 'Handelsschool', 'Kapperschool' en 'Marco Polo' wordt het EHBO-materiaal geregeld gecontroleerd, vernieuwd en aangevuld.

Het register met de interventies in het kader van eerste hulp wordt op deze vestigingen bijgehouden.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De manier waarop de instelling met de voedingsmiddelenhygiëne omgaat is onaanvaardbaar.

Toelichting:

De vestigingsplaatsen 'Kapperschool' (Lakborslei) en 'Handelsschool' (Confortalei) beschikken over een vergunning het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voor de verkoop van frisdrank.

Op de vestigingsplaats 'Marco Polo' (Offerandestraat) worden de drankautomaten uitgebaat door derden.

In de didactische keuken van de vestigingsplaats 'Marco Polo' (Offerandestraat) worden de principes van GHP (goede hygiëne praktijken) en versoepelde HACCP (Hazard analysis and critical control points) niet toegepast door het personeel. De voedingsmiddelenhygiëne wordt er niet bewaakt.

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting:

De instelling bezit een asbestinventaris voor diverse vestigingen, maar deze zijn niet altijd actueel. De asbestinventaris is niet altijd gevisieerd door de arbeidsgeneesheer.

Voor de locatie 'Grijspeerstraat' ontbreekt een asbestinventaris.

Er is wel een afvalbeheersplan voor de voor de diverse vestigingen.

Op de vestigingsplaats 'Kapperschool' worden de producten met gevaarlijke eigenschappen niet reglementair opgeslagen. Bovendien ontbreekt een trekkast voor didactische proeven in het klaslokaal.

Er is geen geactualiseerde inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen. De instelling neemt niet de nodige maatregelen om de risico's met gevaarlijke producten te beperken en beheerst de stroom van gevaarlijke producten niet. De risicoanalyses van gevaarlijke stof of preparaat ontbreken. De producten met gevaarlijke eigenschappen zijn niet voorzien van een genormeerd etiket met de voorgeschreven informatie.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

4. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies ongunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- De organisatie van het welzijnsbeleid
- Veiligheid van de leer- en werkomgeving
- Gezondheid en hygiëne
- Milieu

DE INSPECTIE OORDEELT DAT DE INSTELLING EEN BEROEP MOET DOEN OP EXTERNE ONDERSTEUNING OM DE TEKORTEN TE REMEDIEREN

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

In overeenstemming met het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009, inzonderheid het artikel 39§4 3°, wordt geadviseerd om de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling op te starten.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Liesbet Waumans

Datum:16-01-2013

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Maacha VAN EYCK

6. ADDENDUM

Het bestuur van de instelling heeft een beroep gedaan op art. 41 §2 van het Kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009. Het heeft binnen een termijn van twee maanden na het ontvangen van het ongunstig advies de opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning aangevraagd op basis van een door het bestuur van de instelling uitgewerkt verbeteringsplan.

De Vlaamse regering keurde het ingediende verbeteringsplan niet goed. De procedure tot intrekking van de erkenning wordt hierdoor niet opgeschort.