

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van TSM Middenschool te Mechelen

Hoofdstructuur	so
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	110379
Instelling	TSM Middenschool
Directeur	Marc STEEMANS
Adres	Onder-den-Toren 13 - 2800 MECHELEN
Telefoon	015-27.14.53
Fax	015-20.17.72
e-mail	marc.steemans@tsmmechelen.be
Website/URL	http://www.tsmmechelen.be
Bestuur van de instelling	970855 - Technische Scholen Mechelen te MECHELEN
Adres	Jef Denynplein 2 - 2800 MECHELEN
Scholengemeenschap/Consortium	112813 - SGKSO Regio Mechelen te MECHELEN
Adres	Melaan 6 - 2800 MECHELEN
CLB	114777 - Vrij CLB Het Kompas te MECHELEN
Adres	Vijfhoek 1_A - 2800 MECHELEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	21/1/2013, 29/1/2013, 30/1/2013, 31/1/2013 en 1/2/2013
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	1/2/2013
Datum bespreking verslag met de instelling	13/3/2013
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Jan Meers
Teamleden	Etienne Gielen Gabriël Poppe

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	6
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	6
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	6
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	6
5. ADVIES	7
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	7

INLEIDING

Op 21/1/2013, 28/1/2013, 29/1/2013, 30/1/2013, 31/1/2013 en 1/2/2013 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Het veiligheidsbeleid wordt centraal aangestuurd vanuit de inrichtende macht van de Technische Scholen Mechelen.
- De middenschool heeft een eigen campus in het centrum van Mechelen.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: hoewel er geen apart budget is voor de realisatie van het globaal preventieplan, worden de vastgestelde tekorten geprioriteerd en systematisch weggewerkt.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid, maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: voor verscheidene toestellen/machines zijn er nog geen indienststellingsverslagen. De systematische betrokkenheid van de preventieadviseur kan nog geoptimaliseerd worden.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de overdekte speelplaatsruimte is beperkt. In sommige lokalen (o.a. turnzaal en ICT-lokaal) is de luchtkwaliteit bedenkelijk door onvoldoende verluchting.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: op de speelplaats zijn er oneffenheden die aanleiding kunnen geven tot struikel- en valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: er is nog geen apart alarmeringssysteem. Momenteel gebruikt men de schoolbel (met een vooraf afgesproken belsignaal). De uitvoering van de aparte signalering zal gecombineerd worden met de aanleg van een kokersysteem voor andere signalisatie- en/of nutsvoorzieningen. De uitvoering is gepland tegen 2013.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: op enkele plaatsen ontbreekt de noodverlichting of functioneert ze niet.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: de risico's uit vorig keuringsverslag zijn recent weggewerkt en de school beschikt over een gunstig keuringsverslag.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: er zijn te weinig toiletten, maar dat leidt niet tot wachttijden.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: er is geen apart EHBO-lokaal.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het bestuur van de instelling.
- De werking van de interne dienst PBW.
- De samenwerking met de externe dienst PBW.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De bewoonbaarheid (overdekte speelplaats, luchtkwaliteit in het ICT-lokaal en de turnzaal).
- Het risico op valgevaar op de speelplaats.
- Het EHBO-lokaal.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid met in het bijzonder de indienststellingsverslagen.
- Het alarmeringssysteem voor brandalarm.
- De noodverlichting op enkele plaatsen.
- Het aantal toiletten.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid met in het bijzonder de indienststellingsverslagen.
- Het alarmeringssysteem voor brandalarm.
- De noodverlichting op enkele plaatsen.
- Het aantal toiletten.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Jan Meers

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Marc STEEMANS