



Vlaams Ministerie
 van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
 Hendrik Consciencegebouw
 Koning Albert II-laan 15
 1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
 www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van SG Noord/Lyceum Paardenmarkt te Antwerpen

Hoofdstructuur	SO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	125311
Instelling	SG Noord/Lyceum Paardenmarkt
Directeur	Frieda MEIRE
Adres	Paardenmarkt 94 - 2000 ANTWERPEN 1
Telefoon	03-470.25.30
Fax	03-470.25.31
e-mail	sgn_slpl@so.antwerpen.be
Website/URL	http://www.slpl.be
Bestuur van de instelling	AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Adres	Lange Gasthuisstraat 15 - 2000 ANTWERPEN 1
Scholengemeenschap/Consortium	SG Noord
Adres	Lange Gasthuisstraat 15 - 2000 ANTWERPEN 1
CLB	Stedelijk CLB Antwerpen
Adres	Lange Gasthuisstraat 24 - 2000 ANTWERPEN 1
Dagen van het doorlichtingsbezoek	5 november 2012 tot 19 december 2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	19/12/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	16/01/2013
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Jurgen Hus
Teamleden	Dirk Diepers Walter Van den Brandt

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	7
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9
7. ADDENDUM	10

INLEIDING

Op 5 november 2012 tot 19 december 2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake woonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle woonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Overwegend sterk verouderde en afgeleefde infrastructuur.
- Cohabitatie met de hogeschool Artesis en de Universiteit Antwerpen op de vestiging Paardenmarkt 94.
- Drie bijkomende vestigingen op de luchthaven van Antwerpen en twee centra voor deeltijds onderwijs.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

De controle van opeenvolgende globale preventieplannen en jaaractieplannen over een tijdspanne van een aantal kalenderjaren geeft aan dat heel wat ingeschreven werken niet worden gerealiseerd en jaarlijks, zonder gevolg of duidelijke motivatie, worden heropgenomen. Slechts uitzonderlijk worden de oorspronkelijk opgegeven streefdata gehaald. Dringende acties, zoals de renovatie van de speelplaats of urgente herstellingwerken aan de laagspanningsinstallatie, zijn er helemaal niet in opgenomen.

Het globaal preventieplan (GPP) en het jaaractieplan (JAP) worden onvoldoende opgebouwd op basis van risicoanalyses en/of de verslagen van jaarlijkse rondgangen van de interne preventiedienst. De opmerkingen uit het verslag van de controle door de externe dienst worden wel opgenomen.

En is geen begroting van financiële middelen in het JAP of GPP opgenomen, maar ze worden wel gedeeltelijk voorzien in de algemene begroting.

3.1.2 *Comité*¹

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting:

Er is een overlegcomité op het niveau van de stad Antwerpen, waar een beperkt aantal aandachtspunten met betrekking tot het gevoerde preventiebeleid van Lyceum Paardenmarkt aan bod komen.

3.1.3 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Het globaal preventieplan (GPP) en het jaaractieplan (JAP) worden nog onvoldoende opgebouwd op basis van risicoanalyses en/of verslagen van rondgangen van de interne preventiedienst. Het verslag van de rondgang van de externe dienst wordt integraal overgenomen door de interne dienst.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting:

Op de bestelaanvragen worden nog geen veiligheids- en welzijnsvoorwaarden vermeld.

Nog niet voor alle betrokken toestellen zijn er indienststellingsverslagen opgemaakt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting:

De gebouwen, ateliers en leslokalen op de vier vestigingsplaatsen zijn verouderd, afgeleefd en aan een grondige renovatie toe. Heel wat meubilair is gedateerd en aan vervanging toe. De speelplaats aan de Paardenmarkt is klein en aan een opknapbeurt toe.

In het atelier vliegtuigtechnieken - in een loods op de vlieghaven van Deurne - sijpelt regenwater binnen en de theoriekamer is er vervallen.

De douches van de sportzaal aan de Rodestraat zijn niet voorzien van stromend warm water.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn onaanvaardbare risico's op valgevaar.

Toelichting:

Op de speelplaats aan de Paardenmarkt is liggen heel wat tegels los. Er is acuut valgevaar. Op een aantal plaatsen op de verschillende vestigingsplaatsen zijn gevaarlijke zones niet aangegeven met waarschuwingstrips. Op een aantal trappen zijn treden doormidden gebroken, trapneuzen beschadigd of traptegels liggen los.

De toegang tot een gevaarlijk gedeelte van het trappenhuis in het Marnixgebouw is onvoldoende afgeschermd en niet alle borstweringen zijn voldoende hoog.

In het centrum voor deeltijds onderwijs Noord zijn de gevaarzones rond de machines niet duidelijk afgebakend en is de opslag van het hout slordig.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en/of de toegang tot de instelling zijn verkeersonveilig.

Toelichting:

De leerlingen verplaatsen zich te voet van het gebouwcomplex aan de Paardenmarkt naar het Marnixgebouw in het achterliggende Kauwstraatje. Omdat een toegangspoort aan de achterzijde van een gebouw aan de Paardenmarkt - dat vrijwel rechtstreeks uitgaat op het Kauwstraatje en het Marnixgebouw - niet mag worden gebruikt, gebeuren die verplaatsingen via de openbare weg. Op deze manier worden onnodige risico's genomen, zeker op momenten dat stellingen de doorgang op het voetpad verhinderen en de leerlingen over de openbare weg moeten lopen.

Op de speelplaats aan de Paardenmarkt en tussen de schoolgebouwen zijn auto's toegelaten. In het atelier 'Bouw' (centrum voor deeltijds onderwijs Zuid) rijden bestelwagens zonder duidelijke signalisatie of aanwijzingen.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Niet alle stookplaatsen zijn voorzien van gemerkte branddeuren en op de vestiging aan de luchthaven is de stookolietank niet gekeurd (groene dop ontbreekt).

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting:

Jaarlijks wordt niet minstens één evacuatieoefening georganiseerd. De school kan niet aantonen dat zij de, tijdens evacuatieoefeningen vastgestelde tekorten, accuraat aanpakt.

Een aantal evacuatiewegen in de sporthal aan de Rodestraat zijn niet volledig vrijgemaakt. Aan de nooduitgangen ontbreken sleutelkastjes of zijn sleutels verdwenen.

In het centrum voor deeltijds onderwijs Noord zijn niet alle nooduitgangen steeds bruikbaar.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting:

Een aantal keuringsverslagen van de laagspanningsinstallaties besluiten 'voldoet niet'. Aan de meeste opmerkingen is geen gevolg gegeven. Er is ook geen actieplan voor herstellingen uitgewerkt.

Op verschillende plaatsen op diverse vestigingsplaatsen is acuut elektrocutiegevaar vastgesteld, vooral door niet-afgesloten zekeringskasten en defecte contactdozen.

In een groot aantal lokalen en ateliers op diverse vestigingsplaatsen worden te grote aantallen verlengsnoeren op dezelfde contactdoos aangesloten (tot 24 vertakkingen zijn vastgesteld).

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting:

Enkele toestellen zijn nog niet voorzien van instructiekaarten.

Er is geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen uitgewerkt.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting:

Het onderhoud en de inrichting van de toiletten voldoet niet op alle vestigingsplaatsen (o.a. op de luchthaven en CDBSO-Noord). Aan de vestiging op de luchthaven is er slechts één bruikbaar toilet. Niet aan alle toiletten is toezicht tijdens de pauzes.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting:

De EHBO-voorziening in de vestiging deeltijds onderwijs Zuid kan beter ingericht worden. In de vestiging aan de luchthaven van Deurne is geen EHBO-lokaal beschikbaar.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

Niet van toepassing

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting:

De inventaris van producten met gevaarlijke eigenschappen vertoont hiaten. Op een aantal plaatsen (bijv. in een magazijn aan de Paardenmarkt) zijn in niet-afgesloten kasten brandbare producten opgeslagen die niet zijn opgenomen in de inventaris.

Op diverse locaties zijn poetsproducten niet reglementair opgeslagen en direct bereikbaar voor leerlingen. Vaak ontbreken de MSDS-fiches voor deze producten.

De asbestinventaris is niet ondertekend door een arbeidsgeneesheer.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het onderhoud van de toiletten, de voorzieningen voor hygiëne en het toezicht op enkele vestigingsplaatsen.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Alle aspecten van de 'organisatie van het welzijnsbeleid' met uitzondering van de samenwerking met de externe dienst.
- Alle aspecten van de 'veiligheid van de leer- en werkomgeving'.
- De sanitaire voorzieningen en de EHBO-voorzieningen op een aantal vestigingsplaatsen.
- De omgang met producten met gevaarlijke eigenschappen.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies ongunstig voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Alle aspecten van de 'organisatie van het welzijnsbeleid' met uitzondering van de samenwerking met de externe dienst.
- Alle aspecten van de 'veiligheid van de leer- en werkomgeving'.
- De sanitaire voorzieningen en de EHBO-voorzieningen op een aantal vestigingsplaatsen.
- De omgang met producten met gevaarlijke eigenschappen.

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies met betrekking tot het zelfstandig remediëren van tekorten:

DE INSPECTIE OORDEELT DAT DE INSTELLING EEN BEROEP MOET DOEN OP EXTERNE ONDERSTEUNING OM DE TEKORTEN TE REMEDIËREN.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

In overeenstemming met het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009, inzonderheid het artikel 39§4 3°, wordt geadviseerd om de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling op te starten.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Jurgen Hus

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Frieda MEIRE

7. ADDENDUM

Het bestuur van de instelling heeft een beroep gedaan op art. 41 §2 van het Kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009. Het heeft binnen een termijn van twee maanden na het ontvangen van het ongunstig advies de opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning aangevraagd op basis van een door het bestuur van de instelling uitgewerkt verbeteringsplan.

De Vlaamse regering keurde het ingediende verbeteringsplan niet goed. De procedure tot intrekking van de erkenning wordt hierdoor niet opgeschort.