



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrij CVO Noord-Limburg te Overpelt

Hoofdstructuur	CVO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	39792
Instelling	Vrij CVO Noord-Limburg
Directeur	Jan JANSSEN
Adres	Dorpsstraat 91 - 3900 OVERPELT
Telefoon	011-60.91.79
Fax	011-66.31.53
e-mail	tio.cvo@belgacom.net
Website/URL	www.tio-cvo.be
Bestuur van de instelling	54544 - VZW Katholiek Sec. Ond. Sint-Willibrord te OVERPELT
Adres	Dorpsstraat 93 - 3900 OVERPELT
Scholengemeenschap/Consortium	127291 - Consortium volw Limburg Noord vzw te HASSELT
Adres	Universiteitslaan lokaal H 5/29 - 3500 HASSELT
CLB	-
Adres	-
Dagen van het doorlichtingsbezoek	7/06/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	7/06/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	7/06/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Eddy Boey
Teamleden	-

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 7/06/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Het centrum heeft 11 lesplaatsen: Dorpsstraat 91 Overpelt (LP1), Collegestraat 25 Hamont-Achel (LP2), Stationsstraat 74 Neerpelt (LP3), Weertersteenweg 135A Maaseik (LP4), Zuidervest 2A Peer (LP5), Collegelaan 20 Peer (LP6), Dorperheidestraat 43 Overpelt (LP7), Zuidervest Peer (LP8), Kloosterstraat 13-17 Overpelt (LP9) en Steenovenstraat 20 Peer (LP10). TI St-Jansberg 39 Maaseik is niet gemeld bij de administratie.
- Het centrum deelt lesplaatsen met andere onderwijsinstellingen. SG WICO: LP1 en LP7 met 126193, LP2 met 39073, LP3 met 126251, LP10 met 27839. SG KaSO Maaseik-Kinrooi: LP4 met 39479 en TI St-Jansberg 39 Maaseik met 39636 en 127662.

Situationele factoren

- De volgende lesplaatsen maken geen deel uit van deze controle: LP1, LP7 en LP3 (WZB-controle in 2010-2011); LP4 en TI St-Jansberg 39 Maaseik (WZB-controle in 2011-2012); LP5 (Bibliotheek en CultuurCentrum); LP6, LP8 en LP9 (geen gebruiksovereenkomst meer).
- De controle is beperkt tot de lokalen die door het centrum worden gebruikt in LP2 en LP10.
- Het bestuur moet beleidsmatig rekening houden met de bevindingen en de opgelegde termijnen van de afgelopen en de nog te voeren welzijnscontroles in de partnerinstellingen.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: Het centrum maakt gebruik van lesplaatsen van o.a. 2 scholengemeenschappen. Er is weinig transparantie en efficiëntie op het toezicht op het welzijn doordat het centrumbestuur te weinig impact heeft op de verschillende schoolbesturen: de organisatie van het comité en de interne dienst PBW en de samenwerking met de externe dienst PBW laten dit niet toe.

3.1.2 *Comité*¹

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Door de specifieke organisatie van de interne dienst PBW op het niveau van de scholengemeenschap vervaagt het informatierecht van het comité PBW over het aankoopbeleid, de uitvoering van het JAP, de inhoud van het GPP en de verslagen van de externe diensten. Het uitbrengen van adviezen en het formuleren van voorstellen blijft hierdoor beperkt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: De interne dienst PBW heeft onvoldoende zicht op alle aspecten van veiligheid en welzijn in alle lesplaatsen van het centrum. Dat is deels te wijten aan een onduidelijk gedifferentieerde taakverdeling tussen de verschillende scholengemeenschappen.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Het onderhoud gebeurt op de beide lesplaatsen door de ontvangende instellingen en wordt goed opgevolgd.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: Nihil

3.2.3 *Verkeersveiligheid*

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 *Brandveiligheid*

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: In LP10 is in 2011 een offerte opgemaakt voor een automatische brandalarminstallatie. In het GPP staat de installatie gepland voor 2013. In LP10 is de stookplaats niet vrij bereikbaar en is er hierdoor brand- en valgevaar.

3.2.5 *Evacuatie*

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het centrum heeft nog geen evacuatieoefeningen gehouden in LP10. In LP2 passen de leerkrachten de richtlijnen niet consequent toe.

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: Nihil

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: In LP2 zijn de nodige afspraken gemaakt met de ontvangende instelling. In LP10 is er geen geattesteerde hulpverlener en geen verzorgingslokaal.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

Toelichting: Het onderhoud van de gebouwen gebeurt door de ontvangende instellingen. Er is nog geen asbestbeheersplan in LP10 omdat de inventaris pas in 2012 is opgemaakt.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De zorg voor het welbevinden van cursisten en personeel o.a. door de informatieverstrekking via het leerplatform.
- De voortdurende aandacht voor het onderhoud en de netheid van de gebouwen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De brandalarminstallatie in LP10.
- Het consequent toepassen van de evacuatie-richtlijnen door de personeelsleden.
- Een asbestbeheersplan in LP10.
- De transparantie op het welzijnstoezicht door het comité en de interne dienst PBW in alle lesplaatsen van het centrum.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012. Organiseer jaarlijks evacuatieoefeningen in alle lesplaatsen.
- Tegen september 2012. Maak de stookplaats vrij toegankelijk en vrij van brandbare materialen.
- Tegen september 2012. Zorg voor degelijke verzorgingslokalen.
- Tegen september 2013. Zorg dat tijdens de lesmomenten de hulpverlening door geattesteerde hulpverleners verzekerd is.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012. Organiseer jaarlijks evacuatieoefeningen in alle lesplaatsen.
- Tegen september 2012. Maak de stookplaats vrij toegankelijk en vrij van brandbare materialen.
- Tegen september 2012. Zorg voor degelijke verzorgingslokalen.
- Tegen september 2013. Zorg dat tijdens de lesmomenten de hulpverlening door geattesteerde hulpverleners verzekerd is.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2012 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Eddy Boey

Datum: 7/06/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Jan JANSSEN