



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Israëlitische school Secundair Onderwijs Yavne te Antwerpen

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	46821
Instelling	Vrije Israëlitische school Secundair Onderwijs Yavne
Directeur	Erwin VAN HOVE
Adres	Lamoriniërestraat 150 - 2018 ANTWERPEN
Telefoon	03-281.25.35
Fax	03-281.13.74
e-mail	yavne@yavne.be
Bestuur van de instelling	963009 - VZW Yavne te ANTWERPEN
Adres	Lamoriniërestraat 150 - 2018 ANTWERPEN
Scholengemeenschap/Consortium	0
Adres	-
CLB	114256 - Provinciaal CLB Antwerpen te ANTWERPEN
Adres	Markgravelei 86 - 2018 ANTWERPEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	19/03/2012,20/03/2012,21/03/2012, 22/03/2012,23/03/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	23/03/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	30/04/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Marjan Meulewaeter
Teamleden	Hilde De Rijbel Gino Malfait Erik Vannieuwenhuyze

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 19, 20, 21, 22, 23 maart 2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school heeft twee vestigingen (Vrije Israëlische School voor secundair onderwijs Yavne en Benoth Jerusalem) die op ruim 1 km van elkaar liggen. In Yavne (Lamorinièrestraat 150) wordt de infrastructuur ook gedeeltelijk gebruikt door het basisonderwijs. Yavne: volledig gesplitst onderwijs voor jongens (43) en meisjes (32); Benoth Jerusalem (Stoomstraat 9-11): uitsluitend onderwijs voor meisjes (151).
- Tot het schooljaar 2010-11 was er een voortdurende wissel van veiligheidscoördinator. Het lijkt erop dat deze situatie sedert september 2011 gewijzigd is. Er is namelijk een aanzet gegeven voor continuïteit inzake veiligheidscoördinatie en een opstart gemaakt naar een eigenlijk beleid inzake welzijn.

Situationele factoren

- De voortdurende wissels inzake veiligheidscoördinatie zorgen ervoor dat de school een aanzienlijke achterstand heeft inzake het welzijnsbeleid. De school kampt ook met een gebrekkige attitude bij een deel van het personeel t.a.v. het veiligheidsbeleid. Voor de eigenlijke concretisering van het welzijnsbeleid is de achterstand het grootst in de vestiging Benoth Jerusalem, en dit zowel m.b.t. de variabele 'veiligheid van de leer- en werkomgeving', meer bepaald de bewoonbaarheid, de veiligheid van het domein van de instelling, de brandveiligheid en de evacuatie alsook voor de variabele 'gezondheid en hygiëne', meer bepaald de subvariabele sanitaire installaties.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSNBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het globaal preventieplan 2010-15 is een startplan omdat er niet kan vertrokken worden van voorafgaande planningsdocumenten. Het huidige globaal preventieplan vermeldt nog onvoldoende de resultaten van de detectie van gevaren en het evalueren van de daaruit volgende risico's (zgn. risicoanalyses) alsook de middelen (organisatorisch, materieel en financieel) die zullen aangewend worden. Het jaaractieplan voor het huidige schooljaar kan onder meer versterkt en functioneler worden door uitdrukkelijker de actiepunten per vestigingsplaats te ordenen/groeperen.

3.1.2 *Comité*¹

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting: Het comité preventie en bescherming op het werk vergadert onder de wimpel van het lokaal onderhandelingscomité (LOC). Uit de summiere verslaglegging blijkt dat het welzijnsbeleid binnen het LOC nog onvoldoende vertrekt vanuit een stevig uitgebouwd en participatief draagvlak dat de cultuur van veiligheid en welzijn in beide vestigingen wil uitbouwen en borgen. Dit blijkt evenzeer uit de beperkte betrokkenheid van het comité bij de werking van de externe en interne dienst preventie en bescherming op het werk.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IPBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De interne dienst preventie en bescherming is pas sedert september 2011 gedynamiseerd. Uit de gesprekken en studie van documenten blijkt dat er een aanvang is gemaakt van sensibilisering van het personeel inzake responsabilisering m.b.t. veiligheid en welzijn.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EPBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: De afstemming tussen de interne en externe dienst preventie en bescherming op het werk dient verder geoptimaliseerd te worden.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het aankoop- en indienststellingsbeleid is nog niet volwaardig uitgewerkt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: In de vestiging Benoth Jerusalem zijn volgende tekorten vastgesteld inzake de bewoonbaarheid: het gebouw vertoont zowel aan de voorgevel als de achterkant tekenen van betonrot; een aantal leslokalen is te klein t.a.v. de grootte van de lesgroep; er is niet voorzien in het minimaal aantal toiletten; er zijn diverse losse en/of openliggende stopcontacten; de bedrading is slordig met valgevaar als gevolg; de evacuatieladder is onveilig; er zijn vochtplekken op sommige muren; een te kleine turnzaal staat rechtstreeks in verbinding met de sanitaire installaties; er is valgevaar bij de overgang turnzaal –speelplaats; het afdak op de speelplaats is in slechte staat; op de speelplaats is ook een losliggende gasleiding. In de vestiging Benoth Jerusalem is er eveneens een aanzienlijke geurhinder.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling zijn er onaanvaardbare risico's op valgevaar.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: In de vestiging Benoth Jerusalem is valgevaar vastgesteld bij de overgang turnzaal - speelplaats. Ook op de speelplaats zijn heel wat oneffenheden/losse tegels. Voorts is er valgevaar bij de brandladder/vluchtweg naar de speelplaats. Ook het dakplatform op deze vluchtroute is niet van een afsluiting voorzien. In de vestiging Yavne ontbreken bij sommige trappen een aantal trapspijlers.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Er is m.b.t. de brandveiligheid nog geen gevolg gegeven aan een aantal opmerkingen uit de verslagen van de externe deskundigen.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting: De vaststellingen hebben betrekking op de vestiging Benoth Jerusalem: er hebben nog geen evacuatieoefeningen plaatsgevonden waarbij de leerlingen gebruik maken van de noodtrap. De veiligheid van deze noodtrap, alsook de daaraan verbonden evacuatiweg (dakplatform en moeilijke doorgang naar de speelplaats) is problematisch. Het evacuatiealarm (met melding via fluitsignaal) voldoet niet.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Gevolg geven aan alle opmerkingen/tekortkomingen die opgenomen zijn in de keuringsverslagen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: Uitwerken van een aankoop- en indienststellingsbeleid alsook het uitwerken van een procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: In de vestiging Benoth Jerusalem zijn er 6 toiletten voor 151 meisjes. De wetgeving ARAB artikel 96 stipuleert evenwel 1 wc per 15 meisjes. Dit betekent dat er 5 toiletten te weinig zijn. In de vestiging Benoth Jerusalem staan 4 toiletten rechtstreeks in verbinding met het turnlokaal. Dit druist in tegen de regelgeving zoals vastgelegd in ARAB artikel 93 en 94. De toiletten zijn vanop de speelplaats niet rechtstreeks bereikbaar.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: De leerlingen in de vestiging Yavne brengen de pauzes overwegend door in hun eetzaal op de verdieping. Deze toestand zorgt er evenwel voor dat de leerlingen tijdens de schooldag, afgezien van de middagpauze, weinig buitenlucht hebben. Hiervoor dient een oplossing gezocht te worden.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De inzet en de betrokkenheid van de preventieadviseur bij de uitbouw van een beleid voor veiligheid en welzijn.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De betrokkenheid en de attitude van het personeel inzake veiligheid en welzijn.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012. In de vestiging Benoth Jerusalem (Stoomstraat) : de bewoonbaarheid, het wegwerken van de risico's valgevaar, de brandveiligheid (voldoen aan de opmerkingen van het brandweerverslag), de evacuatie (voldoen aan de opmerkingen van het brandweerverslag).
- Tegen september 2012. In de vestiging Benoth Jerusalem: voorzien in het wettelijk voorgeschreven aantal sanitaire installaties.
- Tegen september 2015. De organisatie van het welzijnsbeleid. Dit zowel m.b.t. de werking van het comité (behartigen van de taken welzijnsbeleid) als de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
- Tegen september 2015. Een aankoop- en indienststellingsbeleid uitwerken.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012. In de vestiging Benoth Jerusalem (Stoomstraat): de bewoonbaarheid, het wegwerken van de risico's valgevaar, de brandveiligheid (voldoen aan de opmerkingen van het brandweerverslag), de evacuatie (voldoen aan de opmerkingen van het brandweerverslag).
- Tegen september 2012. In de vestiging Benoth Jerusalem: voorzien in het wettelijk voorgeschreven aantal sanitaire installaties.
- Tegen september 2015. De organisatie van het welzijnsbeleid. Dit zowel m.b.t. de werking van het comité (behartigen van de taken welzijnsbeleid) als de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
- Tegen september 2015. Een aankoop- en indienststellingsbeleid uitwerken.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2012 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Marjan Meulewaeter

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Erwin VAN HOVE