



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Sint-Willebrord-H.Familie 1e graad te Antwerpen

Hoofdstructuur	SO
Pedagogische eenheid	048728-117093
Instellingsnummer	117093
Instelling	Sint-Willebrord-H.Familie 1e graad
Directeur	Jan CLAUS
Adres	Jan Moorkensstraat 95 - 2600 BERCHEM
Telefoon	03-239.17.88
Fax	03-286.78.88
e-mail	info@wilfam.be
Website/URL	http://www.wilfam.be
Bestuur van de instelling	114157 - VZW KOR Berchem te ANTWERPEN 3
Adres	Noorderlaan 108 - 2030 ANTWERPEN 3
Scholengemeenschap/Consortium	113019 - SGKSO Onze-Lieve-Vrouw-van- Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Nieuwstraat 94 - 2000 ANTWERPEN 1
CLB	114942 - Vrij CLB De Wissel Antwerpen te DEURNE
Adres	Hallershofstraat 7 - 2100 DEURNE
Dagen van het doorlichtingsbezoek	30/01/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	30/01/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	03/02/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Hubert Van Tendeloo
Teamleden	nihil

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 30/01/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De vestigingen Jan Moorkensstraat 95 en Ferdinand Coosemansstraat 17 te Berchem worden door beide secundaire scholen (Sint-Willebrord-H.Familie (048728) en Sint-Willebrord-H.Familie 1ste graad (117093)) gezamenlijk gebruikt.
- De secundaire scholen (Sint-Willebrord-H.Familie (048728) en Sint-Willebrord-H.Familie 1ste graad (117093)) vormen een pedagogische eenheid. Het welzijnsbeleid wordt echter per vestiging georganiseerd.

Situationele factoren

- De aanwezigheid van gevaarlijke chemicaliën vestiging Jan Moorkensstraat.
- De compartimentering stookplaats 'turnzaal' vestiging Ferdinand Coosemansstraat

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Jaaractieplan en globaal preventieplan zijn onvoldoende uitgewerkt. Het onderhoudsprogramma voor vestiging Ferdinand Coosemansstraat voldoet niet.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting:

Op de vestiging Jan Moorkensstraat voert het comité preventie en bescherming op het werk de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Voor de vestiging Ferdinand Coosemansstraat is er geen comité preventie en bescherming op het werk, nochtans behoren personeel en leerlingen administratief tot dezelfde scholen. De taken met betrekking tot het welzijnsbeleid worden momenteel op deze vestiging onvoldoende behartigd.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst bestaat niet of bestaat enkel op papier.

Toelichting:

Algemeen beschikken de preventieadviseurs over onvoldoende tijd (Prebes richtlijn).

Ondanks dat hiaat functioneert de interne dienst preventie en bescherming op het werk voldoende op de vestiging Jan Moorkensstraat.

De interne dienst preventie en bescherming op het werk kan niet onafhankelijk werken en functioneert niet op de vestiging Ferdinand Coosemansstraat.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De werking van de interne dienst en de opdrachten toevertrouwd aan de externe dienst preventie en bescherming op het werk vullen elkaar onvoldoende aan.

Toelichting:

Er is alleen gezondheidstoezicht op personeel en leerlingen (gelijkgesteld met werknemers). De school kan geen verslagen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voorleggen m.b.t. de tweejaarlijkse rondgang.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting:

Het aankoop- en indienststellingsbeleid moet nog worden opgestart.

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting:

De leslokalen huishoudkunde (keuken en eetplaats) in de kelderverdieping op de vestiging Jan Moorkensstraat voldoen niet aan normen m.b.t. bewoonbaarheid. De keuken op de vestiging Ferdinand Coosemansstraat is buiten gebruik gesteld.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting:

Op beide vestigingen is de speelplaats niet vrij van oneffenheden. In diverse lokalen van beide vestigingen is er struikelgevaar door losliggende bedrading.

Op de vestiging Ferdinand Coosemansstraat is de toegang naar de kleedkamers van de turnzaal niet slipvrij.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting:

Voor de vestigingsplaats Jan Moorkensstraat beschikt de school over een brandpreventieplan met een aantal opmerkingen waaraan deels gevolg werd gegeven. De compartimentering van A- en C-blok is nog niet optimaal.

Voor de vestigingsplaats Ferdinand Coosemansstraat vermeldt het brandpreventieplan (IDEWE d.d. 16-04-2008) een aantal opmerkingen m.b.t. de compartimentering van de stookplaatsen. Tijdens de rondgang stelde de inspectie vast dat één brandwerende deur (RF1/2) werd geplaatst voor de stookplaats in het gebouw gebruikt door de kleuterafdeling van de basisschool. Maar doordat het schoolgebouw compartimentering ontbreekt, blijft er een groot risico. Verder stelde de inspectie vast dat compartimentering van de stookplaats Turnzaal op deze vestiging nog steeds ontoereikend is.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting:

Uit het evaluatieverslag van de evacuaties blijken enkele onvolkomenheden.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting:

Er is gevolg gegeven aan de meeste tekortkomingen vermeld in de keuringsverslagen van de elektrische installaties van beide vestigingen en de lift op de vestiging Jan Moorkensstraat.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

Toelichting:

In de technische ruimten van het onderhoudspersoneel beschikken niet alle toestellen over de vereiste beschermingsmiddelen.

De labo's (B-blok) op de vestiging Jan Moorkensstraat zijn niet uitgerust met een noodafsluiting voor de gasinstallatie.

Er is nog geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting:

Hoewel de toiletten minstens één maal per dag worden schoongemaakt vertonen meisjes van de vestigingsplaats Ferdinand Coosemansstraat weinig respect voor de hygiëne in de toiletten.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting:

Op de vestiging Jan Moorkensstraat beschikt de school over de noodzakelijke voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten, zoals het analyseren van ongevallen en interventies kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Op de vestigingsplaats Ferdinand Coosemansstraat beschikt de instelling niet over de voorzieningen om EHBO te bieden. Het EHBO-materiaal wordt niet gecontroleerd, vernieuwd en aangevuld. Tijdens de rondgang werden vervallen producten in de EHBO-kast aangetroffen. Het register met de interventies in het kader van eerste hulp ontbreekt. Zo worden ongevallen en interventies nog niet geïnventariseerd en geanalyseerd.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

Niet van toepassing

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting:

In de labo's (B-blok) op de vestiging Jan Moorkensstraat zijn een aantal gevaarlijke en voor onderwijs verboden producten opgeslagen. Deze dienen onmiddellijk te worden afgevoerd. Verder zijn er tal van chemicaliën niet reglementair zijn opgeslagen. Ook ontbreekt op een aantal producten met gevaarlijke eigenschappen een genormeerd etiket met de voorgeschreven informatie.

Voor deze vestiging Ferdinand Coosemansstraat kan de school geen asbestinventaris voorleggen. Voor beide vestigingen beheerst het beleid de stroom van gevaarlijke producten niet.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De inzet van de preventieadviseurs.
- Het respecteren van het rookverbod.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De tijdsbesteding van de preventieadviseurs in overeenstemming brengen met de Prebes richtlijn.
- Samenwerking met externe dienst preventie en bescherming op het werk.
- Bewoonbaarheid leslokalen huishoudkunde vestiging Jan Moorkensstraat.
- Risico valgevaar.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012. De compartimentering van de stookplaats Turnzaal vestiging Ferdinand Coosemansstraat.
- Tegen september 2012. De gevaarlijke en voor onderwijs verboden producten onmiddellijk en reglementair afvoeren.
- Tegen september 2014. De compartimentering van de stookplaatsen vestiging Ferdinand Coosemansstraat
- Tegen september 2014. Organisatie van het welzijnsbeleid en EHBO vestiging Ferdinand Coosemansstraat.
- Tegen september 2014. Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2014. De veiligheid van toestellen.
- Tegen september 2014. Omgaan met gevaarlijke producten.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012. De compartimentering van de stookplaats Turnzaal vestiging Ferdinand Coosemansstraat.
- Tegen september 2012. De gevaarlijke en voor onderwijs verboden producten onmiddellijk en reglementair afvoeren.
- Tegen september 2014. De compartimentering van de stookplaatsen vestiging Ferdinand Coosemansstraat
- Tegen september 2014. Organisatie van het welzijnsbeleid en EHBO vestiging Ferdinand Coosemansstraat.
- Tegen september 2014. Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2014. De veiligheid van toestellen.
- Tegen september 2014. Omgaan met gevaarlijke producten.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 januari 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geredigeerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Hubert Van Tendeloo

Datum: 03-02-2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Jan CLAUS