

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde woonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen te GENT

Hoofdstructuur voltijds secundair onderwijs

Instellingsnummer 47316

Instelling Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen

Directeur Paul BUYCK

Adres Kasteellaan 54 - 9000 GENT

Telefoon 09-235.28.00

Fax 09-235.78.16

E-mail info@msv-vzw.be

Website <http://www.msv-vzw.be>

Bestuur van de instelling VZW Middelbare R. Steinersschool Vlaand.

Adres Kasteellaan 54 - 9000 GENT

Scholengemeenschap SG Steinerscholen SO

Adres Kasteellaan 54 - 9000 GENT

CLB Vrij CLB Regio Gent

Adres Holstraat 95 - 9000 GENT

Dagen van het opvolgingsbezoek 02-12-2015

Einddatum van het opvolgingsbezoek 02-12-2015

Datum bespreking verslag met de instelling 02-12-2015

Samenstelling inspectieteam

Inspecteur-verslaggever Alex MAES

Teamleden Agnes GEERTS

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK.....	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG.....	6

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 21-05-2012 tot 20-06-2012 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 01-06-2015 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

- Tijdens de doorlichting van 2012 beschikte de school niet over de brandpreventieverslagen van alle vestigingsplaatsen.

- De onderwijsinspectie stelt tijdens de opvolgingsdoorlichting vast dat de school nu van iedere vestigingsplaats een recent brandpreventieverslag heeft. De vaststellingen en bemerkingen van de brandweer of van de externe dienst zijn grotendeels opgenomen in het globaal preventieplan (GPP) en/of de jaaractieplannen (JAP). Deze degelijk uitgewerkte plannings vermelden de prioriteiten en de beschikbare budgetten. De onderwijsinspectie besluit met een gunstig advies.

Vestigingsplaats Berchem

- Het brandpreventieverslag dateert van 29 november 2013 en werd opgemaakt door de externe dienst. In het verslag staat een aantal opmerkingen vermeld. Het gebouw beschikt niet over een automatisch branddetectiesysteem, maar er is wel een algemene alarminstallatie. De gasflessen worden niet in openlucht opgeslagen. Niet alle evacuatiewegen zijn vrij over hun nuttige breedte. Niet alle pictogrammen zijn aanwezig. Er zijn onvoldoende blustoestellen en op een aantal plaatsen ontbreken er muurhaspels. De veiligheidsverlichting is niet overal geplaatst. De compartimentering van de traphal in gebouw 'Diksmuide' en het labo is nog niet gebeurd. Niet alle uitgangseuropen draaien mee met de vluchtrichting. De evacuatieplannen en de evacuatie-richtlijnen zijn niet overal opgehangen. Een aantal treden zijn niet slipvrij. De externe dienst adviseert extra leuningen in het gebouw 'Diksmuide'.

- Bij de opvolgingscontrole waren de meeste opmerkingen uit het brandpreventieverslag opgenomen in het GPP en het JAP. Het automatisch branddetectiesysteem is nog niet gerealiseerd, maar samen met nieuwe muurhaspels is dit voorzien in een vergund AGION-dossier. De evacuatiewegen zijn op het moment van het bezoek vrij over de volle breedte, maar dit blijft een aandachtspunt. De pictogrammen zijn al gedeeltelijk aangevuld. De school kocht enkele extra blustoestellen aan. De problematiek met de veiligheidsverlichting is verbeterd. De compartimentering van de traphal in gebouw 'Diksmuide' en het labo is nog niet gerealiseerd. De aanpassing van de draairichting van de uitgangseuropen gebeurde nog niet. De evacuatieplannen en de evacuatie-richtlijnen hangen in alle lokalen. De controle van de slipvrije treden moet nog gebeuren. De plaatsing van extra leuningen in het gebouw 'Diksmuide' is in de planning opgenomen. De opslag van de gasflessen is nog niet reglementair en is voorzien in 2017.

Vestigingsplaats Wijgmaal

- Het brandweerverslag dateert van 2 april 2015. De brandweer vraagt om hen op de hoogte te brengen zodra de verbeteringswerken zijn uitgevoerd.

Volgens de brandweer ontbreekt op sommige plaatsen de veiligheidsverlichting of werkt ze niet. De derde bouwlaag van het nieuwbouwgedeelte en het chemielokaal zijn niet brandtechnisch gescheiden. In de stookplaats ontbreekt de bovenverluchting. Er is geen ATEX-studie (ATmosphères EXplosibles) van de schrijnwerkerij gemaakt. De compartimentering in de keuken is ontoereikend tijdens het koken. De brandweer vermeldt ook een aantal attesten die ontbreken, zoals de controle van de rookkoepel, de werking van de veiligheidsverlichting, de keuring van de gasdetectie in de stookplaats, het onderhoud van de filters en kokers in de keuken, de dichtingsproef van de gasinstallatie.

- De directie en de interne dienst melden tijdens de opvolgingsdoorlichting dat een aantal werken reeds zijn uitgevoerd. Zo is de school aan de bemerkingen en de controles i.v.m. de veiligheidsverlichting en de ATEX-studie tegemoetgekomen. Tal van opmerkingen zijn in het GPP en/of het JAP opgenomen. Er is een contract met een externe firma voor de keuring van de veiligheidsverlichting. Het frituurtoestel in de keuken is buitengebruik gesteld, waardoor het compartimenteringsprobleem in de keuken vervalft. De dichtingsproef op de gasleiding voldoet en de keuring van de gasdetectie gebeurt jaarlijks. Het onderhoud van de filters en kokers in de keuken is nog niet gedaan en staat nog niet in het JAP. Dit geldt ook voor de herstelling van de rookkoepel.

Vestigingsplaats Gent

- Het brandpreventieverslag van de vestigingsplaats Gent dateert van 16 november 2015 en omvat zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs. De schoolinrichting voldoet niet helemaal aan de minimale voorwaarden waaraan de constructie, de uitrusting en de inrichting van schoolgebouwen moeten beantwoorden.

De opmerkingen voor het secundair onderwijs betreffen beschadigde brandwerende deuren; openingen in compartimenteringswanden, het ontbreken van de compartimentering tussen de toneelzaal en de rest van de school en die van het stooklokaal; het ontbreken van enkele sirenes en alarmdrukknoppen; opmerkingen over de plaatsing en aanduiding van brandblusmiddelen. Het vrij houden van evacuatiewegen blijft een aandachtspunt.

- De onderwijsinspectie stelt nu vast dat de opmerkingen grotendeels zijn opgenomen in het GPP en/of het JAP. De school voorziet voor de uitvoering van deze aandachtspunten in de nodige budgetten volgens een prioriteitenplan.

Vestigingsplaats Sint-Kruis Brugge

- Het brandpreventieverslag dateert van 2 september 2015 en besluit met een gunstig advies zonder opmerkingen.

Vestigingsplaats Lier

- Het brandpreventieverslag dateert van 8 januari 2015 en is gunstig, maar met enkele opmerkingen.
- Tijdens de opvolgingscontrole waren de opmerkingen uit het brandpreventieverslag opgenomen in het GPP en/of het JAP. De inbreuken uit het verslag van de laagspanningsinstallatie staan geprogrammeerd tegen januari 2017 en de meeste opmerkingen zijn al uitgevoerd. De pictogrammen zijn in orde gebracht. De andere opmerkingen over gebouw H vervallen omdat dit gebouw wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw. De realisatie is voorzien in 2016 via een AGION-dossier.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Alex MAES de inspecteur-verslaggever	Paul BUYCK de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	