



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Gemeentelijke Basisschool te Wevelgem

	Hoofdstructuur	BaO
	Instellingsnummer	19141
	Instelling	Gemeentelijke Basisschool
directeur		JAN MISPELAERE
adres		Hoogstraat 10 - 8560 WEVELGEM
telefoon		056-42.69.62
fax		056-41.03.79
e-mail		gbswevelgem@skynet.be
website/URL		www.gbswevelgem.be
	Bestuur van de instelling	975599 - Gemeentebestuur van Wevelgem te WEVELGEM
adres		Vanackerestraat 16 - 8560 WEVELGEM
	Scholengemeenschap	119412 - De Leiebrug te LAUWE
adres		Hospitaalstraat 14 - 8930 LAUWE
	CLB	114959 - Vrij CLB Leieland te MENEN
adres		Oude Leielaan 83_A - 8930 MENEN
	Dagen van het opvolgingsbezoek	02/05/2012, 08/06/2012
	Einddatum van het opvolgingsbezoek	08/06/2012
	Datum bespreking verslag met de instelling	08/06/2012
	Samenstelling inspectieteam	
	Inspecteur-verslaggever	Martine Bekaert
	Teamleden	Thierry De Vos
	Deskundige(n) behorend tot de administratie	nihil
	Externe deskundige(n)	nihil

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. HISTORIEK	4
2. TE REMEDIEREN TEKORTEN	4
3. ZIJN DE TEKORTEN GEREMEDIEERD?	4
3.1 Welzijnsbeleid: Organisatie van het welzijnsbeleid.....	4
3.2 Welzijnsbeleid: Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
4. ADVIES.....	6
5. REGELING VOOR HET VERVOLG	6

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarden woonbaarheid, veiligheid en hygiëne van uw instelling¹ door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als een instelling bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geremedieerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de instelling karakteriseren
 - input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de instelling
 - proces: initiatieven die een instelling neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
 - output: de resultaten die de instelling met haar leerlingen of cursisten bereikt.
- Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op alle of op afzonderlijke structuuronderdelen van de instelling. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de instelling of van structuuronderdelen
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling of van structuuronderdelen op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de instelling de vastgestelde tekorten zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve verslag informeert de directeur van de instelling leerlingen, ouders en/of cursisten over de mogelijkheid tot inzage. De directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding informeert de centrumraad.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de instelling het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de instelling of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De instelling mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

¹ Instelling: onderwijsinstelling of CLB (Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 2, 11°). Onderwijsinstelling: een pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt en waaraan een uniek instellingsnummer toegekend is (Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 2, 13°).

1. HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats op 04/10/2010 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies. Vanaf 01/03/2011 moet de instelling kunnen aantonen dat de tekorten die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de instelling daarin is geslaagd.

2. TE REMEDIEREN TEKORTEN

welzijnsbeleid	omwille van
Organisatie van het welzijnsbeleid	Het opmaken van een jaaractieplan a.h.v. risicoanalyses. De betrokkenheid van de interne preventieadviseur verhogen bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Zorgen voor brandpreventieverslagen voor de 3 vestigingsplaatsen en gevolg geven aan de opmerkingen. Evacuatie-oefeningen en schema's voorzien voor de 3 vestigingsplaatsen. Bemerkingen in de verschillende keuringsverslagen inzake de elektrische laag-en hoogspanningsinstallaties opvolgen.

3. ZIJN DE TEKORTEN GEREMEDIEERD?

3.1 Welzijnsbeleid: Organisatie van het welzijnsbeleid

Voldoet

Motivering

Tekort

- Het opmaken van een jaaractieplan a.h.v. risicoanalyses.

Stand van zaken

- De interne preventieadviseur niveau 2 is nieuw sinds april 2012.
- **Risicoanalyses** in elke vestiging door de arbeidsgeneesheer hebben geleid tot het opmaken van een **jaaractieplan**. Dit is nog geen aanleiding geweest tot het opstellen van een globaal preventieplan. De meeste risico's zijn weggewerkt, andere zijn gebudgetteerd en/of worden binnenkort aangepakt.

Tekort

- De betrokkenheid van de interne preventieadviseur verhogen bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Stand van zaken

- De huidige **interne preventieadviseur** is betrokken bij het **aankoop- en indienststellingsbeleid**. De eerste afspraken naar aankoopprocedures zijn gemaakt tussen de preventieadviseur en de school. Verdere procedures worden in de nabije toekomst via intranet gecommuniceerd. De preventieadviseur ondertekent ook de bestelformulieren. Van nieuw aangekochte toestellen zal een indienststellingsverslag worden opgemaakt zodra ze geleverd zijn.

3.2 Welzijnsbeleid: Veiligheid van de leer- en werkomgeving

Voldoet niet

Motivering

Tekort

- Zorgen voor brandpreventieverslagen voor de 3 vestigingsplaatsen en gevolg geven aan de opmerkingen.

Stand van zaken

- Voor de drie vestigingen wijzen de **brandpreventieverslagen** op het dringend gevolg geven aan de bemerkingen. Volgens het brandpreventieverslag van 23/05/2012 van de Goudenregenstraat blijkt dat verschillende opmerkingen uit het verslag van 28/03/2011 zijn weggewerkt. Volgens de directeur zijn er een aantal opmerkingen aangepakt uit de brandpreventieverslagen van 7/03/2011 in de Hoogstraat en van 19/03/2011 in de Kweekstraat, andere moeten nog uitgevoerd worden.

Tekort

- Evacuatie-oefeningen en schema's voorzien voor de 3 vestigingsplaatsen.

Stand van zaken

- De **evacuatieschema's** zijn aangepakt. De aangekondigde **evacuatie-oefeningen** gingen door op 14/05/2012 in de Kweekstraat en in de Goudenregenstraat en op 24/05/2012 in de Hoogstraat. Een aantal bemerkingen uit de recente evacuatieverslagen moeten nog aangepakt worden.

Tekort

- Bemerkings in de verschillende keuringsverslagen inzake de elektrische laag-en hoogspanningsinstallaties opvolgen.

Stand van zaken

- De keuringsverslagen van de **elektrische installaties** van 24 april 2012 in de Hoogstraat en in de Kweekstraat, en van 2 mei 2012 in de Goudenregenstraat besluiten met: *'De elektrische installatie voldoet niet aan hogervermelde voorschriften. De werken nodig om de overtreding die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.'* De inbreuken, die vermeld zijn in de respectieve verslagen, zijn nog niet weggewerkt.

4. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekorten zoals vermeld in punt 2 van dit verslag

ONGUNSTIG

welzijnsbeleid	omwille van
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	de elektrische installaties

De inbreuken op de onderzochte regelgeving worden voor verder gevolg doorgestuurd naar de bevoegde administratie

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies met betrekking tot het zelfstandig remediëren van tekorten:

DE INSPECTIE OORDEELT DAT DE INSTELLING DE TEKORTEN ZELFSTANDIG EN ZONDER EXTERNE ONDERSTEUNING KAN REMEDIEREN.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

In overeenstemming met het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 en meer bepaald het artikel 39 §4 3°, wordt de procedure tot intrekking van de erkenning van de Gemeentelijke Basisschool te Wevelgem opgestart.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Martine Bekaert

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname


Het bestuur of zijn gemandateerde

Naam:

6. ADDENDUM

Het bestuur van de instelling heeft een beroep gedaan op art. 41 §2 van het Kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009. Het heeft binnen een termijn van twee maanden na het ontvangen van het ongunstig advies de opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning aangevraagd op basis van een door het bestuur van de instelling uitgewerkt verbeteringsplan.

De Vlaamse regering keurde het ingediende verbeteringsplan goed. De procedure tot intrekking van de erkenning wordt hierdoor opgeschort tot en met **17 oktober 2013**.



WEVELGEM
SPREEKT JE AAN

Wevelgem, 11 oktober 2012

AANGETEKEND

ONDERWIJSINSPECTIE
SDL Secretariaat

18-10-2012

AANGETEKEND

Mevr. Annelies Van Lokeren
Ministerie van Onderwijs en Vorming
Consciencegebouw, lokaal 2M07
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

uw brief van
29/08/2012

uw kenmerk
VY/DLsec/1112-270
Bao-19141

ons kenmerk
SG-DG-COG/KB 71

Betreft : ongunstig verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Gemeentelijke Basisschool te Wevelgem

Dossier behandeld door : Koen Bekaert (056/433 918)

Geachte,


Naar aanleiding van het ongunstig verslag, hebben wij een verbeteringsplan opgemaakt volgens de richtlijnen van uw website.

De tekorten die aanleiding gaven tot een ongunstig verslag werden zo spoedig mogelijk, zijnde tegen 5 juli 2012, weggewerkt. De keuringsverslagen van de laagspanningsinstallatie vindt u in bijlage.

In toepassing van artikel 41§2 vragen wij opschorting van de procedure. Aangezien alle tekortkomingen werden weggewerkt, vragen wij om de opschorting tot het minimum te beperken, zijnde 1 jaar.

Hoogachtend,

Kurt Parmentier
Gemeentesecretaris



Jan Seynhaeve
Burgemeester

Bijlagen: - verbeteringsplan
- keuringsverslagen

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

VERBETERINGSPLAN

Algemene gegevens :

Gemeentelijke basisschool Wevelgem
Hoogstraat 10
8560 Wevelgem

Instellingsnummer : 19141

Bestuur van de instelling : Gemeentebestuur van Wevelgem

Data opvolgingsbezoek : 2/05/2012, 8/06/2012

Datum bespreking verslag : 8/06/2012

Datum ontvangst verslag : 29/08/2012

Verbeteringsplan :

1. Verbeteringsdoelstellingen:

- Ten allen tijde beschikken over keuringsattesten van de LS-instelling die geen opmerkingen bevatten.

2. Beschrijving stappenplan:

2.1. Uitvoering van een 5-jaarlijkse keuring LS-instelling volgens AREI art. 270 en art. 271, alsook ARAB art. 52.11, door een erkend keuringsorganisme.

2.2. Eventuele opmerkingen of inbreuken worden binnen de kortst haalbare termijn weggewerkt en dit ten laatste binnen 1 maand.
Indien deze termijn, wegens praktische redenen niet haalbaar is, wordt een planning opgemaakt voor het wegwerken van de resterende opmerkingen, en wordt deze aan het bestuur voorgelegd ter goedkeuring.

2.3. Na het uitvoeren van de nodige werken wordt een nieuwe keuring uitgevoerd door het erkend organisme.

2.4. Dit stappenplan wordt herhaald tot een keuring zonder opmerkingen wordt behaald.

- Hoe:

- De keuringen van de LS-installatie gebeuren door een erkend keuringsorganisme.
- Het keuringsorganisme wordt aangesteld via een overheidsopdracht.

- Betrokken actoren:

- Erkend keuringsorganisme: uitvoering van de keuringen van de LS-installatie
- Gemeentelijke gebouwendienst: opvolging van het contract met het keuringsorganisme en de opvolging en aanpak van de opmerkingen op de keuringsverslagen.
- CPBW en de preventieadviseur : behandeling keuringsverslagen.
- Schooldirectie + stuurgroep: bespreking keuringsverslagen op overleg.
- Gemeentebestuur : kennisname van de keuringsverslagen via CPBW.

- Noodzakelijke middelen:

- Uitvoering keuringen: er is hiervoor krediet opgenomen in het exploitatiebudget
- Herstellingen en wegwerken kleine opmerkingen : er is hiervoor krediet opgenomen in het exploitatiebudget.
- Grote en/of ingrijpende herstellingen : via investeringsbudget: deze werken worden opgenomen op de begroting of in een budgetwijziging.

3. Beschrijving van de wijze waarop aangetoond wordt dat de verbeteringsdoelstellingen bereikt zijn

De nieuwe keuringsverslagen zonder opmerkingen werden opgestuurd met ons schrijven dd. 16 augustus 2012 (allen A-attest).

4. Beschrijving van de procedures

+

5. Tussentijdse evaluatie

- 5- jaarlijkse keuring van de LS-installatie door een erkend keuringsorganisme.
- Bij wijzigingen aan de installatie wordt een nieuwe keuring aangevraagd.

6. Datum tot wanneer de procedure tot intrekking van de erkenning wordt opgeschort.

- Alle inbreuken werden weggewerkt en nieuwe keuringen werden uitgevoerd tegen 16 juli 2012.
- De periode van opschorting mag dus minimaal genomen worden, zijnde 1 jaar.

7. Engagementsverklaring

- Niet van toepassing; volgens de bepaling in het verslag onder punt 4. ADVIES :
DE INSPECTIE OORDEELT DAT DE INSTELLING DE TEKORTEN ZELFSTANDIG EN ZONDER EXTERNE ONDERSTEUNING KAN REMEDIËREN.

8. Engagementsverklaring in de decretaal verplichte raad

- Het verslag van de onderwijsinspectie en het verbeterplan werden besproken op de personeelsvergadering van **18 september 2012.**
- Het verslag van de onderwijsinspectie en het verbeterplan zullen worden besproken op de eerstvolgende schoolraad die doorgaat op **18 oktober 2012.**
- Besproken op College van Burgemeester en Schepenen dd. **10/10/2012.**


9. Publicatie

Het bestuur stemt in met publicatie op de publieke website van het verbeteringsplan samen met het doorlichtingsverslag en de goed-of afkeuring van het plan door de Vlaamse Regering.

10. Handtekeningen

Burgemeester

Dhr. Jan Seynhaeve



Secretaris

Dhr. Kurt Parmentier

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING INDUSTRIEEL

Datum laatste verslag :

Datum van verslag : 16 juli 2012

Klant ID : 3335019

Datum onderzoek : 05 juli 2012

Verslagnummer : 348810187

Installatie ID : 3276126

Volgnummer intern :

Opdrachtgever :

Gemeente Wevelgem

Vanackerestraat (gemeentehuis) 16

8560 Wevelgem

Eigenaar :

Gemeente Wevelgem

Plaats van het onderzoek :

Hoogstraat 10

8560 Wevelgem

GBS Hoogstraat

I. Algemene beschrijving en kenmerken : LS GBS

Constructeur

/

Installateur

Electro-Construct

Bouwjaar

1991

Bedrijfsspanning

3N400 V

Systeem van aardverbinding

TT

Bescherming indirecte

87

aanraking volgens :

II. Uitgevoerde controles :

controlebezoek: AREI art. 271

Het onderzoek behelst de invoerge zijnde wettelijke bepalingen betreffende het controlebezoek van laagspanningsinstallaties.

Keuring volgens instructie IN8 (art. 87), IN104 (art. 88 TT-net), IN105 (art. 88 TN-net), IN 126 (art. 88 IT-net) gebruik makend van checklist DS66

III. Opmerkingen :

- Andere

- zie borden in bijlage

IV. Metingen:

V. Besluit :

A. De elektrische installatie voldoet aan hogervermelde voorschriften.

VI. Mededelingen :

De voorschriften betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen K.B. van 12.08.93 - B.S. van 28.09.93 - E.R. 89/655 kunnen een impact hebben op de onderzochte toestellen, die reeds tegen 01.01.97 moeten voldoen aan de minimum voorschriften van het besluit. Het huidige periodiek onderzoek omvat dus niet de minimum voorschriften betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen. Krachtens het K.B. van 14.09.92 - B.S. 30.09.92 moet de werkgever beschikken over een evaluatie van de risico's op het werk en de te nemen beschermende maatregelen.

De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.


Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw

Voor de ondernemingen waarop het ARAB toepasselijk is : "Krachtens art. 838-1b van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering" - Koninklijk Besluit 10.03.71

DE AGENT ONDERZOEKER

De Cock Koen

DE DIRECTEUR



Ir. Traest Bruno

<u>Bordbenaming</u>	ALSB	Sectie voedingskabel (mm ²)	25 mm ²
Voedend bord	Teller	Sectie PE (mm ²)	16 mm ²
Dienstspanning (V)	3N400	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

<u>Algemene beveiliging</u>	Automaat	Differentieel Type	A
Instelling Ith (A)	100	Instelling vertraging (msec)	0
Instelling Im (kA)	10	Instelling Δ In (mA)	300
Max. gebruiksspanning (V)	400	Max. gebruiksspanning (V)	400
Aantal kringen	0		

<u>BordID</u>	Inbreuk
3270063	- Geen

<u>Bordbenaming</u>	Bord A	Sectie voedingskabel (mm ²)	16 mm ²
Voedend bord	ALSB	Sectie PE (mm ²)	16 mm ²
Dienstspanning (V)	3N400	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

<u>Algemene beveiliging</u>	Automaat	Differentieel Type	
Instelling I _{th} (A)	50	Instelling vertraging (msec)	
Instelling I _m (kA)	10	Instelling Δ I _n (mA)	
Max. gebruiksspanning (V)	415	Max. gebruiksspanning (V)	
Aantal kringen	0		

<u>BordID</u>	Inbreuk
3270064	- Geen

<u>Bordbenaming</u>	Bord keuken	Sectie voedingskabel (mm ²)	6 mm ²
Voedend bord	ALSB	Sectie PE (mm ²)	6 mm ²
Dienstspanning (V)	3N400	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

<u>Algemene beveiliging</u>	Automaat	Differentieel Type	A
Instelling Ith (A)	32	Instelling vertraging (msec)	0
Instelling Im (kA)	10	Instelling Δ In (mA)	300
Max. gebruiksspanning (V)	415	Max. gebruiksspanning (V)	380
Aantal kringen	0		

<u>BordID</u>	Inbreuk
3270065	- Geen

<u>Bordbenaming</u>	Bord B	Sectie voedingskabel (mm ²)	16 mm ²
Voedend bord	ALSB	Sectie PE (mm ²)	16 mm ²
Dienstspanning (V)	3N400	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

<u>Algemene beveiliging</u>	Automaat	Differentieel Type	
Instelling Ith (A)	50	Instelling vertraging (msec)	
Instelling Im (kA)	10	Instelling Δ In (mA)	
Max. gebruiksspanning (V)	400	Max. gebruiksspanning (V)	
Aantal kringen	0		

<u>BordID</u>	Inbreuk
3270066	Geen opmerkingen

<u>Bordbenaming</u>	Bord C.V. stookplaats 2	Sectie voedingskabel (mm²)	2,5 mm²
Voedend bord	Onbekend	Sectie PE (mm²)	2,5 mm²
Dienstspanning (V)	3N400	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

<u>Algemene beveiliging</u>	Automaat	Differentieel Type	A
Instelling Ith (A)	20	Instelling vertraging (msec)	0
Instelling Im (kA)	3	Instelling Δ In (mA)	30
Max. gebruiksspanning (V)	400	Max. gebruiksspanning (V)	380
Aantal kringen	0		

BordID	Inbreuk
3270067	- Geen

<u>Bordbenaming</u>	Bord C.V. stookplaats 1	Sectie voedingskabel (mm ²)	2,5 mm ²
Voedend bord	Onbekend	Sectie PE (mm ²)	2,5 mm ²
Dienstspanning (V)	3N400	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

<u>Algemene beveiliging</u>	Automaat	Differentieel Type	A
Instelling Ith (A)	20	Instelling vertraging (msec)	300
Instelling Im (kA)	3	Instelling Δ In (mA)	300
Max. gebruiksspanning (V)	400	Max. gebruiksspanning (V)	400
Aantal kringen	0		

<u>BordID</u>	Inbreuk
3270068	- Geen

<u>Bordbenaming</u>	Bord zolder	Sectie voedingskabel (mm ²)	16 mm ²
Voedend bord	ALSB	Sectie PE (mm ²)	16 mm ²
Dienstspanning (V)	3N400	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

<u>Algemene beveiliging</u>	Automaat	Differentieel Type	A
Instelling Ith (A)	40	Instelling vertraging (msec)	0
Instelling Im (kA)	10	Instelling Δ In (mA)	300
Max. gebruiksspanning (V)	415	Max. gebruiksspanning (V)	380
Aantal kringen	0		

<u>BordID</u>	Inbreuk
3270069	- Geen

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING INDUSTRIEEL

Datum laatste verslag :

Datum van verslag : 05 juli 2012

Klant ID : 3335019

Datum onderzoek : 05 juli 2012

Verslagnummer : 348810188

Installatie ID : 3276179

Volgnummer intern :

Opdrachtgever :

Gemeente Wevelgem

Vanackerestraat (gemeentehuis) 16

8560 Wevelgem

Eigenaar :

Gemeente Wevelgem

Plaats van het onderzoek :

Kweekstraat 91

8560 Wevelgem

GBS Kweekstraat

I. Algemene beschrijving en kenmerken : LS "GBS Kweekstraat"

Constructeur	/	Installateur	EEC
Bouwjaar	1998	Bedrijfsspanning	3N400 V
Systeem van aardverbinding	TT	Bescherming indirecte aanraking volgens :	87

II. Uitgevoerde controles :

controlebezoek: AREI art. 271

Het onderzoek behelst de invoege zijnde wettelijke bepalingen betreffende het controlebezoek van laagspanningsinstallaties.

Keuring volgens instructie IN8 (art. 87), IN104 (art. 88 TT-net), IN105 (art. 88 TN-net), IN 126 (art. 88 IT-net) gebruik makend van checklist DS66

III. Opmerkingen :

- Andere
- Geen

IV. Metingen:

V. Besluit :

- A. De elektrische installatie voldoet aan hogervermelde voorschriften.

VI. Mededelingen :

De voorschriften betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen K.B. van 12.08.93 - B.S. van 28.09.93 - E.R. 89/655 kunnen een impact hebben op de onderzochte toestellen, die reeds tegen 01.01.97 moeten voldoen aan de minimum voorschriften van het besluit. Het huidige periodiek onderzoek omvat dus niet de minimum voorschriften betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen. Krachtens het K.B. van 14.09.92 - B.S. 30.09.92 moet de werkgever beschikken over een evaluatie van de risico's op het werk en de te nemen beschermende maatregelen.

De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.


Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw

Voor de ondernemingen waarop het ARAB toepasselijk is : "Krachtens art. 838-1b van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering" - Koninklijk Besluit 10.03.71

DE AGENT ONDERZOEKER

De Cock Koen

DE DIRECTEUR



Ir. Traest Bruno

<u>Bordbenaming</u>	ALSB	Sectie voedingskabel (mm ²)	50 mm ²
Voedend bord	Teller	Sectie PE (mm ²)	25 mm ²
Dienstspanning (V)	3N400	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

<u>Algemene beveiliging</u>	Smeltzekering	Differentieel Type	A
Instelling Ith (A)	100	Instelling vertraging (msec)	150
Instelling Im (kA)	120	Instelling Δ In (mA)	300
Max. gebruiksspanning (V)	500	Max. gebruiksspanning (V)	750
Aantal kringen	0		

<u>BordID</u>	Inbreuk
3270155	- Geen

<u>Bordbenaming</u>	Bord turnzaal	Sectie voedingskabel (mm ²)	10 mm ²
Voedend bord	ALSB	Sectie PE (mm ²)	10 mm ²
Dienstspanning (V)	3N400	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

<u>Algemene beveiliging</u>	Automaat	Differentieel Type	A
Instelling Ith (A)	40	Instelling vertraging (msec)	0
Instelling Im (kA)	10	Instelling Δ In (mA)	300
Max. gebruiksspanning (V)	400	Max. gebruiksspanning (V)	400
Aantal kringen	0		

<u>BordID</u>	Inbreuk
3270156	- Geen

Bordbenaming	Bord CV	Sectie voedingskabel (mm ²)	4 mm ²
Voedend bord	ALSB	Sectie PE (mm ²)	4 mm ²
Dienstspanning (V)	3N400	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

Algemene beveiliging	Automaat	Differentieel Type	
Instelling Ith (A)	25	Instelling vertraging (msec)	
Instelling Im (kA)	6	Instelling ΔI_n (mA)	
Max. gebruiksspanning (V)	400	Max. gebruiksspanning (V)	
Aantal kringen	0		

BordID	Inbreuk
3270157	- Geen

<u>Bordbenaming</u>	Bord Koer speelplaats (naast CV)	Sectie voedingskabel (mm ²)	10 mm ²
Voedend bord	ALSB	Sectie PE (mm ²)	16 mm ²
Dienstspanning (V)	3N400	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

<u>Algemene beveiliging</u>		Differentieel Type	
Instelling Ith (A)	40	Instelling vertraging (msec)	
Instelling Im (kA)	6	Instelling Δ In (mA)	
Max. gebruiksspanning (V)	400	Max. gebruiksspanning (V)	
Aantal kringen	0		

<u>BordID</u>	Inbreuk
187530106	- Geen

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING INDUSTRIEEL

Datum laatste verslag :
Datum van verslag : 05 juli 2012
Klant ID : 3335019
Datum onderzoek : 05 juli 2012
Verslagnummer : 348810190

Opdrachtgever :
Gemeente Wevelgem
Vanackerestraat (gemeentehuis) 16
8560 Wevelgem

Eigenaar :
Gemeente Wevelgem

Installatie ID : 3276173
Volgnummer intern :

Plaats van het onderzoek :
Goudregenstraat (kleuters) 1
8560 Wevelgem

I. Algemene beschrijving en kenmerken : LS "GBS Goudregenstraat-kleuters"

Constructeur	/	Installateur	/
Bouwjaar	onbekend	Bedrijfsspanning	3x230 V
Systeem van aardverbinding	TT	Bescherming indirecte aanraking volgens :	87

II. Uitgevoerde controles :

controlebezoek: AREI art. 271

Het onderzoek behelst de invoege zijnde wettelijke bepalingen betreffende het controlebezoek van laagspanningsinstallaties.

Keuring volgens instructie IN8 (art. 87), IN104 (art. 88 TT-net), IN105 (art. 88 TN-net), IN 126 (art. 88 IT-net) gebruik makend van checklist DS66

III. Opmerkingen :

- Andere
- Zie borden in bijlage.

IV. Metingen:

V. Besluit :

- A. De elektrische installatie voldoet aan hogervermelde voorschriften.


VI. Mededelingen :

De voorschriften betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen K.B. van 12.08.93 - B.S. van 28.09.93 - E.R. 89/655 kunnen een impact hebben op de onderzochte toestellen, die reeds tegen 01.01.97 moeten voldoen aan de minimum voorschriften van het besluit. Het huidige periodiek onderzoek omvat dus niet de minimum voorschriften betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen. Krachtens het K.B. van 14.09.92 - B.S. 30.09.92 moet de werkgever beschikken over een evaluatie van de risico's op het werk en de te nemen beschermende maatregelen.
De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw
Voor de omdenemingen waarop het ARAB toepasselijk is : "Krachtens art. 838-1b van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering" - Koninklijk Besluit 10.03.71

DE AGENT ONDERZOEKER

De Cock Koen

DE DIRECTEUR



Ir. Traest Bruno

<u>Bordbenaming</u>	ALSB	Sectie voedingskabel (mm²)	25 mm²
Voedend bord	Teller	Sectie PE (mm²)	16 mm²
Dienstspanning (V)	3x230	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

<u>Algemene beveiliging</u>	Smeltzekering	Differentieel Type	
Instelling Ith (A)	80	Instelling vertraging (msec)	
Instelling Im (kA)	10	Instelling Δ In (mA)	
Max. gebruiksspanning (V)	500	Max. gebruiksspanning (V)	
Aantal kringen	0		

<u>BordID</u>	Inbreuk
3270151	- Geen

<u>Bordbenaming</u>	Bord CV	Sectie voedingskabel (mm²)	6 mm²
Voedend bord	ALSB	Sectie PE (mm²)	6 mm²
Dienstspanning (V)	3x230	Isolatie niveau (Mohm)	
Nettype	TT	Icc (kA)	

<u>Algemene beveiliging</u>	Automaat	Differentieel Type	A
Instelling Ith (A)	25	Instelling vertraging (msec)	0
Instelling Im (kA)		Instelling Δ In (mA)	300
Max. gebruiksspanning (V)	250	Max. gebruiksspanning (V)	400
Aantal kringen	0		

<u>BordID</u>	Inbreuk
3270152	- Geen

PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN LAAGSPANNING INDUSTRIEEL

Datum van verslag: 2/03/2009
Klant ID: 3285206
Datum onderzoek: 02/03/2009
Verslagnummer: 16107101
Installatie ID: 3276176
Volnummer intern:

Opdrachtgever:
Gemeente Wevelgem
Vanackerstraat (Gemeentehuis) 16
8560 Wevelgem

Eigenaar:
Gemeente Wevelgem

Plaats van het onderzoek:
Goudregenstraat (lager) 1
8560 Wevelgem

I. Algemene beschrijving en kenmerken

LS "GBS Goudregenstraat-lager"

Constructeur		Installateur	EBS Industrie
Bouwjaar	2007	Bedrijfsspanning	3N400 V
Systeem van aardverbinding	TT	Bescherming indirecte aanraking volgens :	87

II. Uitgevoerde controles

controlebezoek: AREI art. 271

Het onderzoek behelst de invoege zijnde wettelijke bepalingen betreffende het controlebezoek van laagspanningsinstallaties.

Keuring volgens instructie IN8 (art. 87), IN104 (art. 88 TT-net), IN105 (art. 88 TN-net), IN 126 (art. 88 IT-net) gebruik makend van checklist DS66

III. Opmerkingen

- Andere
Geen opmerkingen.

IV. Metingen

<u>Omschrijving</u>	<u>Waarde/Eenheid</u>	<u>Meetinstrument</u>
Aardingsweerstand	2,1 Ohm	
Algemene isolatieweerstand	44 Mohm	

V. Besluit

A De elektrische installatie voldoet aan hogervermelde voorschriften.

VI. Mededelingen

De voorschriften betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen K.B. van 12.08.93 - B.S. van 28.09.93 - E.R. 89/655 kunnen een impact hebben op de onderzochte toestellen, die reeds tegen 01.01.97 moeten voldoen aan de minimum voorschriften van het besluit. Het huidige periodiek onderzoek omvat dus niet de minimum voorschriften betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen. Krachtens het K.B. van 14.09.92 - B.S. 30.09.92 moet de werkgever beschikken over een evaluatie van de risico's op het werk en de te nemen beschermende maatregelen.
De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw
Voor de ondernemingen waarop het ARAB toepasselijk is : "Krachtens art. 838-1b van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering" - Koninklijk Besluit 10.03.71



DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruno Traest', enclosed within a hand-drawn oval border.

Schaubroeck Kenny

ir. Bruno Traest

ALSB

Verslagnummer: 16107101 Keuringsdatum: 02/03/2009
Bordld: 3270153 Adres: Goudregenstraat (lager) 1
Plaats: 8560 Wevelgem

Bordbenaming: ALSB
Suprabord: Teller
Spanningstype: 3N400
Nettype: TT

Voedingskabel:

Merk: Type:
Sectie: 25 mm² Sectie nulg.:
Aantal: 1

Hoofdbeveiliging:

Voedend bord

Sectie PE:

Algemene beveiliging:

Automaat

Instelling Ith: 40 A
Instelling Im: 10 kA
Max. gebruiksspanning: 400 V
Aantal kringen: 0

Merk: Type:
Sectie: 16 mm² Sectie nulg.:
Aantal: 1

Isolatie niveau:

Differentieelbeveiliging:

Type: A
Instelling vertraging: 40 msec
Instelling ΔI_n : 300 mA
Max. gebruiksspanning: 400 V

IV. Metingen

Opmerkingen:

Andere
Geen opmerkingen.