



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Izegem

Hoofdstructuur BaO

Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	19463
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	Herman DEJONCKHEERE
Adres	Leenstraat 110 - 8870 IZEGEM
Telefoon	051-30.21.26
Fax	051-31.52.98
e-mail	info@schoolbosmolens.be
Website/URL	www.schoolbosmolens.be
Bestuur van de instelling	967414 - Opvoeding en Onderwijs te IZEGEM
Adres	Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53 - 8870 IZEGEM
Scholengemeenschap/Consortium	119421 - De Zorg te IZEGEM
Adres	Leenstraat 110 - 8870 IZEGEM
CLB	114751 - Vrij CLB Izegem te IZEGEM
Adres	Meensestraat 171 - 8870 IZEGEM

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN.....	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is.....	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 5/10/2010 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Sedert een 4-tal jaar zijn alle gebouwen in erfpacht gegeven.
- Er zijn twee bouwdoSSIers ingediend bij AGION.
- Vermoedelijke realisatie van de eerste fase nieuwbouw (kleuterblok) in 2015.
- Renovatie van de toiletten is voorzien via spoedprocedure.

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: Nihil

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De preventieadviseur kan nog meer effectief betrokken worden bij het aankoop-en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Nihil

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen voldoet de veiligheid op het domein van de instelling niet, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De afscherming van verschillende warmtebronnen is voor verbetering vatbaar. De vlotte doorgang in sommige gangen is niet verzekerd door het onoordeelkundig stapelen van schoolmateriaal.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Niet alle opmerkingen uit het brandpreventieverslag zijn opgevolgd. Er is geen uitvoeringsplanning ingediend bij de brandweer (zoals gevraagd in het verslag van 2003). Niet alle nooduitgangen en evacuatiewegen zijn vrij en onmiddellijk bruikbaar. De evacuatie van de lokalen op de eerste verdieping van het kloostergebouw is sterk problematisch door het ontbreken van een tweede vluchtweg.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: De instructies betreffende de evacuatie zijn niet aanwezig in alle lokalen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: De school beschikt niet over een gunstig keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie. Er is nog geen gevolg gegeven aan alle bemerkingen in het keuringsverslag.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Er is een indringende geurhinder in verschillende toiletruimtes. De jongste kleuters kunnen niet op een adequate en hygiënische wijze verzorgd worden. De voorzieningen om de handen te wassen kunnen geoptimaliseerd worden.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: Er zijn geen hulpverleners die beschikken over de nodige attesten. De EHBO-uitrusting is ontoereikend voor adequate hulpverlening.

3.3.3 Rookverbod

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Het rookverbod is weinig expliciet aangeduid in de verschillende schoolgebouwen.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, vertoont tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Producten met gevaarlijke eigenschappen worden niet reglementair opgeslagen.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid.
- De aandacht voor verkeersveiligheid in de onmiddellijke schoolomgeving.
- De uitwerking van het HACCP-plan.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De preventieadviseur meer betrekken bij het aankoopbeleid.
- De afscherming van verschillende warmtebronnen optimaliseren.
- De opmerkingen uit het brandweerverslag opvolgen en wegwerken.
- De opmerkingen uit het keuringsverslag van de elektrische installaties opvolgen en wegwerken.
- De structurele problemen in de sanitaire installaties wegwerken.
- Een EHBO-opleiding voorzien voor minimaal één personeelslid.
- Producten met gevaarlijke eigenschappen veilig opslaan.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De eerste verdieping van het kloostergebouw niet langer in gebruik nemen als klas- of werkruimte. tegen september 2011
- Een geactualiseerd brandpreventieverslag voorleggen. tegen september 2011

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd.

Voor de volgende structuuronderdelen:

- Kloostergebouw (tekort 1)
- De hele school (tekort 2)

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- De eerste verdieping van het kloostergebouw niet langer in gebruik nemen als klas- of werkruimte. (tegen september 2011)
- Een geactualiseerd brandpreventieverslag voorleggen. (tegen september 2011)

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2011 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Philippe Decruynaere

Datum: 5/10/2010

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Herman DEJONCKHEERE