



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Bovenbouw Sint-Michiel te Leopoldsburg

Hoofdstructuur	SO
Pedagogische eenheid	39552 - 39545
Instellingsnummer	39545
Instelling	Bovenbouw Sint-Michiel
Directeur	Willem RENS
Adres	Diestersteenweg 3 - 3970 LEOPOLDSBURG
Telefoon	011-34.31.35
Fax	011-34.22.41
e-mail	school@bovenbouw-sintmichiel.be
Website/URL	http://www.bovenbouw-sintmichiel.be
Bestuur van de instelling	968081 - VZW Provinciaal Broeders van Liefde te GENT
Adres	Stropstraat 119 - 9000 GENT
Scholengemeenschap/Consortium	112763 - SGKSO Leopoldsburg te LEOPOLDSBURG
Adres	Diestersteenweg 3 - 3970 LEOPOLDSBURG
CLB	114901 - Vrij CLB West - Limburg te BERINGEN
Adres	Sint-Catharinastraat 8 - 3580 BERINGEN

Datum van het onderzoek: 14/10/2011

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 14/10/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Nihil.

Situationele factoren

- Nihil.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De lokale preventieadviseur heeft te weinig tijd om alle aspecten van zijn bevoegdheid grondig uit te voeren.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: nihil

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: nihil

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Ongeveer 1/3 van de lokalen kan tijdens de winter niet voldoende verwarmd worden. De verplichte minimumtemperatuur van 20°C wordt er niet bereikt. Leerlingen zitten dan met hun jas aan in de klas. Het vaklokaal fysica (205) is onvoldoende veilig voor het uitvoeren van (leerlingen)practica: de nutsvoorzieningen kunnen niet tegelijk afgesloten worden ('noodstop') en de leerlingentafels zijn niet verankerd aan de grond.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: nihil.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De school beschikt niet over een brandpreventieverslag zonder de conclusie "ongunstig", heeft geen brandalarminstallatie en geen noodverlichting.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: De school moet omwille van de spoorweg die vlak naast het domein ligt, nog een tweede verzamelplaats vastleggen en er evacuatieoefeningen voor maken.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: nihil

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Er is nog geen sluitende procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen. De instructies (veiligheidsinstructies, gebruikersinstructies en onderhoudsinstructie) zijn nog niet geheel geactualiseerd en aangepast aan het doelpubliek.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De toiletten op de speelplaats zijn afgeleefd. De waterclosets bevatten geen klierhaak en van enkele functioneert het spoelingmechanisme niet meer naar behoren. De urinoirs zijn niet door schotten afgescheiden zodat de gebruikers zich niet behoorlijk kunnen afzonderen.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Er worden nog geen statistieken over ongevallen bijgehouden.

3.3.3 Rookverbod

Het beleid betreffende het rookverbod is geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling en wordt concreet gemaakt in de praktijk.

Toelichting: nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

Niet van toepassing

Toelichting: nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

Toelichting: voldoet.

3.4.2 Zwembaden

Toelichting: niet van toepassing.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid.
- De inzet van de lokale preventieadviseur, die veel meer realiseert dan realistisch haalbaar is met de tijd waarover hij beschikt.
- Het rookbeleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De resterende tekortkomingen vermeld in de keuringsverslagen wegwerken.
- Een tweede verzamelplaats vastleggen voor de evacuatie bij brand aan de spoorweg en er evacuatieoefeningen voor maken.
- De procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen en de instructies voor toestellen verder afwerken conform de regelgeving.
- Statistieken over ongevallen opstellen en bijhouden.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2014. Zorgen voor een brandpreventieverslag met conclusie "gunstig".
- Tegen september 2014. Zorgen voor voldoende verwarming in alle leslokalen.
- Tegen september 2014. De veiligheid van het vaklokaal fysica (205) in orde brengen.
- Tegen september 2014. De sanitaire installaties op de speelplaats inrichten conform de regelgeving.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2014. Zorgen voor een brandpreventieverslag met conclusie "gunstig".
- Tegen september 2014. Zorgen voor voldoende verwarming in alle leslokalen.
- Tegen september 2014. De veiligheid van het vaklokaal fysica (205) in orde brengen.
- Tegen september 2014. De sanitaire installaties op de speelplaats inrichten conform de regelgeving.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 oktober 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Liesbet Waumans

Datum: 14/10/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Willem RENS