



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van het H. Pius X-instituut - Bovenbouw te Antwerpen

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	53331
Directeur	Ria SMET
Adres	Vilde-Olympiadelaan 25 - 2020 ANTWERPEN 2
Telefoon	03-820.66.00
Fax	03-820.66.08
e-mail	info@piustien.net
Website/URL	http://www.piustien.net
Bestuur van de instelling	56143 - VZW KOR Antwerpen-Kiel te ANTWERPEN 3
Adres	Noorderlaan 108 - 2030 ANTWERPEN 3
Scholengemeenschap/Consortium	112987 - SGKSO Oscar Romero te HOBOKEN
Adres	Dokter Coenstraat 24 - 2660 HOBOKEN
CLB	114942 - Vrij CLB De Wissel Antwerpen te DEURNE
Adres	Hallershofstraat 7 - 2100 DEURNE
Dagen van het doorlichtingsbezoek	van 28/11/2011 tot 2/12/2011
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	2/12/2011
Datum bespreking verslag met de instelling	20/12/2011
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Liesbet Waumans
Teamleden	Roger Van den Borre Hilde De Rijbel Gino Malfait Luc Mondelaers Vera Timmers Karel Vlieghe

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op van 28/11/2011 tot 2/12/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De basisschool krijgt een volledige nieuwbouw, gepland tegen 2015. Het secundair onderwijs neemt de huidige lokalen van de basisschool over. Er is een projectdefinitie met dossiernummer DBFM 202-000.V (nieuwe basisschool) en met dossiernummer DBFM 310-000.V (uitbreiding secundaire school).
- Lokaal A160 in het gebouw van de basisschool De Toverbol (vestigingsplaats Abdijstraat) wordt dagelijks gebruikt door leerlingen van de derde graad.

Situationele factoren

- Er is lokalennood door de voortdurende aangroei van de leerlingenaantallen.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

De interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: niet alle leslokalen voldoen aan de veiligheids-, bewoonbaarheids- en comfortvoorwaarden (o.a. de keuken en de belendende leerlingenkeuken, lokaal 505 voor 'drama' op de kelderverdieping en de belendende ruimte in de VIIde Olympiadelaan).

Voor de keuken en de belendende leerlingenkeuken werd een document 'Voorstel renovatieproject keuken-refter-buitendeuren' (d.d. 20/01/2011) voorgelegd, waarin ook een strategie (REG-dossier en dubbel dossier verkorte procedure voor MS en BB) wordt opgenomen. Er is een meerjarenplan, goedgekeurd door de inrichtende macht (cf. mailbericht d.d. 24/06/2011). Er is een overeenkomst opdrachtgever (IM)-architect-vennootschap d.d. 27/09/2011. Volgens de werkverslagen 'Verbouwing schoolgebouwen-keuken en refter' d.d. 19/10/2011 en 10/11/2011 krijgt het dossier keuken/leerlingenkeuken 'budgetmatig voorrang'.

Lokaal 505 (lokaal 'drama' op de kelderverdieping) is ongeschikt als leslokaal. Er is geen risicoanalyse opgesteld, zodat gevaren en risico's niet ingeschat zijn. Alleen het recentste verslag van de externe dienst d.d. 26/10/2010 vermeldt aanbevelingen i.v.m. het lokaal 'drama'. Volgens de gekregen informatie van de directie zijn er mogelijkheden om in een andere veilige locatie te voorzien voor de lessen die er worden gegeven.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: op verscheidene plaatsen, in gangen en lokalen, zowel in de VIIde-Olympiadelaan als in de vestigingsplaats Abdijstraat, zijn er losliggende tegels en waarneembare risico's op valgevaar (o.a. tussen de trap en de benedenruimte aan het lokaal 'drama' in de VIIde Olympiadelaan).

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: het brandpreventieverslag (ondertekend d.d. 25 juli 2007) bevat een aantal opmerkingen, maar bevat geen conclusie in gunstige of ongunstige zin. Volgens de verkregen informatie werd aan de opmerkingen deels gevolg gegeven. De opmerkingen en aanbevelingen zijn opgenomen in het globaal preventieplan en jaaractieplan. M.b.t. lokaal 505 voor 'drama' vermeldt het recentste verslag van de externe dienst (d.d. 26/10/2010) aanbevelingen i.v.m. de brandveiligheid en de evacuatie, waaraan slechts gedeeltelijk is voldaan. Deze aanbevelingen zijn niet terug te vinden in het brandpreventieverslag.

Van de evacuatie-route in lokaal A160 (gebouw van de basisschool De Toverbol - vestigingsplaats Abdijstraat) via het raam is geen risicoanalyse opgesteld. Gevaren en risico's om te evacueren via het nabijgelegen platform zijn niet in kaart gebracht. Maatregelen hiervoor zijn nog niet genomen.

3.2.5 Evacuatie

Uit het evaluatieverslag van de evacuatieoefeningen of uit het evacuatiescenario blijken nog enkele onvolkomenheden.

Toelichting: op verscheidene plaatsen ontbreken pictogrammen of zijn foute pictogrammen aangebracht. Niet alle evacuatiewegen op beide vestigingsplaatsen zijn onderzocht (o.a. het ICT-lokaal naast het archief en boven de 'eetzaal leraren', het lokaal 'drama', de feestzaal in de VIIde Olympiadelaan, lokaal A160 op de vestigingsplaats Abdijstraat).

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: in lokaal 505 voor 'drama' is er niet-afgeschermd elektrische bedrading met kans op elektrocutiegevaar. In de kleine I.o.-zaal in de VIIde-Olympiadelaan is er een elektriciteitskast die niet is afgeschermd.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

Werd niet opgenomen in de focus.

3.4 **Milieu**

Werd niet opgenomen in de focus.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid.
- De goede samenwerking tussen de verschillende diensten.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het valgevaar.
- De evacuatiemogelijkheden.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Voldoen aan de opmerkingen/inbreuken die vermeld zijn in de verslagen van externe organisaties (brandweer, keuringsorganisaties, externe dienst ...).
- Tegen 1 januari 2012: voor de lessen 'drama' in een lokaal voorzien dat voldoet aan de woonbaarheids-, veiligheids- en comfortvoorwaarden.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Voldoen aan de opmerkingen/inbreuken die vermeld zijn in de verslagen van externe organisaties (brandweer, keuringsorganisaties, externe dienst ...).
- Tegen 1 januari 2012: voor de lessen 'drama' in een lokaal voorzien dat voldoet aan de bewoonbaarheids-, veiligheids- en comfortvoorwaarden.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf **1 december 2014** kunnen aantonen dat er voldoende geredieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijn weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Liesbet Waumans

Datum: 28/11/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Ria SMET