

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

**Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te TERVUREN**

Hoofdstructuur basisonderwijs

Instellingsnummer 5983

Instelling Vrije Basisschool

Directeur Nele BERGHMANS

Adres Nieuwstraat 17 - 3080 TERVUREN

Telefoon 02-767.49.73

Fax 02-687.89.50

E-mail info@mariaschooltervuren.be

Website www.mariaschooltervuren.be

Bestuur van de instelling Vrij Kath.Ond. Tervuren Duisb.

Adres Nieuwstraat 17 - 3080 TERVUREN

Scholengemeenschap Zoniën

Adres Waversesteenweg 2 - 1560 HOEILAART

CLB Vrij CLB Leuven

Adres Karel van Lotharingenstraat 5 - 3000 LEUVEN

Dagen van het opvolgingsbezoek 19-11-2015

Einddatum van het opvolgingsbezoek 19-11-2015

Datum bespreking verslag met de instelling 19-11-2015

Samenstelling inspectieteam

Inspecteur-verslaggever Frans DE BIE

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK.....	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	5

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 10-05-2012 tot 14-05-2012 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 01-09-2015 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

De school dient de sanitaire installaties in te richten conform de regelgeving, een gesloten recipiënt te plaatsen in de meisjestoiletten op de speelplaats en een beheersplan ter preventie van legionella op te stellen en uit te voeren met betrekking tot de verzorgingsruimte in de kleuterafdeling.

De school maakte een scheiding tussen de jongens- en meisjestoiletten, en voorzag gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen. Zij plaatste een gesloten recipiënt in de sanitaire ruimte voor de meisjes. De school behartigt de preventie van legionella met een beleidsplan en een actierooster waarbij de spoelingen geregistreerd worden.

De school moet gevolg geven aan de opmerkingen in het brandpreventieverslag. Zij moet de brandbare materialen in de stookruimte verwijderen en in alle gebouwen de noodzakelijke pictogrammen in verband met de evacuatie en het rookverbod aanbrengen.

De school legt een keuringsverslag van de noodverlichting voor. Zij bracht de nodige pictogrammen in functie van de evacuatie en het rookverbod aan. De brandbare materialen zijn uit de drie stookruimtes verwijderd. De fietsen worden zodanig gestald dat een vlotte toegang voor een brandweerwagen mogelijk is.

De school moet gevolg geven aan de opmerkingen in het keuringsverslag van de laagspanningsinstallatie.

De school heeft de opmerkingen in het keuringsverslag van de laagspanning weggewerkt. Een nieuwe keuring vond op 18 november 2015 plaats, maar het desbetreffende verslag is nog niet beschikbaar. De school engageert zich om dit na te sturen. De school nam de nodige maatregelen om onderaan de mezzanines veilige verlichting te plaatsen. Aandachtspunten blijven de armaturen aan het plafond boven de mezzanines.

De school moet het vochtprobleem en de schimmelvorming in de gang van de kleuterafdeling oplossen.

De school stelde een masterplan op om enkele grote renovatiewerken aan te vatten. In april 2016 voorziet zij herstellingswerkzaamheden aan de kleutergang. Hoewel de school maatregelen nam om het vocht te bestrijden, is een tussentijdse ingreep nodig. De vochtige bepleistering dient verwijderd te worden om de muur beter te laten ademen.

De school moet de trappen uitrusten met leuning en een stootkussen aanbrengen in de traphal van de lagere afdeling.

De school rustte de trappen waar nodig uit met leuning en beveiligde de laaghangende plafonds met

stootkussens en zwart-gele strips.

De school moet een aantal radiatoren afschermen in de refter, in klaslokalen,... zodat de kinderen er zich niet aan kunnen verbranden.

De radiatoren zijn voldoende veilig.

De school moet meerdere EHBO-hulpverleners met een attest inzetten, het verzorgingslokaal zodanig uitrusten dat de privacy van de gewonden kan gegarandeerd worden, een register voor het noteren van interventies gebruiken en het gebruik van geneesmiddelen vermijden.

De school stelde twee EHBO-hulpverleners aan die over de nodige attesten beschikken. Ze richtte een verzorgingslokaal in met een ligbed, een EHBO-kast en een waterpunt. De school houdt een register bij met de interventies in functie van EHBO, en vermijdt voortaan het gebruik van geneesmiddelen.

De tekorten zijn in voldoende mate weggewerkt.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Frans DE BIE de inspecteur-verslaggever	Nele BERGHMANS de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	