

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

**Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne van Provinciale Middenschool te GENT**

Hoofdstructuur voltijds secundair onderwijs

Instellingsnummer 46862

Instelling Provinciale Middenschool

Directeur Henk VLERICK

Adres Abdisstraat 56 - 9000 GENT

Telefoon 09-267.12.40

Fax 09-267.12.41

E-mail pm-gent@telenet.be

Website <http://www.pm-gent.be>

Bestuur van de instelling Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Adres Gouvernmentstraat 1 - 9000 GENT

Scholengemeenschap SG Gent 22

Adres Ooievaarsnest 3 - 9050 LEDEBERG

CLB GO! CLB Gent

Adres Voskenslaan 262 - 9000 GENT

Dagen van het opvolgingsbezoek 10-03-2016

Einddatum van het opvolgingsbezoek 10-03-2016

Datum bespreking verslag met de instelling 25-03-2016

Samenstelling inspectieteam

Inspecteur-verslaggever Sylvie DE KEUKELAERE

Teamleden Herman ROS

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK.....	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	5

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 28-01-2013 tot 01-02-2013 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 01-02-2016 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

Tijdens de controle van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne waren bepaalde aspecten van de leer- en werkomgeving niet optimaal. Gedurende de rondgang werd vastgesteld dat er een risico was op valgevaar door te lage balustrades en losliggende elektrische kabels. Op het vlak van brandveiligheid voldeed de compartimentering niet. De vluchtwegen waren niet direct bruikbaar of afgesloten, verschillende klasdeuren knelden en in de kelder van de A-blok ontbraken de pictogrammen. Verder werd geen direct gevolg gegeven aan dringende actiepunten vermeld in het verslag van de elektrische installatie. Daarnaast waren bepaalde armaturen niet afgeschermd, ontbraken afdekplaatjes van de schakelaars en voldeden de kabelbuizen niet. Dit alles zorgde ervoor dat er elektrocutiegevaar was.

Bij de opvolgingsdoorlichting heeft de inspectie vastgesteld dat de tekorten over het risico op valgevaar en over de elektrische installaties zijn weggewerkt. De balustrades zijn verhoogd, de trappen zijn voorzien van een antisliplaag en door het gebruik van vloerstopcontacten is het probleem van de losliggende elektrische kabels aangepakt. Daarnaast is er gevolg gegeven aan de opmerkingen van het verslag van de elektrische installatie. De hoogspanningscabine en de laagspanningsborden zijn vernieuwd en in de lokalen zijn nieuwe verlichtingsarmaturen, kabelbuizen en afdekplaatjes op de schakelaars aangebracht.

Op het vlak van brandveiligheid zijn de tekorten grotendeels weggewerkt of is de uitvoering gepland. Hiervoor beschikt de school over een dossier met stappenplan voor investeringsprojecten dat positief is geadviseerd door de brandweer. De noodverlichting en het branddetectiesysteem zijn al vernieuwd. Verder is er een nieuwe vluchtweg voorzien, zijn de nodige pictogrammen aangebracht en de knellende klasdeuren aangepast. De compartimenteringswerken en het voorzien van branddetectie in alle lokalen worden gepland.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Sylvie DE KEUKELAERE de inspecteur-verslaggever	Henk VLERICK de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	