



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - 't Spoor te Antwerpen

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	6494
Instelling	Vrije Basisschool- 't Spoor
Directeur	Daniël VERBIST
Adres	Demerstraat 18 - 2060 ANTWERPEN 6
Telefoon	03-233.34.30
Fax	03-233.34.30
e-mail	tspoor.basisschool@skynet.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	962936 - VZW Centr. Kath. Schoolcom. Antwerpen te ANTWERPEN 1
Adres	Otto Veniusstraat 22 - 2000 ANTWERPEN 1
Scholengemeenschap/Consortium	120394 - groepering CKS te ANTWERPEN 1
Adres	Lange Nieuwstraat 74 - 2000 ANTWERPEN 1
CLB	114942 - Vrij CLB De Wissel Antwerpen te DEURNE
Adres	Hallershofstraat 7 - 2100 DEURNE
Dagen van het doorlichtingsbezoek	2/12/2011
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	2/12/2011
Datum bespreking verslag met de instelling	2/12/2011
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Paul Vanhaute
Teamleden	Béatrice Coopman

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	7
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 2/12/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- nihil

Situationele factoren

- nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling voert geen beleid, toont geen engagement naar praktische organisatie met betrekking tot welzijn en/of voorziet hiervoor geen middelen.

Toelichting:

Er is geen gepersonaliseerde beleidsverklaring.

Er is geen actueel globaal preventieplan.

Er is geen actueel jaaractieplan.

Er is zeer recent een lokale preventieadviseur aangesteld.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting:

Er is een werkgroep preventie met vertegenwoordiging van enkele directeurs.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting:

De interne dienst preventie en bescherming op het werk is sterk betrokken bij de scholen van de scholengemeenschap. Er is een driejaarlijkse rondgang, aangevuld met de controles van de lokale preventieadviseur. Door het ontbreken van een aantal noodzakelijke documenten kan er vooralsnog hierover geen advies gegeven worden.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De werking van de interne dienst en de opdrachten, toevertrouwd aan de externe dienst preventie en bescherming op het werk, vullen elkaar onvoldoende aan.

Toelichting: nihil

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: nihil

3.2 *Veiligheid van de leer- en werkomgeving*

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting:

Een aantal lokalen op de eerste verdieping hebben maar één vluchtweg.

De akoestiek van de refter is niet optimaal.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting:

Een aantal leuningen dienen te worden bijgeplaatst of aangepast.

3.2.3 *Verkeersveiligheid*

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting:

Het brandpreventieverslag is niet recent en de inbreuken zijn niet allemaal opgelost.

Er ontbreekt een automatische blusinstallatie in de stookplaats.

Het logboek voor de controle veiligheidsverlichting is niet ingevuld.

De vluchtwegen zijn niet overal vrij en/of bruikbaar.

De voetbaldoelen en de fietsrekken verhinderen een vlotte doorstroming, onder meer bij brandweerinterventie.

Eén deur draait niet in de evacuatie-richting.

Een aantal klassen op de eerste verdieping hebben geen tweede vluchtweg.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

Een aantal pictogrammen dienen aangepast.

Het laatste verslag van een evacuatieoefening is 2 jaar oud.

De doorgangen zijn niet overal opslagvrij.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: Nihil

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting:

De vervaldatum van een aantal medicijnen is overschreden.

De ongevallen van de kinderen en de interventies worden niet geïnventariseerd en geanalyseerd.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting:

In een aantal klassen zijn gevaarlijke producten aanwezig en in bereik van kleuters en leerlingen.

De etikettering is een aandachtspunt.

In de kelder is asbest aanwezig. Het omhulsel van de verwarmingsbuizen is stuk.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Er is een goed verkeersbeleid.
- De samenwerking met de interne dienst voldoet.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De organisatie van het welzijnsbeleid beter opvolgen.
- De samenwerking met de externe dienst versterken.
- Optimaliseren van het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- De akoestiek in de refter verbeteren.
- Een aantal leuningen van de trappen dienen te worden bijgeplaatst of aangepast.
- Een automatische blusinstallatie in de stookplaats plaatsen.
- Veilig opslagen van gevaarlijke producten.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2014. Het welzijnsbeleid optimaliseren door de beleidsverklaring, het globaal preventieplan en het jaaractieplan dynamisch te maken.
- Tegen september 2014. Een actueel brandpreventieverslag laten opstellen.
- Tegen september 2014. Het evacuatiebeleid optimaliseren (draairichting deur, vluchtwegen vrijhouden, registratie en evaluatie brandpreventieoefeningen, pictogrammen,...).
- Tegen september 2014. De lokalen op de eerste verdieping hebben maar één vluchtweg.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2014. Het welzijnsbeleid optimaliseren door de beleidsverklaring, het globaal preventieplan en het jaaractieplan dynamisch te maken.
- Tegen september 2014. Een actueel brandpreventieverslag laten opstellen.
- Tegen september 2014. Het evacuatiebeleid optimaliseren (draairichting deur, vluchtwegen vrijhouden, registratie en evaluatie brandpreventieoefeningen, pictogrammen,...).
- Tegen september 2014. De lokalen op de eerste verdieping hebben maar één vluchtweg.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 december 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Paul Vanhaute

Datum: 2/12/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Daniël VERBIST