



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - 3 beuken te Stekene

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	21601
Instelling	Vrije Basisschool - 3 beuken
Directeur	Helga VAN HOOSTE
Adres	Pastoor van Lierdestraat 2 - 9190 STEKENE
Telefoon	03-779.76.68
Fax	03-779.76.68
e-mail	sec@bsdriebeuken.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	968371 - Paroch. Schoolcom. H. Kruis te STEKENE
Adres	Polenlaan 5 - 9190 STEKENE
Scholengemeenschap/Consortium	119149 - H. Kruis te STEKENE
Adres	Koewacht 110 - 9190 STEKENE
CLB	115022 - Vrij CLB Waas en Dender te SINT-NIKLAAS
Adres	Ankerstraat 63 - 9100 SINT-NIKLAAS
Dagen van het doorlichtingsbezoek	19/12/2011, 20/12/2011, 21/12/2011
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	19/01/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Bart De Bie
Teamleden	Hilde De Vleeschouwer

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 19/12/2011, 20/12/2011, 21/12/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- bouwdoossier RF.V.O.15710.1.2/2011/18785 voor vervanging oude lokalen (subsidies nog niet gestart)
- bouwdoossier RF.V.O.14680.1.2/2011/14139 voor vervanging oude lokalen (subsidies gestart)

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De preventieadviseur beschikt over te weinig tijd om alle problemen op een degelijke manier op te volgen.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Bestelformulieren worden niet mee ondertekend door de preventieadviseur. Dit wordt al enkele jaren besproken. Via het jaaractieplan 2011 wordt dit geregeld, maar de nieuw afgesproken regeling (maandelijks e-mail) functioneert nog niet effectief.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Een aantal lokalen, onder andere 013, 012, 014, 011, bevat vochtplekken en plekken met vermoedelijke schimmels.

Een aantal lokalen kan onvoldoende verlucht worden omwille van kapotte ramen.

De school heeft wel twee bouwdoSSIERS lopen, maar de financiële middelen zijn niet van dien aard dat deze problemen binnen een aanvaardbare termijn opgelost geraken. Naast de bouwdoSSIERS, beschikt de school niet over een plan om op korte of middellange termijn bovenstaande problemen op te lossen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Naast de berging ligt afval dat onvoldoende voor kinderen is afgeschermd.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Toelichting: Het nieuwe lokaal 102 op de eerste verdieping heeft wel een brandvertragende deur (half uur), maar geen vluchtweg. Het brandpreventieverslag dd. 14/12/2011 vermeldt o.m. daarom dat de brandveiligheid niet voldoet.

Het brandalarm is niet door alle leerlingengroepen te horen.

Voor de nieuwe verwarmingsinstallatie is geen indienststellingsverslag op school.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

Toelichting: De brandweer gaf een ongunstig advies over het plaatsen van leerlingen in het lokaal 102 en verplicht de school hieromtrent een stappenplan op te stellen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installaties en/of de liften vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn, maar maatregelen en/of verbeteracties zijn noodzakelijk.

Toelichting: Het laatste keuringsverslag van elektrische laagspanning dd. 28/02/2011 is ongunstig. De school pakt de inbreuken aan, maar die aanpak is niet geïntegreerd in het jaaractieplan. Momenteel zijn niet alle inbreuken opgelost.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: "Er is geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

Instructiekaarten voor het gebruik van toestellen zijn niet overal aanwezig, maar dit is opgenomen in het jaaractieplan."

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

Binnen het dynamisch welzijnsbeleid is er permanent aandacht voor de sanitaire installaties.

Toelichting: Het nieuw sanitair blok is goed ingericht en wordt goed onderhouden.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: Nihil

3.3.3 Rookverbod

De manier waarop de instelling met het rookverbod omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Het rookverbod wordt wel in het arbeidsreglement, maar niet in het schoolreglement vermeld. De school zal dit binnenkort aanpassen.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke voldoet.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het nieuw sanitair blok is goed ingericht en wordt goed onderhouden.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De preventieadviseur beschikt over te weinig tijd om alle problemen op een degelijke manier op te volgen.
- Bestelformulieren worden niet mee ondertekend door de preventieadviseur.
- Naast de berging ligt afval dat onvoldoende voor kinderen is afgeschermd.
- Het brandalarm is niet door alle leerlingengroepen te horen.
- Het laatste keuringsverslag van elektrische laagspanning dd. 28/02/2011 is ongunstig. De school pakt de inbreuken aan, maar die aanpak is niet geïntegreerd in het jaaractieplan.
- Het rookverbod wordt wel in het arbeidsreglement, maar niet in het schoolreglement vermeld.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2013. Een aantal lokalen bevat opvallende vochtplekken en plekken met schimmels. Een aantal lokalen kan onvoldoende verlucht worden omwille van kapotte ramen. Met uitzondering van de op stapel staande bouwdoossiers die een oplossing op lange termijn kunnen bieden, beschikt de school niet over een plan om bovenstaande problemen op korte of middellange termijn op te lossen.
- Tegen september 2013. De school heeft een ongunstig brandpreventieverslag en beschikt nog niet over een stappenplan om de vermelde inbreuken aan te pakken.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2013. Een aantal klaslokalen bevat opvallende vochtplekken en plekken met vermoedelijke schimmels. Een aantal lokalen kan onvoldoende verlucht worden omwille van kapotte ramen. Met uitzondering van de op stapel staande bouwdossiers die een oplossing op lange termijn kunnen bieden, beschikt de school niet over een plan om bovenstaande problemen op korte of middellange termijn op te lossen.
- Tegen september 2013. De school heeft een ongunstig brandpreventieverslag en beschikt nog niet over een stappenplan om de vermelde inbreuken aan te pakken.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2013 kunnen aantonen dat er voldoende geredigeerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Bart De Bie

Datum: 19/01/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Helga VAN HOOSTE