



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool - Sint- Jozef te Blankenberge

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	18028
Instelling	Vrije Basisschool - Sint- Jozef
Directeur	Peter GADEYNE
Adres	Schaapstraat 8 - 8370 BLANKENBERGE
Telefoon	050-41.44.80
Fax	050-41.03.74
e-mail	vbs.sintjozef@demare.be
Website/URL	www.vbs blankenberge.be
Bestuur van de instelling	971391 - VZW Vrij Onderwijs Blankenberge- Wenduine te BLANKENBERGE
Adres	Weststraat 86 - 8370 BLANKENBERGE
Scholengemeenschap/Consortium	120667 - Vrije Basisscholen Blankenberge- Wenduine te BLANKENBERGE
Adres	Weststraat 117 - 8370 BLANKENBERGE
CLB	115071 - Vrij CLB Oostkust te BLANKENBERGE
Adres	Astridlaan 35 - 8370 BLANKENBERGE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	5
3.1 Organisatie	5
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 14/12/2010 en 02/02/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Het dossier voor de bouw van een polyvalente zaal en kleutersanitair is in de fase van afhandeling. De start van deze bouwwerken is gepland voor medio 2011.
- Het schoolbestuur is van plan om in de nabije toekomst via 'verkorte procedure' twee AGION-bouwdossiers in te dienen (aanpassingen aan de elektrische laagspanningsinstallatie en de optimalisering van het energiegebruik).

Situationele factoren

- Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: Het globale preventieplan is nog niet operationeel vanaf 2012.

3.1.2 *Comité¹*

Er is geen comité preventie en bescherming op het werk en in een ander overlegorgaan komen geen punten aan bod met betrekking tot welzijn.

Toelichting: De oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) is nog niet gerealiseerd en de effectieve werking van een ander overlegorgaan is onduidelijk.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: De preventieadviseur heeft de basisopleiding nog niet met vrucht afgerond.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: De interne en externe dienst voor preventie en bescherming vullen elkaar voldoende aan.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De preventieadviseur is nog niet betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: In verschillende lokalen is het meubilair niet aangepast aan de gebruiker. In enkele klaslokalen zijn de stapelrekken niet verankerd.

3.2.2 *Veiligheid van het domein van de instelling*

Op enkele plaatsen voldoet de veiligheid op het domein van de instelling niet, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De steenslag in de onmiddellijke nabijheid van de speelplaats zorgt voor reëel valgevaar en kans op mogelijke verwondingen. In enkele lokalen is de vloerbedekking niet hygiënisch. In enkele klassen is onvoldoende aandacht voor het risico op valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Evacuatiewegen zijn niet overal vrijgehouden of vlot bereikbaar.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: In verschillende lokalen ontbreken geactualiseerde evacuatie-richtlijnen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: De school zal op korte termijn een bouwdoos (verkorte procedure) indienen voor het wegwerken van de tekorten uit het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: De veiligheidsinstructies van enkele toestellen die enig gevaar inhouden, kunnen geoptimaliseerd worden.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Er zijn onvoldoende toiletten voor de kleuters maar er wordt binnen afzienbare tijd aan het probleem verholpen door de realisatie van een bouwdoos (zie contextuele kenmerken). Er is geen scheiding tussen jongens- en meisjestoiletten.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt niet over de voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Er zijn geen hulpverleners op school die over het attest van nijverheidshelper beschikken. De EHBO-voorzieningen (EHBO-kast, EHBO-ruimte...) kunnen geoptimaliseerd worden.

3.3.3 Rookverbod

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Het rookverbod is nog niet definitief opgenomen in het arbeidsreglement.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Nihil

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

Toelichting: Nihil

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De aandacht voor verkeersveiligheid.
- De omgang met gevaarlijke producten.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De oprichting van een CPBW finaliseren en de werking ervan operationaliseren.
- Het valgevaar in klaslokalen en op het domein van de instelling tot een strikt minimum herleiden.
- Evacuatiewegen vrijhouden, de evacuatie-richtlijnen actualiseren en gevolg geven aan de fundamentele opmerkingen in het brandpreventieverslag.
- De veiligheidsinstructies van alle toestellen die enig gebruiksgevaar inhouden, optimaliseren en/of actualiseren.
- Het meubilair in de klaslokalen en de eetzaal aanpassen aan de leeftijd van de gebruikers.
- De sanitaire installaties qua aantal en inrichting conformeren aan de vigerende regelgeving.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2012: de preventieadviseur betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2012: beschikken over hulpverleners met het attest 'nijverheidshelper'.

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring GUNSTIG BEPERKT IN DE TIJD.

Voor de volgende structuuronderdelen:

- De hele school
- De hele school

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2012: de preventieadviseur betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- Tegen september 2012: beschikken over hulpverleners met het attest 'nijverheidshelper'.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2012 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Philippe DECRUYNAERE

Datum: 02/02/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Peter GADEYNE