



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de S.S.B.O.G.O. Ter Bruyninge te Kortrijk

Hoofdstructuur	buso
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	27301
Instelling	S.S.B.O.G.O. Ter Bruyninge
Directeur	Francine COOL
Adres	Bruyningstraat 52 - 8510 MARKE
Telefoon	056-22.59.20
Fax	056-22.71.79
e-mail	sbso.marke@g-o.be
Website/URL	http://www.terbruyninge.be
Bestuur van de instelling	114082 - Scholengroep 26 Kortrijk Mandel en Leie te ROESELARE
Adres	Hugo Verrieststraat 68 - 8800 ROESELARE
Scholengemeenschap/Consortium	111484 - SG Kortrijk te KORTRIJK
Adres	Pottelberg 4 - 8500 KORTRIJK
CLB	114488 - CLB vh GO Mandel en Leie te KORTRIJK
Adres	Burgemeester Nolfstraat 11 - 8500 KORTRIJK
Dagen van het doorlichtingsbezoek	31/01/2012, 02/02/2012, 03/02/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	3/02/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	07/03/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Lou Bontens
Teamleden	Cathy Moelants Bart Tabruyn

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 31/01/2012, 02/02/2012, 03/02/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

twee vestigingsplaatsen: Weggevoerdenlaan 1 A en Bruyningestraat 52-56 .

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de lokale contactpersonen hebben onvoldoende zicht op welke acties van het jaaractieplan gebudgetteerd zijn in de globale begroting van de scholengroep. Er kon wel een overzicht voorgelegd worden van de uitgaven voor de uitgevoerde onderhoudswerken, de jaarlijkse keuringen, enkele dringende herstellingen en het voorziene budget voor de geplande nieuwbouw in de Bruyningestraat.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de bestelformulieren worden niet mee ondertekend door de preventieadviseur, maar volgens de verklaringen van de lokale contactpersonen wordt het advies van de preventieadviseur wel gevraagd indien nodig.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: de paviljoenen in de Bruyningstraat voldoen niet aan de bewoonbaarheidsvoorwaarden en er wordt momenteel onvoldoende gevolg gegeven aan de vaststellingen en de klachten hierover. De situatie is ernstig zodat dringende verbeteracties nodig zijn.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn onaanvaardbare risico's op valgevaar.

Toelichting: tijdens de rondgang in de Bruyningstraat is vastgesteld dat op heel wat plaatsen losliggende tegels en oneffenheden het risico op valgevaar verhogen. De orde op het domein van de instelling voldoet niet: op meerdere plaatsen is er zwerfvuil aangetroffen.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: voor de beide vestigingen is er een brandpreventieverslag met opmerkingen. Volgens de lokale contactpersonen is hieraan voldaan voor de vestiging in de Weggevoerdenlaan, maar nog niet aan alle opmerkingen voor de vestiging in de Bruyningstraat.

Bij de rondgang werd vastgesteld dat in de stookplaatsen in de Bruyningstraat materialen worden gestockeerd die het onderhoud en eventuele interventies hinderen. In de twee stookplaatsen van deze vestigingsplaats werd brandbaar materiaal aangetroffen. Niet alle evacuatiewegen zijn vrij.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting: uit het evacuatieverslag van de vestiging in de Bruyningstraat blijkt dat het evacuatiealarm niet voldoet en dat het evacuatiescenario onvolkomenheden vertoont. Volgens de verklaringen van de lokale contactpersoon werd het evacuatiescenario geëvalueerd op basis van de evacuatie-oefening, maar effectieve afspraken over de evacuatie van jongeren in een rolwagen kunnen nog niet aangetoond worden.

Bij de rondgang werd vastgesteld dat in sommige paviljoenen de noodverlichting ontbreekt en dat in sommige lokalen verouderde instructies over de evacuatie hangen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: volgens de lokale contactpersoon werd voor de vestigingsplaats in de Weggevoerdenlaan voldaan aan de tekortkomingen vermeld in de keuringsverslagen.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De instructies met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen zijn inhoudelijk niet aangepast aan de omstandigheden en onvoldoende gekend/toegepast door de gebruikers.

Toelichting: de school kan nog niet voor alle toestellen veiligheids-, gebruikers- en onderhoudsinstructies voorleggen. Volgens de verklaringen van de lokale contactpersoon is de ontwikkeling van instructies aangepast aan het doelpubliek op korte termijn gepland. Bij de rondgang in de Bruyningstraat is gebleken dat nog niet alle toestellen beschikken over de nodige collectieve beschermingsmiddelen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving.

Toelichting: in de vestiging in de Bruyningstraat zijn niet alle sanitaire installaties conform de regelgeving. De voorzieningen voor het wassen van de handen voldoen niet.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: de instelling beschikt voor de beide vestigingsplaatsen over een gunstig controleverslag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, maar voor de vestiging in de Weggevoerdenlaan werden een aantal tekortkomingen vastgesteld. Volgens de lokale contactpersoon zijn deze tekortkomingen weggewerkt.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: voor de vestiging in de Weggevoerdenlaan voldoet de omgang met gevaarlijke producten. Dit is niet het geval voor de vestiging in de Bruyningstraat. Voor deze vestigingsplaats kan de school een geactualiseerde inventaris voorleggen maar de bijhorende risicoanalyses zijn nog in ontwikkeling. Ontvlambare producten zijn in deze vestigingsplaats niet reglementair opgeslagen.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het aankoop- en indienststellingsbeleid.
- De transparantie aangaande de financiële middelen voor het realiseren van het jaaractieplan.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De bewoonbaarheid van de oude paviljoenen in de Bruyningstraat.
- Het risico op valgevaar op het domein van de Bruyningstraat.
- De brandveiligheid in de Bruyningstraat.
- De onvolkomenheden in het evacuatiescenario in de Bruyningstraat.
- De veiligheid-, onderhouds- en gebruiksinstructies voor de machines in de twee vestigingsplaatsen.
- De sanitaire installaties in de Bruyningstraat.
- Het omgaan met gevaarlijke producten in de Bruyningstraat.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Transparantie aangaande de financiële middelen voor het realiseren van het jaaractieplan.
- De bewoonbaarheid van de oude paviljoenen in de Bruyningstraat.
- Het risico op valgevaar op het domein van de Bruyningstraat.
- De brandveiligheid in de Bruyningstraat.
- Het evacuatiescenario in de Bruyningstraat.
- De veiligheid-, onderhouds- en gebruiksinstructies voor de machines in de twee vestigingsplaatsen.
- De sanitaire installaties in de Bruyningstraat.
- Het omgaan met gevaarlijke producten in de Bruyningstraat.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 februari 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Lou Bontens

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Francine COOL