



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Bu.S.O. Ter Engelen te Maaseik

Hoofdstructuur	BuSO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	27896
Instelling	Bu.S.O. Ter Engelen
Directeur	Guido JACOBS
Adres	Capucienenstraat 23 - 3680 MAASEIK
Telefoon	089-56.69.86
Fax	089-56.87.19
e-mail	info@busoterengelen.be
Website/URL	
Bestuur van de instelling	107491 - vzw K.B.O. Maasland te MAASEIK
Adres	Capucienenstraat 23 - 3680 MAASEIK
Scholengemeenschap/Consortium	0
Adres	-
CLB	114851 - Vrij CLB Maasland te MAASMECHELEN
Adres	Deken Bernardstraat 4 - 3630 MAASMECHELEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	8/06/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	8/06/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	8/06/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Cathy Moelants
Teamleden	

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 8/06/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school maakt deel uit van een volledige MPI-campus. Er is een masterplan om in de toekomst te komen tot een infrastructurele herinrichting.
- De school plant samen met de lagere school een nieuwbouw via Agion. Agion kende het nummer V.L.7876.B.1.2.B.3/2009/3152 toe.

Situationele factoren

- nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Ondanks het ontbreken van een preventieadviseur tracht de schoolleiding haar verantwoordelijkheid mbt het welzijnsbeleid correct uit te voeren.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst bestaat niet of bestaat enkel op papier.

Toelichting: Sinds september 2010 beschikt de school niet meer over een preventie-adviseur of lokaal contactpersoon. Er wordt wel samengewerkt met de preventie-adviseur van de lagere school.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: Door het ontbreken van een preventie-adviseur is er momenteel geen aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Nihil

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

Toelichting: Nihil

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De instelling beschikt niet over de wettelijk voorziene verslagen en keuringsattesten in verband met brandveiligheid.

Toelichting: Uit het brandpreventieverslag blijkt dat de school momenteel niet voldoet aan de brandveiligheid, de gebreken zijn reeds vermeld in een verslag van 26 april 2004. De belangrijkste opmerkingen betreffen de compartimentering, de aanbreng van muurhaspels, de installatie van veiligheidsverlichting, de constructie van brandwerende plafonds en een autonome alarminstallatie.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting: Het evacuatiescenario voorziet niet in de modaliteiten ingeval de elektriciteit uitvalt. Verder dienen sommige pictogrammen nog aangebracht of gewijzigd te worden. De instructies met betrekking tot het uitschakelen van toestellen zijn onduidelijk.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: De lift werd buiten dienst gesteld.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: Er werden geen veiligheidsinstructiefiches opgesteld voor alle toestellen. Er is geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren zijn niet conform de regelgeving, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: De school beschikt niet over een beheersplan betreffende de preventie van legionella.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

Toelichting: Nihil

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Na de controle van de lagere school werden de nodige stappen ondernomen.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet nog niet volledig aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: Het bewaren van voedingswaren gebeurt nog niet volgens de principes van goede hygiënepraktijken.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: De school beschikt niet over een geactualiseerde inventaris van gevaarlijke producten, noch over bijhorende MSDS-fiches. Er is geen geactualiseerde asbestinventaris, er is geen asbestbeheersplan.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het bewaren van voedingswaren volgens de principes van goede hygiënepraktijken.
- Voorzien in een beheersplan tegen Legionella.

4.2 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2015. Voldoen aan de opmerkingen opgenomen in het brandpreventieverslag dd. 26 april 2004.
- Tegen september 2013. Voorzien in een geactualiseerde inventaris voor gevaarlijke producten en asbest.
- Tegen september 2013. Voorzien in een voldoende uitgewerkt evacuatiescenario.
- Tegen september 2015. Veiligheidsinstructiefiches opstellen voor alle toestellen, aangepast aan het doelpubliek en het verplichte aankoop- en indienststellingsbeleid volgen.
- Tegen september 2012. Aanstellen van een nieuwe preventieadviseur, die hiervoor voldoende tijd krijgt toegewezen.

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2015. Voldoen aan de opmerkingen opgenomen in het brandpreventieverslag dd. 26 april 2004.
- Tegen september 2013. Voorzie in een geactualiseerde inventaris voor gevaarlijke producten en asbest.
- Tegen september 2013. Voorzie in een voldoende uitgewerkt evacuatiescenario.
- Tegen september 2015. Veiligheidsinstructiefiches opstellen voor alle toestellen, aangepast aan het doelpubliek en het verplichte aankoop- en indienststellingsbeleid volgen.
- Tegen september 2012. Aanstellen van een nieuwe preventieadviseur, die hiervoor voldoende tijd krijgt toegewezen.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Cathy Moelants

Datum: 8/06/2012

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Guido JACOBS