



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van M.S.G.O. te Bree

Hoofdstructuur	SO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	43992
Instelling	M.S.G.O.
Directeur	Christel MOORS
Adres	Millenstraat 14 - 3960 BREE
Telefoon	089-46.16.22
Fax	089-46.35.08
e-mail	MS.BREE@g-o.be
Website/URL	http://www.campusdereggenboog.net
Bestuur van de instelling	113936 - Scholengroep 14 Maasland te GENK
Adres	Halmstraat 12 - 3600 GENK
Scholengemeenschap/Consortium	111881 - SG Bree-Maaseik-Maasmechelen te MAASEIK
Adres	Burgemeester Philipslaan - 3680 MAASEIK
CLB	114389 - CLB vh GO Genk - Maasland te GENK
Adres	Weg naar As 199_A - 3600 GENK
Dagen van het doorlichtingsbezoek	10/05/2012, 11/05/2012, 14/05/2012 en 15/05/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	15/05/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	1/06/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	William Vroonen
Teamleden	Hilde De Rijbel Martine Zaman

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
Dit aspect stond niet in de focus.	6
STERKTES EN ZWAKTES	6
3.5 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
3.6 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
3.7 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
4. ADVIES	7
5. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 10/05/2012, 11/05/2012, 14/05/2012, 15/05/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtings-verslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextueel kenmerk

- Een gedeelte van de schoolinfrastructuur en van de materiële uitrusting wordt gemeenschappelijk met de basisschool en het centrum voor volwassenenonderwijs van hetzelfde net en van dezelfde scholengemeenschap benut. De drie scholen zijn gehuisvest op één campus.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het bestuur van de instelling beschikt over een dynamisch welzijnsbeleid.

Toelichting: Het globaal preventieplan en jaaractieplan zijn goed uitgewerkt (met vermelding van o.m. risico's, prioriteiten, actiepunten, middelen, uitvoerders, verantwoordelijken, timing, budgettering). Deze documenten zijn dynamisch opgevat. Omwille van het feit dat (grote) onderhoudswerken aan de gebouwen en lokalen doorgaans op het niveau van de scholengroep georganiseerd worden, kon geen (lokaal) preventief onderhoudsplan worden voorgelegd.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk functioneert voldoende.

Toelichting: De preventieadviseur van de scholengroep neemt ook de functie van lokale preventieadviseur in de school waar. De vroegere lokale preventieadviseur heeft sinds 1 september 2011 tijdelijk de school verlaten. In tussentijd fungeert de directie als lokale contactpersoon inzake het welzijnsbeleid. De samenwerking verloopt vlot. De lokale contactpersoon heeft dus tevens een beleidsfunctie, wat het onafhankelijk werken hypothekeert. Er wordt gezocht naar een meer bestendige oplossing. De aanstellingen van de preventieadviseur en de lokale contactpersoon werden niet (meer) bekrachtigd door het comité PBW. Het feit dat de

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

interne dienst niet op campusniveau georganiseerd wordt, stremt een effectief risicobeheersingssysteem.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het aankoopbeleid voldoet niet volledig aan de gestelde vereisten. Risicoanalyse, veiligheids- en welzijnsvoorwaarden worden niet op de bestelaanvragen vermeld. De bestelformulieren worden niet mee ondertekend door de preventieadviseur. De betrokkenheid van de preventieadviseur bij het aankoop- en indienststellingsbeleid, is niet uitgeschreven in een procedure. Indienststellingsverslagen, gelijkvormigheids-/conformiteitsattesten konden wel worden voorgelegd. Handleidingen in het Nederlands zijn voorzien. Het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer wordt ingewonnen indien nodig.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Aan de opmerkingen in het verslag van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ter zake werd reeds grotendeels tegemoet gekomen. De resterende punten zijn opgenomen in de actieplannen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling dienen nog maatregelen genomen te worden om mogelijk valgevaar te voorkomen.

Toelichting: De borstweringen in de traphallen voldoen niet aan de vigerende regelgeving.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het brandpreventieverslag bevat inbreuken die in fasen worden aangepakt. De school geeft aan reeds enkele tekortkomingen te hebben weggewerkt. Aan een beperkt aantal opmerkingen dient nog gevolg te worden gegeven. De te ondernemen acties werden in de planning met betrekking tot het welzijnsbeleid opgenomen. De controle van de brandblustoestellen en automatische blusinstallatie werd dit jaar nog niet door de aangestelde externe firma uitgevoerd. Optische rookdetectoren ontbreken in gangen en hallen. Op bepaalde plaatsen (vnl. boven de uitgangen) is er ook geen noodverlichting aangebracht. De school kon aantonen dat reeds stappen ondernomen werden om dit tekort op korte termijn op te lossen.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s). Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Een beperkt gedeelte van de inbreuken uit het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie zijn nog niet weggewerkt. Deze punten werden opgenomen in het globaal preventieplan en het jaaractieplan. De opmerkingen worden gefaseerd aangepakt.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: De ramen in de werkplaatsen zijn nog voorzien van enkelvoudig glas dat niet is afgeschermd. In een werkplaats ontbreekt de afbakening van de loop- en werkzones. In het chemielokaal is er geen nooddouche aanwezig. De (vaste) apparatuur in de grootkeuken voldoet niet aan de huidige normen. Volgens de verklaring van de schoolleiding wordt deze niet meer gebruikt. De toestellen zijn echter niet buiten dienst gesteld. De bijgeplaatste (recentere) toestellen zijn volgens de schoolleiding eigendom van het cateringbedrijf Sodexho. Van de apparatuur zijn geen veiligheids-, onderhouds- en gebruikersinstructies beschikbaar. Volgens de schoolleiding wordt deze keuken enkel door het personeel van het basisonderwijs gebruikt. De opmerkingen over de grootkeuken worden dan ook niet meegenomen in de conclusies van dit verslag.

De school beschikt niet over een procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

Dit aspect stond niet in de focus.

3.4 Milieu

Dit aspect stond niet in de focus.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

STERKTES EN ZWAKTES

3.5 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- Het dynamisch globaal preventieplan en jaaractieplan.
- De samenwerking met de verschillende diensten (intern - extern).
- De initiatieven i.f.v. het verhogen van het veiligheidsbewustzijn in het verkeer bij de leerlingen.
- De preventieve acties ter verbetering van de evacuatie.

3.6 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Een risicoanalyse m.b.t. het onafgeschermd enkelvoudig glas in de vaklokalen.
- Het op punt stellen van het lokaal preventief onderhoudsprogramma.
- Het opvolgen van de controles van brandblustoestellen en automatische blusinstallatie.

3.7 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen mei 2015. De organisatie van het aankoopbeleid.
- Tegen mei 2015. Het wegwerken van de opmerkingen, geformuleerd in het keuringsverslag m.b.t. de elektrische laagspanningsinstallatie.
- Tegen mei 2015. Het wegwerken van de opmerkingen, geformuleerd in het brandpreventieverslag.
- Tegen mei 2015. Voldoen aan de vigerende richtlijnen m.b.t. de balustrades in de traphallen.
- Tegen mei 2015. Voldoen aan de wettelijke voorzieningen in het chemielokaal.

4. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen mei 2015. De organisatie van het aankoopbeleid.
- Tegen mei 2015. Het wegwerken van de opmerkingen, geformuleerd in het keuringsverslag m.b.t. de elektrische laagspanningsinstallatie.
- Tegen mei 2015. Het wegwerken van de opmerkingen, geformuleerd in het brandpreventieverslag.
- Tegen mei 2015. Voldoen aan de vigerende richtlijnen m.b.t. de balustrades in de traphallen.
- Tegen mei 2015. Voldoen aan de wettelijke voorzieningen in het chemielokaal.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 mei 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

William VROONEN

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Christel MOORS

Denis VONCKERS