

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de Vrije Kleuterschool de Notelaar te Kaggevinne (Diest)

Hoofdstructuur

Instellingsnummer	13367
Instelling	Vrije Kleuterschool - De notelaar
Directeur	Inge HERBOTS
Adres	Diestersteenweg 241 - 3293 KAGGEVINNE
Telefoon	013-31.47.95
Fax	
e-mail	kleuterschool.kaggevinne@fulladsl.be
Website/URL	http://notelaar.atspace.com
Bestuur van de instelling	117895 - vzw Gesubs. Vrij Onderwijs Kaggevinne te KAGGEVINNE
Adres	Diestersteenweg 241 - 3293 KAGGEVINNE
Scholengemeenschap/Consortium	122201 - Katholieke Basisscholen Diest te ASSENT
Adres	Peetersstraat 14 3290 DIEST
CLB	115006 - Vrij CLB Diest - Tessengerlo te DIEST
Adres	Mariëndaalstraat 35 - 3290 DIEST
Dagen van het doorlichtingsbezoek	20/09/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	20/09/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	28/09/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Hilde Reyniers
Teamleden	Frans De Bie

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 20/09/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Tweeklassige autonome kleuterschool, verweven met de lokale parochie .
- Directeur is ook preventieadviseur, een leraar volgt de vorming voor preventieadviseur.
- Beperkte financiële middelen.
- Het oude schoolgebouw is aan opwaardering toe.

Situationele factoren

Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Neen
Milieu	Neen

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting:

De school vermeldt geen raming van de kosten voor de acties die in het jaaractieplan zijn opgenomen. Ze vermeldt evenmin wie welke taken heeft uitgevoerd.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting:

Op de personeelsvergadering komen aspecten van het welzijnsbeleid aan bod, maar daar wordt zelden over gerapporteerd in de verslagen. Bij de vergaderingen van het overlegorgaan zijn geen bestuursleden rechtstreeks betrokken.

De directeur en het schoolbestuur stellen het jaaractieplan en het globaal preventieplan op.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting:

De preventieadviseur beschikt over een beperkte tijd om de taak uit te voeren, en dit wegens de vele andere verantwoordelijkheden die opgenomen dienen te worden in deze kleine school met een beperkte personeelsbezetting. Een personeelslid volgt de opleiding voor preventieadviseur.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

Toelichting: Nihil

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

In de klassen zijn grote spiegels niet optimaal beveiligd tegen breken.

In de sanitaire ruimte en in één klaslokaal zijn dienstkranen (water) niet optimaal beveiligd tegen ongewenst gebruik door de kleuters.

Een zijgevel is bedekt met Eternit-tegels. De asbestinventaris dateert van 2004 en bevat geen opmerkingen over beschadigingen van de tegels. Toch zijn enkele tegels afgebrokkeld of afgebroken.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

De speelplaats vertoont oneffenheden door de worteldruk van een boom. Daardoor steken tegels boven de speelplaats uit.

De dakrand en de onderliggende muur van een aanpalend gebouw van 'De Ketel', eigendom van de stad Diest, vertonen zorgwekkende scheuren die doorlopen tot aan de ramen.

De overhangende dakrand van het aanpalende gebouw 'De Ketel' vertoont ernstige betonrot, waardoor stukken beton op de speelplaats vallen.

Een keldertrap heeft geen leuning.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

Toelichting: Nihil

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting:

Het brandverslag dateert van 13/2/2009 en wijst op enkele aandachtspunten:

- attest elektrische installatie: is ondertussen in orde gebracht.

- attest stookketel: is ondertussen in orde gebracht.
- er is geen brandwerende deur in een kelder die dienst doet als opslagruimte: nog uit te voeren.

3.2.5 *Evacuatie*

Het evacuatiescenario is voorbeeldig uitgewerkt en geïntegreerd in het algemene beleid van de instelling.

Toelichting: Nihil

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting:

18/04/2012 controle: geen inbreuken.

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: Nihil

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De school geeft een verzorgde indruk.
- De administratie van het welzijnsbeleid is goed gestructureerd en wordt nauwlettend bijgehouden.
- Het evacuatiebeleid is goed uitgewerkt.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De toevoeging van een raming van de onkosten en de vermelding van de uitgevoerde werken in het jaaractieplan; de bespreking van aspecten van het welzijnsbeleid op de personeelsvergadering en de verslaglegging ervan.
- De beveiliging van de kelderruimte met een brandwerende deur, de spiegels, de hoofdwaterkranen op kleuterhoogte en de keldertrap (leuning).
- De actualisatie van de asbestinventaris en indien nodig de optimalisatie/renovatie van de zijgevelbekleding.
- De bespreking met de eigenaar van 'De Ketel' met het oog op de nodige stabilisatie- en herstelwerkzaamheden daar waar het gebouw aan de school grenst.
- De nivellering van de speelplaats (losliggende en uitstekende tegels).

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

Nihil

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies **gunstig** voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

Nihil

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Hilde Reyniers

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Inge Herbots