



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Sint-Paulusschool te Nevele

Hoofdstructuur	BaO
Instellingsnummer	24661
Instelling	Sint-Paulusschool
Directeur	Jan SIERENS
Adres	Hansbekedorp 35 - 9850 HANSBEKE
Telefoon	09-371.73.64
Fax	09-321.01.25
e-mail	hansbakeschool@fulladsl.be
Website/URL	www.hansbakeschool.be
Bestuur van de instelling	969543 - Kath. Onderw. Land v. Nevele te NEVELE
Adres	Reibroekstraat 11 - 9850 NEVELE
Scholengemeenschap/Consortium	121401 - Hakum te AALTER
Adres	Brouwerijstraat 28 - 9880 AALTER
CLB	115055 - Vrij CLB Deinze te DEINZE
Adres	Kattestraat 22 - 9800 DEINZE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 12/05/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Vestigingsplaats 1 blijft in gebruik tot juni 2012. Streefdatum in gebruikname nieuw gebouw september 2012.
- Er is een bouwdoossier met AGION-nummer voor vestigingsplaats 2. De eerste bouwphase is achter de rug. De tweede bouwphase (extra klaslokalen, administratieve ruimtes en sanitair blok) zit in de fase van indiening van de bouwplannen (voorziene indiendatum juni 2011).

Situationele factoren

- De directeur neemt de functie van preventieadviseur waar, maar heeft geen opleiding voor deze materie gevolgd. Hij laat zich ondersteunen door de preventieadviseur vanuit de scholengemeenschap.
- De school is aan een provincieweg gelegen. Dit heeft een invloed op het verkeersbeleid en de veiligheid aan de schoolpoort.
- De formalisering van het welzijnsbeleid bevindt zich in een aanvangsfase.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSNBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De beleidsverklaring is recentelijk aangepast en nog niet aan alle personeelsleden bekendgemaakt. Het risicobeheersingssysteem is nog niet dynamisch.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk functioneert niet conform de regelgeving of een ander overlegorgaan neemt de taken van het comité preventie en bescherming op het werk niet op.

Toelichting: De school beschikt nog niet over een formeel overlegorgaan die de taken van het comité preventie en bescherming op het werk opneemt.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst bestaat niet of bestaat enkel op papier.

Toelichting: De school beschikt niet over een interne preventieadviseur. De directeur neemt deze functie op zich, maar is niet aangesteld met akkoord van het comité. Hij heeft geen passende opleiding genoten.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

Toelichting: De afstemming van de interne dienst preventie en de externe dienst is onvoldoende duidelijk. De externe dienst doet niet meer dan het strikte wettelijke minimum.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: Enkel de directeur is betrokken bij het aankoopbeleid. Op de school zijn toestellen aanwezig die door personeelsleden zijn meegebracht zonder de indienststellingsvoorwaarden na te leven.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 *Bewoonbaarheid*

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: Op vestigingsplaats 1 zijn diverse lokalen onvoldoende gelucht, is de zonnewering niet meer functioneel, is het meubilair niet aangepast aan de ergonomie. Op beide vestigingen creëren computerkabels valgevaar.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen dienen nog maatregelen genomen om de veiligheid in gebouwen en op het domein van de instelling te optimaliseren.

Toelichting: Niet alle gevaarlijke zones zijn voldoende afgeschermd. Leerlingen kunnen vrij de zolderruimtes betreden.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en/of de toegang tot de instelling zijn verkeersonveilig.

Toelichting: De school onderneemt meerdere initiatieven, zowel intern als extern om de verkeersveiligheid rond de school en de sensibilisering van de leerlingen en ouders te optimaliseren. Kinderen kunnen ongehinderd vanop de speelplaats de drukke provincieweg op. De school beschikt over beeldmateriaal dat de onveilige situatie aan de schoolpoort illustreert.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Brandhaspels en de veiligheidsverlichting worden nog niet jaarlijks nagezien. Niet alle opmerkingen uit het brandpreventieverslag zijn opgevolgd.

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: De evacuatiewegen zijn onvoldoende aangegeven. Op diverse plaatsen ontbreken de noodzakelijke pictogrammen en situeringsplannen.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting: Het keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie ontbreekt voor vestigingsplaats 1.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: De school beschikt nog niet over een procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen. Instructiekaarten ontbreken bij de toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: De school beschikt niet over een beheersplan betreffende de preventie van legionella. Er zijn geen gescheiden toiletten jongens / meisjes. De aanduiding jongens- meisjestoiletten ontbreekt. De school beschikt nog niet over gescheiden toiletten voor het personeel in vestigingsplaats 1 en in vestigingsplaats 2 is deze scheiding nog niet aangeduid. De vernieuwing van het sanitair complex (lagere school vestigingsplaats 2) is opgenomen in het renovatieproject.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: De hulpverlener die over het nodige attest beschikt is niet permanent aanwezig op de school. De controle van de EHBO-voorzieningen en de uitrusting van het EHBO- lokaal voldoen minimaal. De aanduiding van het EHBO-materiaal is niet aangegeven door de correcte pictogrammen.

3.3.3 Rookverbod

De manier waarop de instelling met het rookverbod omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Het rookverbod is niet aangegeven bij het betreden van het schooldomein.

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De manier waarop de instelling met de voedingsmiddelenhygiëne omgaat, is tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Het personeel past de instructies met betrekking tot de hygiëne in de keuken onvoldoende toe: de temperatuurmeting wordt onvoldoende opgevolgd, de personeelsleden dragen niet de voorgeschreven werkkledij bij het opdienen van de maaltijden. De maaltijden worden niet op temperatuur gehouden.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De manier waarop de instelling met gevaarlijke producten omgaat, is niet aanvaardbaar.

Toelichting: De school beschikt niet over een geactualiseerde asbestinventaris voor vestigingsplaats 2 en niet over een asbestbeheersplan voor beide vestigingsplaatsen. De te nemen maatregelen uit de asbestinventaris (v1) zijn nog niet opgevolgd. De school beschikt niet over een inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen. Producten met gevaarlijke eigenschappen staan niet buiten het bereik van kinderen.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De inspanningen van de directeur om een veiligheids- en welzijnsbeleid uit te bouwen.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De organisatie van het welzijnsbeleid.
- De aanduiding van evacuatiewegen.
- Het beleid inzake gezondheid en hygiëne (rookbeleid, EHBO, voedingsmiddelenhygiëne).

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- De formele aanstelling van een interne preventieadviseur. Tegen september 2011
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid. Tegen september 2012
- De verkeersveiligheid aan de schooluitgang. Tegen september 2014
- De omgang met gevaarlijke producten. Tegen september 2011

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring **gunstig beperkt in de tijd**.

- voor de hele school

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- De formele aanstelling van een interne preventieadviseur. Tegen september 2011
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid. Tegen september 2012
- De verkeersveiligheid aan de schooluitgang. Tegen september 2014
- De omgang met gevaarlijke producten. Tegen september 2011

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Geert DE WITTE

Datum: 12/05/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Jan SIERENS