



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Pius X-Instituut te Zele

Hoofdstructuur	so
Instellingsnummer	38489
Instelling	Pius X-Instituut
Directeur	Freeken BAUWENS
Adres	Kappellestraat 7 - 9240 ZELE
Telefoon	052-44.92.26
Fax	052-45.97.97
e-mail	piusx@olvi-piusx.be
Website/URL	http://www.olvi-piusx.be
Bestuur van de instelling	968495 - VZW Vrij Onderwijs Zele te ZELE
Adres	Heilig Hartplein 10 - 9240 ZELE
Scholengemeenschap/Consortium	111336 - SGKSO Scholen aan de Durme te ZELE
Adres	Kappellestraat 7 - 9240 ZELE
CLB	115022 - Vrij CLB Waas en Dender te SINT-NIKLAAS
Adres	Ankerstraat 63 - 9100 SINT-NIKLAAS

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 27/01/2011 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- Het tekort aan lokalen werd aangepakt via een masterplan dat nu volop in de realisatiefase zit. De school hoopt om tegen 1 september 2014 de gebouwen in gebruik te nemen.
- Op de campus (Collegestraat en Kapellestraat) (VP1) zijn de scholen O.-L.-V.-Instituut en Pius X gevestigd.
- De lokalen in de Kloosterstraat (VP2) zijn ook van Pius X. De plannen zijn er om in de Kloosterstraat ook renovatiewerken uit te voeren met vooral aandacht voor het uitbreiden van de sanitaire ruimte, burelen, werkplaatsen. Deze locatie is eigendom van de gemeente.
- De preventieadviseur heeft niveau 2. Voor deze taak heeft hij 8 lestijden ter beschikking. Volgens de prebesrichtlijn (voor 1140 leerlingen) wordt ongeveer 44 uren geadviseerd.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het veiligheidsbeleid dient verder uitgewerkt te worden.

Toelichting: op het globaal preventieplan en het jaaractieplan zijn geen budgetten weergegeven.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: de preventieadviseur beschikt over een zeer beperkt aantal lestijden in verhouding tot de grootte van de instelling.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 *Aankoop- en indienststellingsbeleid*

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Interne en externe preventiedienst hebben de wettelijk voorziene inbreng in het aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

De infrastructurele voorzieningen voldoen aan de comfort- en/of veiligheidseisen en er wordt gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: tal van lokalen en de werkruimte van de onderhoudsman worden onvoldoende verlucht.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling zijn geen waarneembare risico's op valgevaar.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: er is overleg met het gemeentebestuur en de politie om de verkeerveiligheid te verhogen. Op het einde van de lesuren is het zeer druk aan de schoolpoort. Volgens de gekregen informatie is er zelden politiecontrole.

Bij de nieuwbouwwerken zijn er afspraken gemaakt met de aannemer en de politie om de veiligheid in de collegestraat te garanderen.

3.2.4 Brandveiligheid

De vigerende reglementering met betrekking tot de brandveiligheid van de instelling wordt nageleefd.

Toelichting: het laatste brandpreventieverslag (1/07/2009) van VP1 en VP2 vermeldt een paar opmerkingen. Na een tweede controle van VP2 kreeg de school een gunstig advies (20/12/2010). De opmerkingen van VP1 zouden volgens de gekregen informatie ook zijn weggewerkt. Gezien de beperkte opmerkingen voor VP1 was een opvolging van de brandweer niet noodzakelijk.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installaties

De elektrische installaties voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: in een bergruimte (VP2) hangt een onbeschermd TL-verlichting op lage en bereikbare hoogte.

De verslagen van de elektrische laagspanningsinstallaties melden opmerkingen en/of inbreuken, maar volgens de opvolgingsverslagen is hieraan tegemoet gekomen. Niet alle elektriciteitskasten zijn afgesloten.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

De vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen wordt voldoende nageleefd.

Toelichting: niet alle ronddraaiende delen van een paar draaibanken zijn afgeschermd (VP2), maar volgens de preventieadviseur was het afschermen niet nodig (volgens het extern

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

keuringsorganisme).

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

Toelichting: de pictogrammen van man/vrouw zijn niet overal aangebracht.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

Niet van toepassing

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting: een bergruimte (VP2) is wanordelijk ingericht. Er bevinden zich ook gevaarlijke/ontvlambare producten en zijn niet reglementair opgeslagen. De asbestinventaris is niet ondertekend door de arbeidsgeneesheer. De zuurkasten in de labs zijn niet geventileerd.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De organisatie van het welzijnsbeleid en de aanpak door de preventieadviseur
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid
- Ondersteuning en de gedragen visie van het welzijnsbeleid door de directie
- Evacuatiebeleid
- Gezondheidsbeleid

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Verkeersveiligheid
- Verluchting van de zuurkasten
- Controle op het opslaan van gevaarlijke/ontvlambare producten

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Nihil

5. ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig.

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Nihil

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Alex Maes

Datum: 27/01/2011

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Freeken BAUWENS