

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

**Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - De Wikke te
MAASEIK**

Hoofdstructuur buitengewoon basisonderwijs

Instellingsnummer 26179
Instelling Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - De Wikke
Directeur Lidia LAMBERIGTS
Adres Capucienenstraat 23 - 3680 MAASEIK
Telefoon 089-56.69.85
Fax 089-57.24.42
E-mail bubao.msk@gmail.com
Website www.dewikkemaaseik.be

Bestuur van de instelling vzw K.B.O. Maasland
Adres Capucienenstraat 23 - 3680 MAASEIK
Scholengemeenschap Eycker Katholieke Basisscholen
Adres Capucienenstraat 23 - 3680 MAASEIK
CLB Vrij CLB Maasland
Adres Deken Bernardstraat 4 - 3630 MAASMECHELEN

Dagen van het opvolgingsbezoek 23-09-2015
Einddatum van het opvolgingsbezoek 23-09-2015
Datum bespreking verslag met de instelling 23-09-2015

Samenstelling inspectieteam
Inspecteur-verslaggever Frieda THIELS
Teamleden Ann SCHELFHOUT

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	5

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 29-11-2010 tot 01-12-2010 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 01-06-2015 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

Het doorlichtingsverslag van 03/05/2012 vermeldde volgende tekorten:

- de lift onmiddellijk buiten gebruik stellen wegens een ongunstig controleverslag;
- de signalisatie voor het rookverbod aanpassen en het rookverbod consequent toepassen;
- voorzien in een geactualiseerde inventaris voor gevaarlijke producten en asbest;
- voldoen aan de opmerkingen opgenomen in het brandveiligheidsverslag dd. 25 februari 2003;
- voorzien in een voldoende uitgewerkt evacuatiescenario en een afdoend werkend evacuatiealarm;
- de sanitaire installaties inrichten conform de regelgeving en
- de nodige voorzieningen treffen voor een efficiënt en effectief EHBO-beleid en hierbij voorzien in accommodatie en opleiding.

School en schoolbestuur leverden heel wat inspanningen om de vastgestelde tekorten aan te pakken. Zoals aangeraden door de brandweer, werden de trappenhallen deels gecompartmenteerd, de muurhaspels aangebracht en beschikt de school over de nodige en goedgekeurde veiligheidsverlichting. Enkele brandwerende plafonds werden geplaatst. Deze werken werden opgenomen in het globaal preventieplan en vallen onder de aanvraag van een AGION-dossier.

De school beschikt over een geldig keuringsverslag voor de lift en de keuringen worden op regelmatige basis uitgevoerd.

De school beschikt over een geactualiseerde inventaris van gevaarlijke producten. Ook een geactualiseerde asbestinventaris is aanwezig.

De noodzakelijke instructies, pictogrammen en veiligheidsverlichting betreffende evacuatie zijn aangebracht.

Het rookverbod is herkenbaar aanwezig bij het betreden van het schooldomein en de nodige richtlijnen werden opgenomen in het schoolreglement.

Er is meer dan voldoende sanitair aanwezig. De sanitaire installaties zijn ingericht conform de regelgeving.

De school beschikt over een verzorgingsruimte voorzien van de noodzakelijke uitrusting. Er is altijd een gebrevetteerde hulpverlener aanwezig en voldoende personeelsleden volgden de basisopleiding en de bijscholingen om in geval van eerste hulp, de noodzakelijke handelingen te kunnen uitvoeren.

School en schoolbestuur leverden de nodige inspanningen om tegemoet te komen aan de vereisten van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. De schoolinfrastructuur is afgestemd op de noden en de behoeften van de leerlingen. Het verder aanbrengen van brandwerende plafonds staat geprogrammeerd.

De instelling krijgt een gunstig advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. De inspectie vertrouwt op het beleidsvoerend vermogen van de school om het resterende tekort weg te werken.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Frieda THIELS de inspecteur-verslaggever	Lidia LAMBERIGTS de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	