

Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Wezembeek-Oppeem

Hoofdstructuur	BaO
Pedagogische eenheid	
Instellingsnummer	5959
Instelling	Vrije Basisschool
Directeur	LUCIENNE VAN HERCK
Adres	Albertlaan 44 - 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
Telefoon	02-767.11.85
Fax	02-767.10.19
e-mail	directiebs@hhc.be
Website/URL	www.hhc.be
Bestuur van de instelling	962829 - VZW Heilig Hartcollege Tervuren te WEZEMBEEK-OPPEM
Adres	Albertlaan 44 - 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
Scholengemeenschap/Consortium	122234 - Zoniën te HOEILAART
Adres	Waversesteenweg 2 - 1560 HOEILAART
CLB	114991 - Vrij CLB Leuven te LEUVEN
Adres	Karel van Lotharingenstraat 5 - 3000 LEUVEN
Dagen van het doorlichtingsbezoek	23/04/2012, 24/04/2012, 26/04/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	26/04/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	25/05/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Leen Willems
Teamleden	Lieve Leconte

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 23/04/2012,24/04/2012,26/04/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De school heeft 2 vestigingsplaatsen: VP 1 is de lagere school en VP 2 is de kleuterschool.
- De lagere school ligt op dezelfde campus als de secundaire school en er is een gedeeld gebruik van de schoolinfrastructuur.
- De lagere school heeft een bouwdossier (AGION nummer VB 11733.2.3) ingediend sinds 7/01/2009. Het doel is om VP 2 op te heffen en de kleuterschool naar VP 1 te brengen en om meer klassen te voorzien voor de lagere school.
- Sinds 1/09/2009 heeft het schoolbestuur containerklassen aangekocht, die eveneens gedeeld worden met de secundaire school. De lagere school kampt met een lokalennood. Vanaf september 2012 is er een inschrijvingsstop.

Situationele factoren

Nihil

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: Het globaal preventieplan en het jaaractieplan bevat te weinig duidelijke doelstellingen, concrete preventiemaatregelen, financiële middelen en opdrachten die steunen op vaststellingen.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

Toelichting: Nihil

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting: De organisatie en de werking van de interne dienst preventie en bescherming op het werk zijn verdeeld over verschillende personen waardoor de planmatige en doelgerichte uitvoering van het welzijnsbeleid wordt belemmerd.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

Toelichting: Nihil

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting: De school heeft geen aankoop- en indienststellingsbeleid.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting: Een aantal lokalen voldoen niet aan de comfortvoorwaarden.

In VP 1 voldoen de klaslokalen in blok F en de containerklassen niet aan de comfortvoorwaarden. Sommige lokalen zijn onvoldoende comfortabel voor het aantal leerlingen. De doorgangen in sommige klaslokalen zijn onvoldoende breed en niet obstakelvrij. De contactdozen van computers en internetkabels zijn niet overal veilig vastgehecht. De zithoogte van de computers is niet aangepast aan de gebruikers. Het klimtoestel op de speelplaats heeft onveilige scherpe kanten.

In VP 2 liggen op de speelplaats onveilige autobanden als speelmateriaal. Een kabel is onvoldoende afgeschermd. De verwarmingselementen in sommige klaslokalen zijn onveilig door te hoge temperatuur en niet afgeschermd voor de kinderen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting: Op het schooldomein zijn mogelijke risico's op valgevaar: In VP 1 is de trap van de speelplaats onveilig. In VP 2 is de speelplaats niet vrij van oneffenheden.

3.2.3 Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid op het domein van de instelling en in de onmiddellijke omgeving kan nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: In VP 1 zijn de uitgangswegen van de speelplaats niet veilig afgesloten.

3.2.4 Brandveiligheid

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting: Er is nog niet volledig gevolg gegeven aan de opmerkingen in het brandpreventieverslag (uitvoering 25/01/2012).

3.2.5 Evacuatie

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie vertonen tekorten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: In VP 1 (F-blok) ontbreekt de noodverlichting.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

De elektrische installatie(s) en de liften voldoen. Er werd gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: Nihil

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

Toelichting: Er zijn geen instructies aanwezig voor het gebruik van toestellen. De school beschikt niet over een procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 Sanitaire installaties

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting: De sanitaire voorzieningen in VP 1 zijn nipt voldoende. De jongste kleuters kunnen niet op een adequate en hygiënische manier worden verzorgd.

3.3.2 EHBO

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting: In de turnzaal in VP 1 is er geen EHBO-materiaal en telefoon beschikbaar.

3.3.3 Rookverbod

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

Toelichting: Nihil

3.3.4 Voedingsmiddelenhygiëne

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet nog niet volledig aan de vigerende regelgeving.

Toelichting: In de keuken van de refter van VP 1 zijn de houten tafels onvoldoende hygiënisch.

3.4 Milieu

3.4.1 Omgaan met gevaarlijke producten

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

Toelichting: De school beschikt niet over een inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen en risicoanalyses.

3.4.2 Zwembaden

Niet van toepassing

Toelichting: Nihil

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- Het dynamisch risicobeheersingssysteem
- De organisatie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
- De veiligheid van de leer- en werkomgeving
- De sanitaire installaties in VP2
- De voorzieningen voor EHBO
- De aandacht voor voedingsmiddelenhygiëne

4.2 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Tegen september 2013. Het aankoop- en indienststellingsbeleid
- Tegen september 2013. De aandacht voor de veiligheid van de toestellen
- Tegen september 2014. De comfortvoorwaarden van een aantal klaslokalen

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Tegen september 2013: Het aankoop- en indienststellingsbeleid
- Tegen september 2013: De aandacht voor de veiligheid van de toestellen
- Tegen september 2014: De comfortvoorwaarden van een aantal klaslokalen

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2014 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Leen Willems

Datum:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

LUCIENNE VAN HERCK