

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

**Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne van Vrij Technisch Instituut - 2 te AALST**

Hoofdstructuur voltijds secundair onderwijs

Instellingsnummer 110395

Instelling Vrij Technisch Instituut - 2

Directeur Tanja BIEBAUT

Adres Sinte Annalaan 99_B - 9300 AALST

Telefoon 053-73.92.11

Fax 053-73.92.90

E-mail info@vtiaalst.be

Website <http://www.vti-aalst.be>

Bestuur van de instelling VZW ECOV

Adres Sinte Annalaan 99 - 9300 AALST

Scholengemeenschap SGKSO SALEM

Adres Esplanadeplein 6 - 9300 AALST

CLB Vrij CLB Aalst

Adres Langestraat 12 - 9300 AALST

Dagen van het opvolgingsbezoek 15-12-2016

Einddatum van het opvolgingsbezoek 15-12-2016

Datum bespreking verslag met de instelling 02-02-2017

Samenstelling inspectieteam

Inspecteur-verslaggever Erik VAN NIEUWENHUYZE

Teamleden Elly DE KEYSER, Alex MAES, Herman ROS, Ingrid VAN CAUTER

INHOUDSTAFEL

INLEIDING.....	3
1 HISTORIEK.....	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	6

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 28-01-2013 tot 01-03-2013 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 01-03-2016 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

De leslokalen van het secundair onderwijs zijn gevestigd in de Vakschoolstraat 41 en in de Sinte Annalaan 99 B (campus SAVA) en 198 te Aalst. De leerlingen van het CLW zijn verdeeld over vijf vestigingsplaatsen. De hoofdvestigingsplaats is gelegen op de Ledebaan 234 in Aalst en een deel van de leerlingen zit in de Vakschoolstraat 41 en de Sinte Annalaan 198. De campus in de Onderwijsstraat 5 te Aalst kreeg een gunstig advies voor BVH tijdens de doorlichting die plaatsvond in april 2016. De vestigingsplaats in de Bogaerdstraat 24 te Dendermonde kreeg een beperkt gunstig advies in oktober 2015. Aangezien deze twee laatste vestigingsplaatsen al een advies hebben gekregen, maakten deze locaties geen deel uit van dit opvolgingsonderzoek.

Tijdens de doorlichting stelde de onderwijsinspectie vast dat de opmerkingen en inbreuken die vermeld zijn in de verslagen van de externe organisaties onvoldoende werden opgevolgd. Tal van lokalen, werkplaatsen en gebouwen voldeden niet voldoende aan de bewoonbaarheids-, veiligheids- en comfortvoorwaarden. De veiligheid van de elektrische installaties was niet in orde. Het verslag meldde heel wat gebreken.

De onderwijsinspectie stelt tijdens de opvolgingscontrole vast dat de school omwille van de bouw- en renovatiewerken bezig is aan een grondige reorganisatie. Er is sterk geïnvesteerd om de infrastructuur te verbeteren en om vele lokalen op te frissen. Het eerste deel van een AGION-project (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs), bestemd voor de mechanica-afdeling, is al deels in gebruik genomen. Nadien volgt het tweede deel van dit bouwproject waar de houtafdeling in zal trekken. De ingebruikname is voorzien tegen eind 2018. Dit betekent dat tal van tekorten, vastgesteld tijdens de doorlichting, zijn weggewerkt en dat de opmerkingen van de interne en externe verslagen over de bewoonbaarheid en veiligheid van de gebouwen, stelselmatig een oplossing krijgen. Er zijn nog tal van hiaten die pas opgelost zullen zijn na de voltooiing van het nieuwbouwproject en na de realisatie van alle AGION-dossiers. De hieronder vermelde positieve evolutie en het advies dienen dan ook in dit perspectief geïnterpreteerd te worden.

Het globaal preventieplan (GPP) en de jaaractieplannen (JAP) bevatten de noodzakelijke inhoud om de grootste risico's te beheersen. De essentiële opmerkingen van de interne en externe verslagen zijn erin opgenomen en de onderbouwing met risicoanalyses gebeurt. Deze planningsdocumenten verwijzen soms naar bijlagen die systematisch bepaalde vaststellingen met meer diepgang opvolgen. De school voorziet in financiële middelen om de vele actiepunten op korte en lange termijn aan te pakken. De attitude om het veiligheidsbeleid ernstig te nemen is sterk toegenomen. De betrokkenheid van de preventieadviseur bij de organisatie en de uitvoering van het veiligheidsbeleid is verbeterd. Het aankoop- en indienststellingsbeleid verloopt volgens de procedure. Aan tal van machines is de veiligheid verhoogd. Zo goed als alle indienststellingsverslagen zijn ter beschikking en op een doeltreffende manier uitgewerkt.

De school pakt zowel de dringende tekorten als het opstarten van grote projecten aan. De verplichte keuringen gebeuren met regelmaat en krijgen opvolging. Ook de elektrische installaties zijn nu gekeurd. De school heeft de vaststellingen en inbreuken geanalyseerd en de ernst van de installaties in kaart gebracht. Via een AGION-dossier is het corrigeren van de elektrische installaties opgestart. Eveneens zijn onder andere de renovatie van het buitenschrijnwerk van campus SAVA, de herstelling van de daken, de herinrichting van de kleedzaal van de turnzaal en de verluchting in blok K opgenomen in een AGION-project. De keuring van de gasinstallaties is uitgevoerd. De school gaat na wanneer een dichtingsproef mogelijk is.

In Blok C waren heel wat kritieke situaties. Na een grondige risicoanalyse van dit gebouw heeft de directie tal van compenserende maatregelen getroffen om de mogelijke gevaren in te perken. De belangrijkste pijnpunten zijn nu onder controle. De brandlast is verminderd. Verscheidene lokalen zijn buiten gebruik gesteld. De buitendeuren van de evacuateroute draaien nu met de vluchtrichting mee. De directie overweegt om blok C in de toekomst te strippen en te verbouwen of af te breken.

De renovatie van blok D, van de afdelingen elektriciteit en lassen, is volop bezig. In blok B krijgen meerdere ruimten, zoals de personeelsdienst en het onthaal, nu een grondige opknapbeurt. Tal van lokalen op de tweede verdieping zijn opgefrist. De buitengevel van blok R is geschilderd. Het raamwerk van de turnzaal in blok T is vernieuwd. Het brandwerend maken van de wand in de stookplaats van blok T zit omvat in een AGION-dossier. Op alle vestigingsplaatsen zijn er inspanningen gedaan om zoveel mogelijk oneffenheden in de vloeren weg te werken en trapneuzen te herstellen om het valgevaar in te dekken. De trapleuningen en de balustrades zijn op diverse plaatsen verhoogd. De herziening van de trappenhallen is eveneens geprogrammeerd.

De vaststellingen van de brandpreventieverslagen zijn opgenomen in een actieplan, waarvan al een deel is gerealiseerd. De veiligheids- en noodverlichtingen zijn in orde en krijgen jaarlijks een opvolging. Er gebeurt regelmatig een controle van de evacuatiewegen en de nooduitgangen. De pictogrammen zijn zichtbaar opgehangen. In de werkplaatsen zijn de werk- en loopzones afgebakend. De procedure voor het buiten dienst stellen van toestellen is operationeel. De dames- en herentoiletten zijn nu gescheiden. Er zijn plannen om in de toekomst toiletten bij te plaatsen. Daarentegen is de geurhinder in sommige toiletten amper verbeterd. De controles ter preventie van legionella gebeuren regelmatig. Het rookverbod is overal voldoende zichtbaar aangegeven. De producten met gevaarlijke eigenschappen zijn reglementair opgeslagen en centraal gestockeerd in een afgesloten ruimte. De asbestinventaris is geïnviseerd door de arbeidsgeneesheer.

Het dak van de grote bouwplaats op de Ledebaan 234 van het CLW is vernieuwd en de lekken in de andere daken zijn volgens de directie opgelost. Het brandweerverslag krijgt opvolging. Het brandstabiël maken van blok X is opgeleverd. Volgens het beleid is ook de problematiek over de ontbrekende nooduitgangen en de evacuatiemogelijkheden structureel aangepakt. De keuring van de laagspanningsinstallaties is uitgevoerd. Aan sommige machines zijn aanpassingen gedaan om te voldoen aan de vigerende reglementering. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer neemt tijdens de rondgang stelselmatig de CLW-vestigingsplaatsen mee.

Het schoolbeleid heeft tot op heden in de mate van het mogelijke gevolg gegeven aan veel opmerkingen en tekorten. De werkpunten zijn op een doeltreffende manier aangepakt. De verhuis van sommige afdelingen brengt nu nog tijdelijk hinder teweeg, maar stapsgewijs komt iedere afdeling op haar nieuwe plaats. De aanpak biedt enige zekerheid dat binnen afzienbare tijd nog heel wat hiaten zullen weggewerkt zijn. De organisatie van het beleid rond bewoonbaarheid, veiligheid en gezondheid is verbeterd. De onderwijsinspectie vertrouwt op het degelijk beleidsvoerend vermogen van de school om de resterende werkpunten met dezelfde gedrevenheid weg te werken en besluit met een gunstig advies.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

GUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Erik VAN NIEUWENHUYZE de inspecteur-verslaggever	Tanja BIEBAUT de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	