



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Technisch Instituut Sint-Lucas te Menen

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	34959
Instelling	Technisch Instituut Sint-Lucas
Directeur	Diederik BEVERNAGE
Adres	Oude Leielaan 15 - 8930 MENEN
Telefoon	056-51.12.63
Fax	056-51.90.56
e-mail	info@vtimenen.be
Website/URL	http://vtimenen.be
Bestuur van de instelling	113761 - Vrij Kath. S.O. Menen-Wervik- Wevelgem te MENEN
Adres	Kerkomtrek 13 - 8930 MENEN
Scholengemeenschap/Consortium	111401 - SGKSO Sint-Jan te MENEN
Adres	Oude Leielaan 15 - 8930 MENEN
CLB	114959 - Vrij CLB Leieland te MENEN
Adres	Oude Leielaan 83_A - 8930 MENEN

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	6
4. STERKTES EN ZWAKTES	7
4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is	7
4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	7
4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	7
ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE	8
5. REGELING VOOR HET VERVOLG	8

INLEIDING

Op 16-12-2010 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De instelling heeft twee vestigingsplaatsen, respectievelijk voor de eerste graad SO (VTI2) en voor de tweede en de derde graad SO (VTI1).
- Op de campus VTI1 bevindt zich ook een autorischool.
- AGION dossiers voor verwarming en heraanleg speelplaats: deze werken zijn in uitvoering.
- De instelling had een langetermijnplanning voor de bouw van een nieuwe schoolinfrastructuur op een andere locatie. Deze planning kan door onvoorziene omstandigheden niet behouden blijven. Daarom zet de school een inhaalbeweging via renovatie op korte en lange termijn op.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de actieplannen zijn weinig concreet en transparant. De opmerkingen van externe controle-instanties worden er onvoldoende in overgenomen.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk voert de wettelijk voorziene opdrachten gedeeltelijk uit.

Toelichting: de verslagen van het comité maken geen melding van een advies over de prestaties van de preventieadviseur.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting: de risicoanalyses gebeuren hoofdzakelijk in functie van de indienststelling van machines en minder voor andere risico's. Anderzijds is de hiërarchische lijn nauw betrokken bij de uitvoering van het welzijnsbeleid.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

3.1.4 Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is voldoende complementair met de interne dienst.

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

De interne preventiedienst wordt betrokken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid maar er zijn nog hiaten die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: de procedures voor aankoop en indienststelling met betrokkenheid van de preventieadviseur worden vooral toegepast voor machines. In andere gevallen ligt de verantwoordelijkheid in de bestelfase bij de technisch adviseurs en wordt de preventieadviseur pas later betrokken.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Enkele gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: heel wat lokalen dienen te worden gerenoveerd en/of opgefrist.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op enkele plaatsen dienen nog maatregelen genomen om de veiligheid in gebouwen en op het domein van de instelling te optimaliseren.

Toelichting: op diverse plaatsen bestaat er nog valgevaar door losliggende of gebroken tegels. Op VT11 wordt een nieuwe speelplaats aangelegd.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 Brandveiligheid

Er zijn tekorten met betrekking tot brandveiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn.

Toelichting: het brandpreventieverslag vermeldt opmerkingen waar nog geen gevolg werd aangegeven.

3.2.5 Evacuatie

De instelling organiseert en evalueert evacuatieoefeningen conform de regelgeving.

3.2.6 Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften

In de keuringsverslagen zijn belangrijke verbeterpunten vermeld met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installatie(s) en de liften. Er werd nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen uit de keuringsverslagen.

Toelichting: de systematische vernieuwing van de elektrische installaties is ingezet, maar nog onvolledig uitgevoerd.

3.2.7 Veiligheid van toestellen²

Niet alle punten uit de vigerende reglementering met betrekking tot een veilig gebruik van toestellen worden nageleefd.

Toelichting: bij bepaalde machines functioneert de beveiliging niet efficiënt.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3 Gezondheid en hygiëne

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren voldoen.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over de voorzieningen om EHBO te bieden, maar verschillende aspecten kunnen nog worden verbeterd.

Toelichting: het EHBO-lokaal is onvoldoende uitgerust.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling doet voldoende inspanningen om rekening te houden met het rookverbod.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

Niet van toepassing, de verantwoordelijkheid berust contractueel bij een externe organisatie.

3.4 Milieu

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten voldoet.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten waarin de instelling goed is

- De samenwerking met de externe dienst.
- Het evacuatiebeleid.
- Het rookbeleid.

4.2 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De actieplannen meer concretiseren.
- Het aankoop- en indienststellingsbeleid optimaliseren.

4.3 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Gevolg geven aan de nog resterende opmerkingen uit het brandpreventieverslag en de keuringsverslagen van de elektrische installaties.
- De schoolinfrastructuur optimaliseren.
- Het EHBO-lokaal van een degelijke uitrusting voorzien.

ADVIES BETREFFENDE BEWOONBAARHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor erkenning en subsidiëring gunstig beperkt in de tijd.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Gevolg geven aan de nog resterende opmerkingen uit het brandpreventieverslag en de keuringsverslagen van de elektrische installaties.
- De schoolinfrastructuur optimaliseren.
- Het EHBO-lokaal van een degelijke uitrusting voorzien.

5. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 1 september 2013 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Eric SUYS

Datum: 16-12-2010

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Diederik BEVERNAGE